



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Tarkastaja	Vesa Viitanen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat	MIKKO HONKALA	Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
TK07/PK07			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK07, PK07	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 10, 15, 45	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK08/PK08			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK08, PK08	
Laitteen vaikutusalue		PIQ-halli	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023**

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK09/PK09			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK09, PK09</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Neuvottelutilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syysy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
EK01			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>EK01TF01, EK01PF01</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023**

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

PK11PF01

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		PK11PF01, PK11PE30	
Laitteen vaikutusalue		Muuntamo T159	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa	Ei pattereita.Kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta.	
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa	Ei lämmityspatteria.Kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta.	
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Kunnossa		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

TK03/PK03

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK03, PK03	
Laitteen vaikutusalue		Läpikäytävä	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK05/PK05			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK05, PK05</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Moduuli 30</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023**

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK10/PK10			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK10, PK10	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 66	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK12/PK12			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK12, PK12	
Laitteen vaikutusalue		Neuvottelutilat	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Kunnossa		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK20			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK20	
Laitteen vaikutusalue		Keittiö	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023**

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Kunnossa		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

TK22

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK22	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 80	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Ei arvioida		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Ei arvioida		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatterit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatterit varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatterit varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

TK04/PK04

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK04, PK04	
Laitteen vaikutusalue		Neuvottelutilat	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Ei arvioida		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK06/PK06			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK06, PK06	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 30	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK11/PK11			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK11, PK11	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 90, 95	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varustuneen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK13/PK13			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK13, PK13	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 20	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK21			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK21	
Laitteen vaikutusalue		Ruokasali	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK25			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK25	
Laitteen vaikutusalue		Kellarin toimistot	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Kunnossa		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK01/PK01			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK01, PK01	
Laitteen vaikutusalue		Toimistot	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023**

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatterit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatterit varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatterit varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

TK02/PK02

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK02, PK02	
Laitteen vaikutusalue		Toimistot	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Ei arvioida		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK14/PK14			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK14, PK14</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Sos.tilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK18/PK18			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK18, PK18	
Laitteen vaikutusalue		Sos.tilat	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varustuneen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK19/PK19			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK19, PK19	
Laitteen vaikutusalue		Neuvottelutilat	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023**

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

5.9.2024 14:55

Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Kunnossa		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Syksy 2023

Tarkastuspäivä: 05.09.2024 00:00:00

39 / 39

5.9.2024 14:55

Muuntamo T157 korvausilmasuodatin vaihdettu.
Sähköpääkeskus PK12SF korvausilmasuodatin vaihdettu.
VJK-tilan korvausilmasuodatin vaihdettu.
Sähköpääkeskus mod66 korvausilmasuodatin vaihdettu.
Kompressorihuoneen korvausilmasuodattimet vaihdettu.

Korjausesitykset

Parannusesitykset