



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Tarkastaja	Harri Rantanen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
VJ03			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30RW-110-0204 12W713261	
Kylmäaine		R407C	
Kylmäaineen määrä (kg)	14		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		E-OSA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.

Kunnossa

JK2/PEIJAKKA KYLMIÖ 2

Tyyppi/Malli

SILENSYS /
SILAE4460ZFZ
SNR:S982830204
JK2 / VIHANNESKYLMIÖ

Kylmäaine

R-542A/R-404A

Kylmäaineen määrä (kg)

3

Laitteen sijainti ja vaikutusalue

KATTO/PEIJAKKA
VIHANNESKYLMIÖ

Laitteen vikahistorian tarkastus

Kunnossa

Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta

Kunnossa

Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus

Kunnossa

Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus

Kunnossa

Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus

Kunnossa

Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.

Kunnossa

LAUHDUTIN HARJATTU.

Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus

Kunnossa

NEUJAVENTTIILIT EBJÄT
JA KORKIT KUNNOSSA.

Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus

Kunnossa

Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö

Kunnossa

Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.

Kunnossa

JK5/PAKASTIN 1 PEIJAKKA

Tyyppi/Malli

SILENSYS
SILFH2511ZXG

Kylmäaine

R404A/R452A

Kylmäaineen määrä (kg)

3

EI VUOTOJA

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Laitteen sijainti ja vaikutusalue		LAUHDUTIN KATOLLA, RAVINTOLA PEIJAKKA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	TEHTY HARJA PUHDITSUS LAUHDUTTIMELLE	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	ESITEET VIELÄ YHTENÄISET JA EHEÄT. NÄKYVILLÄ AURINGON VAIKUSTA ERISTEEN KULUMANA.	
VJ01JK01			
Tyyppi/Malli		CARRIER 30HXC230- A0097-PEE S/N:121108631	
Kylmäaine		R134A 178 KG	
Kylmäaineen määrä (kg)	178	A JA B PIIRI YHT.	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		A JA B OSAT	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Huomautettavaa	<i>A-PIIRIN ÖLJYNPALUUPUOLEN A2 KOMPRESSORIN LIITÄNTÄ VUOTAA ÖLJYÄ JA KYLMÄAINETTA. TEHTY TAMMI- HELMIKUUSSA 2023 (FINKYLMÄ) KORJAUSTA KO. PUTKISTOON JA ÖLJYPUMPPUUN.</i>	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Huomautettavaa	<i>USEISTA PUHALLINMOOTTOREITA POIS PÄÄLTÄ, SIIPIÄ KATKENNUT MUUTAMISTA PUHALTIMISTA. VAATII HUOLTOA KEVÄT/KESÄ 2023</i>	
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
JK3/PEIJAKKA KYLMIÖ 3			
Tyypin/Malli		<i>DANFOSS OP- MSBM026AJW09G 114X7190 SNR.133562CG1021</i>	

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Kylmäaine		R404A/R507/R448A/R449 A/R542A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		KATTO / PEIJAKKA LIHAKYLMIO	
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Tärinävaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	LAUHDUTIN HARJATTU, KUNNOSSA.	
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa	NEULAVENTTIILIT EIJÄT	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	PUTKIERISTEISSÄ KATOLLA ARINGOSTA JOHTUVAA KULUMAA. VIELÄ KUNNOSSA.	
JJ10			
Tyyppi/Malli		CARRIER PURON JJ10 KONEEN KENEKILPI PUUTTUU	
Kylmäaine		R410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	1	MÄÄRÄ TUNTEMATON	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		AULA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	ULKYOYKSIKKÖ HARJATTU JA PESTY COILFOAM VAAHDOLLA.	
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Huomautettavaa	PUTKISTON ERISTEEN KOKONAAN POISSA. ERITYS UUSITTU TOUKOKUUSSA 2023	
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		
JK5/PAKASTIN 2 PEIJAKKA			
Tyyppi/Malli		SILENSYS SILFH2511ZXG	
Kylmäaine		R449A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3	ei vuotoja	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		LAUHDUTIN KATOLLA, RAVINTOLA PEIJAKKA	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	SEAUURATAAN KYLMÄAINEEN MÄÄRÄÄ. KÄYNYT KYLMÄLLÄ NK.PÄTKÄÄ. LÄMPIMÄLLÄ KELILLÄ KÄYNYT PIDEMPIÄ KÄYNTIJAKSOJA NORMAALISTI. EI HAVAITTUJA VUOTOJA TARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ.	
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	TEHTY HARJAPUHDITUS	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	PAIKOIN ULKONA OLEVAT ERISTYS AURINGON VAIKUTUKSESTA HEIKENTYNYT.	
JJ09			
Tyyppi/Malli		CARRIER PURON JJ09 KONEEN KONEKILPI PUUTTUU	
Kylmäaine		R410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	1 KG	KYLMÄAINEMÄÄRÄ TUNTEMATON	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		AULATILA	
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	HARJATTU JA PESTY COILFOAM VAAHDOLLA.	
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Huomautettavaa	ERISTYKSET POISSA ULKONA KOKO MATKALTA. UUSITTU TOUKOKUU 2023.	
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

JK01MT80T

Tyyppi/Malli		SAMSUNG AC100MXADNH S/N:B7T0P3CK300046E	
Kylmäaine		R410A 3KG	
Kylmäaineen määrä (kg)	3	VUOTOTARKISTUS TEHTY, OK.	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		LASTAUSLAITURI	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa	LEPOPAIN 10.8 BAR, KÄYNTIPAIN MP 7,2 BAR	
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	KERÄÄ POIKKEUKSELLISEN PALJON LIKAA ITSEENSÄ. JOHTUU YLLÄ OLEVASTA ILMASTOINTIKONEEN IMUN SIJAINNISTA JA LASTAUSLAITURIN KÄYTTÖTARKOITUKSEST A. SUOSITELLAAN PUTSAUSTA USEAMMIN KUIN VAIN 12KK VÄLEIN.	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mitta	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

JK1/PEIJAKKA KYLMIÖ 1

Tyyppi/Malli		SILENSYS 4519ZTZ SNR: SJ93130204	
Kylmäaine		R542A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		KATTO/PEIJAKKA MAITOKYLMIÄ	
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	EI HAVAITTUJA VUOTOJA TAI ÖLJYJÄÄMIÄ	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	LAUHDYTIN HARJATTUJA KUNTO TARKASTETTU	
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	ERISTEISSÄ PIENTÄ KULUMAA. AURINGONVALO SAATTAA AIHEUTTAA HAPERTUMAA.	

VJ01JK02

Tyyppi/Malli		CARRIER 30HXC230- A0097-PEE S/N:12110864	
Kylmäaine		R134A	
Kylmäaineen määrä (kg)	178 KG	A+B PIIRI YHT.	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		A JA B OSAT	

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa	<i>HÄLYTYKSIÄ VOIMASSA KOSKA KOMPRESSORI A- PIIRISSÄ VAIHDON ALLA.</i>	
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Huomautettavaa	<i>EI KÄYNNISSÄ, ODOTTAA KOMPRESSORIN VAIHTOTYÖTÄ A-PIIRIIN.</i>	
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Huomautettavaa	<i>ÖLJYNPALUUN ROTALOCYHDE ÖLJYSTÄ HIEMAN KOSTA. EI HAVAITTUJA KYLMAAINEVUOTOJA.</i>	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Huomautettavaa	<i>USEISTA PUHALTIMISTA SIIPIÄ POIKKI. PUHALLINMOOTTORIT TARKISTETAAN JÄÄHDYTYSKAUDELLA.</i>	
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa	<i>MITATTU B-PIIRISTÄ VAIHEET.</i>	
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt korjaukset

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto KEVÄT 2023**

Tarkastuspäivä: 13.03.2023 00:00:00

26.6.2025 2:22

Korjausesitykset

Parannusesitykset
