



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 25.9.2023

25.9.2023 13:10

Tarkastaja Pasi Sinisalo

Osallistujat

Kiinteistö

Valmet Technologies Oy

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Lomakepohja

KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Lämmönjakokeskus (Kirjaa tunnus tähän)			
Keskuksen käyttöönottovuosi			
Tila siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Tilassa eristeissä asbestia	Kunnossa		
Putkistot ja laitteet puhdistettu ulkopuolelta	Kunnossa		
Laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti	Kunnossa		
<i>Käyttöä opastettu</i>	Ei arvioida		
Putkisto ehjä	Kunnossa		
Putkiston eristeet ehjät	Kunnossa		
Putkiston kannakointi ehjä ja tukeva	Kunnossa		
Virtausnuolet merkattu putkistoihin	Kunnossa		
Lämmönsiirtimien tiiviys tarkastettu	Kunnossa		
Ilmanpoistimien kunto tarkastettu	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet			
Pumppujen merkki ja malli		Grundfoss/kolmeks	
Pumppujen toiminta normaali	Kunnossa		
Pumppujen käyntiääni normaali	Kunnossa		
Paisunta-astiat ulkoisesti kunnossa	Kunnossa		
Paisunta-astioiden toiminta normaali	Kunnossa		
Paisunta-astioissa on huoltosulku	Kunnossa		
Paisunta-astian 1 esipaine	1,3		
Paisunta-astian 2 esipaine	1,3		
Paisunta-astian 3 esipaine	1,3		
Paisunta-astian 4 esipaine	1,3		



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 25.9.2023

25.9.2023 13:10

Lianerottimet ehjät	Kunnossa		
Lianerottimet puhdistettu	Kunnossa		
Varoventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Sulkuventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Säätöventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Kesäsulkujen toiminta kunnossa	Kunnossa		
Mittaristo puhdistettu	Kunnossa		
Mittaristo toimii oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet toimivat oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet säädetty asianmukaisesti	Kunnossa		
Verkostojen paineet tarkastettu	Kunnossa		
<i>Lämmitysverkoston glykolipitoisuus</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolia lisätty järjestelmään</i>	Ei arvioida		
Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen	Kunnossa		
Verkoston 1 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)		25/24	
Verkoston 2 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)		22/18	
Verkoston 3 meno- ja paluuveden lämpötila			
Verkoston 4 meno- ja paluuveden lämpötila			
Keskuksen vesipisteen viemärointi auki	Kunnossa		
Keskuksen lattiakaivo	Kunnossa		

Yhteenveto

Huomiot



**KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei
öljylämmitys)**

Tarkastuspäivä: 25.9.2023

25.9.2023 13:10

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Korjausesitykset

Parannusesitykset



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 25.9.2023

25.9.2023 13:10

