



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 14.08.2024 00:00:00

27.8.2024 14:58

Tarkastaja

Vesa Minkkinen

Kiinteistö

Valmet Technologies Oy

Osallistujat

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Lomakepohja

KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Osoite

Lentokentänkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän tiedot			
Paloilmoittimen hoitaja		L&T Mika Helassalo 050 385 0758 L&T Valvomo 010 636 7000	
Hätäkeskuslaitos		Pori	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		48777	
Koestuksen puhelin / nro:		09 2297 0302	
Tarkastuslaitos / pvm		Kiwa Inspecta 26.4.2022	
VALMISTAJA/TYYPPI Keskuslaitteet		Esmi FX3 Net	
VALMISTAJA/TYYPPI Käyttö- ja näyttölaitteet		FXM	
VALMISTAJA/TYYPPI Kenttälaitteet			
Pääaula käyttölaite, Asemapiirroksessa paloilmoitinkeskus			
Keskuksen tunnus		Keskus 2	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Kunnossa		
Akkujen latausjännite	27,1 V		
Akkujen määrä	2 kpl		
Akkujen kapasiteetti	12 Ah	RITAR RT12120	
Akut uusittu (vuosi)	2023 11.9 .-23		
Hälytystesti	Kunnossa	Tehdää jokaisessa kuukausitestissä, ei suoritettu nyt.	
Dokumentit: Päiväkirja	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöohjeet	Kunnossa		



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 14.08.2024 00:00:00

27.8.2024 14:58

Dokumentit: Ohjaukset	Kunnossa		
Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma	Huomautettavaa	<i>Päivitettävää</i>	
<i>Dokumentit: Asennusohje</i>	Ei arvioida		
<i>Dokumentit: Käyttöönotto-ohje</i>	Ei arvioida		
Huone 2046 keskus, Asemapiirroksessa alakeskus			
Keskuksen tunnus		<i>Keskus 1</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Kunnossa		
Akkujen latausjännite	26,9		
Akkujen määrä	4		
Akkujen kapasiteetti	20	<i>RITAR RT12200</i>	
Akut uusittu (vuosi)	2023 11.9.-23		
<i>Hälytystesti</i>	Ei arvioida		
<i>Dokumentit: Päiväkirja</i>	Ei arvioida		
<i>Dokumentit: Käyttöohjeet</i>	Ei arvioida		
Dokumentit: Ohjaukset	Kunnossa		
<i>Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma</i>	Ei arvioida		
Dokumentit: Asennusohje	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöönotto-ohje	Kunnossa		
Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot			
Ilmaisimet	Huomautettavaa	<i>Ryhmä 18, ilmaisin peitetty suojapussilla. Poistettu huollon yhteydessä.</i>	
Hälyttimet	Huomautettavaa	<i>Hälytin on kuvassa, mutta ei kentällä, käytävä sivulla 21.</i>	
Painikkeet	Huomautettavaa	<i>Ryhmä 18, lasi puutuu vanhasta painikkeesta.</i>	
Paikantamiskaaviot	Huomautettavaa	<i>Poistettuja ryhmiä hakemistossa, 33 ja 44. Ryhmä 24 ei ole oikein toteutettu, pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan.</i>	



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 14.08.2024 00:00:00

27.8.2024 14:58

Paloryhmätestit	Kunnossa		
Opasteet	Kunnossa		
Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu			
Optinen savuilmaisin X/Y			
Yhdistelmäilmaisin X/Y			
Ioni-ilmaisin X/Y			
Näytteenottoilmaisin X/Y			

Yhteenveto

Huollossa havaitut puutteet

Huone 2046 keskus, Asemapiirroksessa alakeskus

Huomiot



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 14.08.2024 00:00:00

27.8.2024 14:58

Pääaula käyttölaite, Asemapiirroksessa paloilmoitinkeskus

Huomiot

Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot

Huomautukset



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 14.08.2024 00:00:00

27.8.2024 14:58

S.4 01.059 painikkeen kiinnitys korjattu.
Ryhmä 18, ilmaisin peitetty suoja-pussilla. Poistettu huollon yhteydessä.
Hälytin on kuvassa, mutta ei kentällä, käytävä sivulla 21.
Ryhmä 18, lasi puuttuu vanhasta painikkeesta.
Poistettuja ryhmiä hakemistossa, 33 ja 44. Ryhmä 24 ei ole oikein toteutettu, pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan.

Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu

Huomautukset