



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 24.8.2023

24.8.2023 11:05

Tarkastaja Pasi Sinisalo

Osallistujat

Lomakepohja

KTE PTU Pikapalopostien huolto

Kiinteistö

Valmet Technologies Oy

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Paloposti (Kirjaa tunnus tähän)			
Letku kokonaan ulosvedetty ja paineistettu	Kunnossa		
Laitteisto on esteetön ja vahingoittumaton	Kunnossa		
Yksittäiset komponentit eivät ole syöpyneitä tai vuotavia	Kunnossa		
Käyttöohjeet ovat selvät ja luettavissa	Kunnossa		
Sijoituspaikka on selvästi merkitty	Kunnossa		
Seinäkannattimet ovat oikeanlaiset ja kiinnitetty tukevasti	Kunnossa		
Veden virtaama on vakaa ja riittävä	Kunnossa		
<i>Painemittari toimii tyydyttävästi sen toiminta-alueella</i>	Ei arvioida		
Letkun liittimet tai sidokset ovat oikeantyyppisiä	Kunnossa		
Letkukela pyörii vapaasti molempiin suuntiin	Kunnossa		
Kääntyvässä letkukelassa kela kääntyy 180°:een asti	Kunnossa		
Käsiikäyttöisen kelan sulkuventtiili on oikean tyyppinen ja se toimii helposti	Kunnossa		
<i>Automaattisen kelan automaattiventtiili ja erillinen huoltoventtiili toimii oikein</i>	Ei arvioida		
Syöttöputken kunto tarkistettu ks. ohje	Kunnossa		
Palopostikaappi on vahingoittumaton ja kaapin ovi aukeaa vapaasti	Kunnossa		
Suihkuputki on oikeantyyppinen ja helppokäyttöinen	Kunnossa		
<i>Letkunohjaimien toiminta ja kiinnitys tarkistettu</i>	Ei arvioida		
Paloposti jätetty käyttövalmiiksi	Kunnossa		



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 24.8.2023

24.8.2023 11:05

Huoltotarra lisätty	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Korjausesitykset

Parannusesitykset



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 24.8.2023

24.8.2023 11:05

