

**KTE PTU Pikapalopostien huolto**

Tarkastuspäivä: 25.8.2023

25.8.2023 8:36

**Tarkastaja** Pasi Sinisalo**Osallistujat****Lomakepohja** KTE PTU Pikapalopostien huolto**Kiinteistö**

Valmet Technologies Oy

**Rakennus**

Valmet Technologies Oy

**Osoite**

Lentokentäkatu 11

| Kohta                                                                                     | Tulos       | Lisätieto | Liitteet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| <b>Paloposti (Kirjaa tunnus tähän)</b>                                                    |             |           |          |
| Letku kokonaan ulosvedetty ja paineistettu                                                | Kunnossa    |           |          |
| Laitteisto on esteetön ja vahingoittumaton                                                | Kunnossa    |           |          |
| Yksittäiset komponentit eivät ole syöpyneitä tai vuotavia                                 | Kunnossa    |           |          |
| Käyttöohjeet ovat selvät ja luettavissa                                                   | Kunnossa    |           |          |
| Sijoituspaikka on selvästi merkitty                                                       | Kunnossa    |           |          |
| Seinäkannattimet ovat oikeanlaiset ja kiinnitetty tukevasti                               | Kunnossa    |           |          |
| Veden virtaama on vakaa ja riittävä                                                       | Kunnossa    |           |          |
| <i>Painemittari toimii tyydyttävästi sen toiminta-alueella</i>                            | Ei arvioida |           |          |
| Letkun liittimet tai sidokset ovat oikeantyyppisiä                                        | Kunnossa    |           |          |
| Letkukela pyörii vapaasti molempiin suuntiin                                              | Kunnossa    |           |          |
| Kääntyvässä letkukelassa kela kääntyy 180°:een asti                                       | Kunnossa    |           |          |
| Käsiikäyttöisen kelan sulkuventtiili on oikean tyyppinen ja se toimii helposti            | Kunnossa    |           |          |
| <i>Automaattisen kelan automaattiventtiili ja erillinen huoltoventtiili toimii oikein</i> | Ei arvioida |           |          |
| Syöttöputken kunto tarkistettu ks. ohje                                                   | Kunnossa    |           |          |
| Palopostikaappi on vahingoittumaton ja kaapin ovi aukeaa vapaasti                         | Kunnossa    |           |          |
| Suihkuputki on oikeantyyppinen ja helppokäyttöinen                                        | Kunnossa    |           |          |
| <i>Letkunohjaimien toiminta ja kiinnitys tarkistettu</i>                                  | Ei arvioida |           |          |
| Paloposti jätetty käyttövalmiiksi                                                         | Kunnossa    |           |          |



# KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 25.8.2023

25.8.2023 8:36

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Huoltotarra lisätty | Kunnossa |  |  |
|                     |          |  |  |

## Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Korjausesitykset

Parannusesitykset



## KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 25.8.2023

25.8.2023 8:36

