



KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto

Tarkastuspäivä: 20.08.2024 00:00:00

26.2.2025 13:09

Tarkastaja	Vesa Minkkinen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto	Osoite	Lentokentänkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Savunpoistokeskus 2. Harikko, pääaulan sähkötila			
Valmistaja / Malli		Harikko / keskuskaappi, mutta sisältö vaihdettu	
Sijainti		Pääaulassa sähkötila huone 2046. Samassa tilassa paloimoitinkeskus 1	
ryhmät			
Akusto		RITAR RT1270 2kpl, 29.9.2020	
Savunpoistokeskus 4. Portaikko			
Valmistaja / Malli		D+H / RZN 4316-E	
Sijainti		Portaikko IV-huoneeseen. "Ympyrässä" moduuli 30, porrashuone iv-huoneeseen ja katolle.	
ryhmät		A3-8	
Akusto		RITAR RT12120 11/-22	
Savunpoiston laukaisukeskus 1. Pääaula			
Valmistaja / Malli		Ei mainintaa.	
Sijainti		Pääaulassa lasiovien takana, paloilmoitinkeskuksen (2) vieressä	
ryhmät		A1-11, B1-5, C1 ja D1. Yhteensä 18 ryhmää.	
Akusto		Ei akkuja	
Savunpoistokeskus 6. PIQ-halli			
Valmistaja / Malli		D+H / RZN 4308-E	



KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto

Tarkastuspäivä: 20.08.2024 00:00:00

26.2.2025 13:09

Sijainti		PIQ-halli	
ryhmät		A9	
Akusto		RITAR RT1270, 11/-22	
Savunpoistokeskus 3. Keittiön alakerta			
Valmistaja / Malli		D+H RZN 4316E	
Sijainti		Keittiön alakerta H1910	
ryhmät		6 kpl, B1-4, C1 ja D1	
Akusto		RITAR RT1270, 09/2021	
Savunpoistokeskus 5. Portaikko			
Valmistaja / Malli		ETHERMA / ME SPOK 1x15	
Sijainti		Portaikko IV-huoneeseen. "Ympyrässä" moduuli 30, porrashuone iv-huoneeseen ja katolle.	
ryhmät		A11	
Akusto		RITAR RT12120, 11/-22	
Luukkuryhmä (Kirjaa tunnus tähän)			
Kuuluu keskukseen:			
Ryhmä			
Sijainti			
Määrä	Ei arvioida	Ei vuoden 2024 tarkistuksessa.	
Luukkutyyppi			
Avauslaitteisto			
Laukaisutapa			
Puhallinkeskus (Kirjaa tunnus tähän)			
Valmistaja / Malli			
Sijainti			
ryhmät			
Puhallinjärjestelmä (Kirjaa tunnus tähän)			
Kuuluu keskukseen:			



KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto

Tarkastuspäivä: 20.08.2024 00:00:00

26.2.2025 13:09

puhaltimen tyyppi			
<i>Puhallinten määrä (kpl)</i>	Ei arvioida		
Sijainti			
sp-pelti			
<i>Määrä (kpl)</i>	Ei arvioida		
tunnus			
Luukkutyyppi			
<i>Määrä (kpl)</i>	Ei arvioida		
Avauslaitteisto			

Luukkuryhmä (Kirjaa tunnus tähän)

Huomiot

Puhallinkeskus (Kirjaa tunnus tähän)

huomiot



KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto

Tarkastuspäivä: 20.08.2024 00:00:00

26.2.2025 13:09

Puhallinjärjestelmä (Kirjaa tunnus tähän)

Huomiot