

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 12.12.2023 00:00:00

25.6.2025 19:01

Tarkastaja	Pasi Sinisalo	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat	Mika Helassalo	Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SPR Huoltopöytäkirja	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän perustiedot			
Sammutusjärjestelmän hoitaja		<i>Mika Helassalo</i>	
Hätäkeskuslaitos puhelin / nro:			
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		<i>48777</i>	
Valvomo puhelin / nro:		<i>0103845410</i>	
Tarkastuslaitos / pvm	Kunnossa		
SPR keskus (Kirjaa tunnus tähän)			
Kivenerotin puhdistus	Kunnossa		
Syöttöveden takaiskun toiminta	Kunnossa		
Syöttöveden alarajahälytys (bar)	2		
Palokunnan syöttöliittimet kunnossa (kilpi, takaiskut, vuotovesi ja lukitus)	Kunnossa		
Sulkuventtiileiden auki/kiinni koestus	Kunnossa		
Painemittareiden tarkastus	Kunnossa		
Hälytyskello (suodattimen puhdistus), toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Hälytyksien testaus (Häke, valvomo)	Kunnossa		
Hälytyksien testaus, jatkoyhteys huolto	Kunnossa		
Venttiilien lukitukset kunnossa	Kunnossa		
Varasuutinkaapin sisältö kunnossa	Kunnossa		
Paineilmakompressorin toiminnan tarkastus, vedet tyhjennetty säiliöstä	Kunnossa		
Virtausmittaus Yleinen osa			
Vesilähde			
Käyttövoima	Kunnallinen		
Pumpun nimellispiste			



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 12.12.2023 00:00:00

25.6.2025 19:01

Mitoituspiste			
Märkähälytysventtiili (Kirjaa tunnus tähän)			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Virtausilmaisimet (kpl)	1		
Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssivesiastia (kirjaa tunnus tähän)			
Kondenssivesiastian, pakkaskestävyys	Kunnossa	35C	
Virtauskytkin hälytyksenantolaitteena (Kirjaa tunnus tähän)			
Keskuksen tunnus			
Toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Hälytyksien testaus (Häke, valvomo)	Kunnossa		
Hälytyksien testaus, jatkoyhteys laitteistonhoitaja	Kunnossa		
Sähköpumppu (Kirjaa tunnus tähän)			
Pumppaamon tunnus			
Merkki ja malli		VEM	
Teho (kW)	155		
Käynnistyspaine P1 (bar)	6		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Painekytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Dieselpumppu (Kirjaa tunnus tähän)			
Pumppaamon tunnus			
Merkki ja malli		Acco Sisu Power 320 DTP	
Teho (kW)	59		
Käynnistyspaine P1 (bar)	5,5		

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 12.12.2023 00:00:00

25.6.2025 19:01

Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Painekytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus	Kunnossa		
Akkujen nestetaso ja ominaispaine, tarkastus	Kunnossa		
Polttoainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Akkujen suojakotelot	Kunnossa		
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Korjausesitykset



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 12.12.2023 00:00:00

4 / 4

25.6.2025 19:01

Parannusesitykset