

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 22.01.2025 00:00:00

22.1.2025 8:25

**Tarkastaja** Kalle Pajuoja**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Technologies Oy

**Rakennus**

Valmet Technologies Oy

**Osoite**

Lentokentäkatu 11

| Kohta                                                          | Tulos       | Lisätieto                            | Liitteet |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| <b>Yleistiedot</b>                                             |             |                                      |          |
| Työn kuvaus                                                    |             | <i>Virtakiskot lisäys IQ halliin</i> |          |
| Keskus                                                         |             | <i>Jka-153</i>                       |          |
| <b>Ryhmä kohtaiset mittaukset</b>                              |             |                                      |          |
| Ryhmänumero                                                    |             | <i>13F1</i>                          |          |
| Aistinvarainen tarkastus                                       | Kunnossa    |                                      |          |
| Suojajohtimen jatkuvuus. $\Omega$                              | 0,27        |                                      |          |
| Eristysresistanssi (M $\Omega$ )                               | 500         |                                      |          |
| Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot |             | <i>Jaa c16</i>                       |          |
| Oikosulkuvirta: (Ik/A)                                         | 234         |                                      |          |
| VVSK nimellisarvot ja tyyppi                                   |             |                                      |          |
| <i>VVSK mitattu laukaisivirta (mA):</i>                        | Ei arvioida |                                      |          |
| <i>VVSK mitattu laukaisuaika (ms)</i>                          | Ei arvioida |                                      |          |
| Kiertosuunnan tarkastus                                        | Kunnossa    |                                      |          |
| Toiminta- ja käyttötestit                                      | Kunnossa    |                                      |          |
| Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei                          | Ei          |                                      |          |
|                                                                |             |                                      |          |