

		RELEKOESTUSRAPORTTI													
		Asiakas:		Lassila & Tikanoja Oy		Yhteys.hlö.: Juho Sissonen		Puh.:							
		Sähköasema:		Valmet Technologies testaus		Osoite:		Lentokentänkatu 11, 33901 TAMPERE							
		Asiak. viite:				Insta projekti/työ nro.:									
Kenno- ja Reletiedot															
Kenno:		JKA-153 / 151		Nimi:		MEV-7 Eristystason Valvontarele 400 / 200 VAC Muuntaja									
Valmistaja:		PPO.Elektron.		Tyyppi:		MEV-7		Valm. nro.: -		Apu.jänn. -					
Virta- ja jännitemuuntajat															
Päävirtamuunt:		/ A		Ign =		/ A		Jännitemuunt.		400 / 200 V					
Kaapelivirtamuunt.		/ A		In =		A		0-jännitemuunt.		/ V					
Asettelut (k = kerroin, % =prosentteina releen nimellisvirrasta- tai jännitteestä)															
Porras		Asettelu			Ensiö	Toisio	Aika (s)	Lisätietoja							
Fault		x 100 kΩ				-	2								
Koestusarvot															
Porras	Vaihe	amp.	volt.	t (s)	Lauk./Häl.	Havahtui		Huomiot							
Fault	L1	119	119,5	2,00	H										
Fault	L2	124	119,9	2,00	H										
Fault	L3	123	120,0	2,00	H										
Releen toiminta:		☒ OK ☐ Epäkunnossa		Testaustapa:		☒ Ensiökoestus ☐ Toisiokoestus		Hälytys		☐ Ei ☒ Kyllä		Katk.toimintalaskurin lukema (kpl)		-	
Huomioita:		Koestus: Viimmaiselle pistorasialle aiheutettu vika vaiheen ja suojamaan väliille säätövastuksella. Aloitettu 1MΩ ja laskettu vastusta kunnes hälytys on tullut = majakassa vilkkuu valo ja tulee äänihälytys. Valvontarele toimii kuten pitää.									Mittalaitteet:		TE 1061 Decade box Fluke 179		
Pvm.:		9.12.2024				Koestaja:		Tomi Vihersalo							

04.01.2016 /Mika M.