

LOISTEHON KOMPENSOINNIN KÄYTÖSTÄ POISTO RAPORTTI

8.12.2022

KOHDE:

Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

T2 SPK21

Kompensointi poistettiin käytöstä.

Kohde Valmet Technologies Oy				Työn tilaaja L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite Lentokentänkatu 11				Yhteyshenkilö Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere				Puhelin 045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa Mika Helassalo / L&T				Sähköposti juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin 050 3850 758				Laskutusosoite Asiakasnumero L&T Kiinteistötekniikka Oy 2087			
Sähköposti				PL 29427 00021 LASKUTUS			
Keskus T2 SPK21		Virtamuuntaja 1600/5A		Pääkatkaisijan In 1600 A		Huoneen lämpötila + 20 °C	
Kompensoinnin sulakkeet 3x400A/OESA400D3PL (Lähtö 5)				Kompensoinnin kaapeli 2 x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi D225/25+4x50-400-50/189-1218				Sarjanumero F0300526			
Kompensointiteho 225 kvar		Viritystaajuus 189 Hz		Portaat 25 + 4x50 kvar			
Säätimen tyyppi A12		Sarjanumero K0323075		Porrastustapa N		Tavoitetehtokerroin 0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap 0,11 0,11	
porr. no.	Kond.yksikkö Sarjanumero	Qn / Un kvar / V	In A	L1-L2 µF	L1-L3 µF	L2-L3 µF	Lisätiedot
1	C0312 092	40/525	44	213	210	201	*1
2	C0308 683	80/525	88	444	443	441	
3	C0308 668	80/525	88	442	445	443	
4	C0307 926	80/525	88	450	452	452	
5	C0309 409	80/525	88	426	424	432	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Kompensointi poistettiin käytöstä.							
*1 Kapasitanssit ovat laskeneet yli 10% nimellisarvostaan, porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi.							
Virtaliitokset jälkikiristettiin.							
Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta.							
Siivous		2022	Virtaliitosten jälkikiristys		2022	Lämpökuvaus	
Suodattimet		2	kpl	Tyyppi		P1104	
Korjauksen suoritti: Maunu Ahonen puh: 040 596 4616 info@hameensahko.fi							