현장 점검 메모로 만드는 개선조치 관리대장

실습 01 | 권장 시간 35~45분 | 환경안전 담당자 업무

여러 사람이 남긴 현장 점검 메모를 하나의 관리대장으로 정리합니다. 반복 기록을 통합하고, 확인된 사실과 추정, 조치 완료와 확인 대기를 구분하는 연습입니다.

업무 상황

당신은 가상의 한빛생활소재 제2사업장 환경안전 담당자입니다. 2026년 10월 19일 합동점검을 마친 뒤, 수첩·메신저·구두 전달 내용을 취합했습니다. 기록 형식이 일정하지 않고 같은 장소를 다르게 부른 경우도 있습니다. 다음 날 부서별 조치 요청을 보내기 전에 자료를 정리해야 합니다.

제공 자료

구성	내용
2쪽	사업장 정보, 부서 연락 창구, 가상의 사내 기준 F01~F06
3~5쪽	출처 번호가 있는 현장 메모 M01~M24
6쪽	실습 과제, AI 입력 예시, 결과물 점검 기준

만들 결과물

1. 개선조치 관리대장: 장소, 발견 사항, 근거, 조치 상태, 담당 확인, 기한 확인, 완료 증빙을 포함합니다.
2. 추가 확인 질문: 자료만으로 판단할 수 없는 사항을 질문으로 만듭니다.
3. 부서별 조치 요청 메일: 확인된 사실과 회신받을 내용을 구분합니다.
4. 관리자 보고: 우선 검토할 항목과 그 이유를 5문장 이내로 설명합니다.

이 PDF의 원자료를 AI에 넣어 정리한 뒤, 출처 번호를 대조하며 결과를 수정하세요. 이 자료는 학생용이며 정답 관리대장은 포함하지 않습니다.

사업장 정보와 가상의 사내 기준

점검일은 2026년 10월 19일입니다. 별도 표시가 없는 메모는 이날 작성됐습니다. 완제품 포장과 자재 보관을 수행하는 사업장이며, 사무동·포장동·자재창고·폐기물 임시보관장·우수 배수 구역이 있습니다.

자료 번호	정보
B01	"폐기물장", "북측 보관장", "뒤편 분리수거장"은 같은 폐기물 임시보관장을 가리킨다.
B02	A동과 포장동은 같은 건물이다. 포장동 2번 출입구와 자재창고 동쪽 문은 서로 다른 장소다.
B03	총무팀 정소라, 설비팀 윤태호, 생산팀 강민석, 물류팀 최유진, 환경안전팀 한지민이 연락 창구다. 연락 창구가 곧 최종 책임자는 아니다.
B04	작업 조정과 예산 승인은 해당 부서장이 확인한다. 제공 자료에는 부서별 최종 조치 책임자와 기한이 모두 확정돼 있지 않다.

사내 점검 기준 발췌

아래 내용은 이 실습에만 사용하는 가상의 기준입니다. 실제 법령이나 개별 사업장의 안전 판정 기준을 대신하지 않습니다.

번호	가상의 내부 기준
F01	발견 위치·시각·관찰 내용을 남긴다. 예상 원인과 직접 확인한 사실을 구분한다. 담당자·기한이 정해지지 않았으면 확인 필요로 표시한다.
F02	완료 처리는 작업 수행 기록뿐 아니라 완료 시각, 확인자, 확인 증빙이 있어야 한다. 완료 주장만 있거나 재발 여부 확인이 남으면 검증 대기로 둔다.
F03	폐기물 보관 용기와 구획의 식별 표시는 읽을 수 있게 유지한다. 내용물이 불명확하면 임의로 분류명을 붙이지 않고 관리 기록과 담당자 확인을 요청한다.
F04	통행 구역 표시와 지정 접근 공간의 가림·훼손 여부를 확인한다. 현장에서 조정했다는 보고가 있으면 원위치·재발 여부를 추가 확인한다.
F05	누출·배수 이상이 의심되면 위치·범위·시간과 관찰 증빙을 남기고 현장 책임자 확인을 요청한다. 색·냄새·젖은 흔적만으로 물질이나 원인을 확정하지 않는다.
F06	우선순위는 노출 가능성, 현재 상태, 반복 여부와 자료 부족을 근거로 검토 제안한다. 즉시 현장 확인이 필요한지는 책임자가 판단하며 AI가 작업 재개를 승인하지 않는다.

현장 메모 원자료 M01부터 M08

메모는 원문 성격을 유지했습니다. 같은 건인지 판단할 때 위치·시각·관찰 내용을 함께 대조하세요. 사진 파일은 제공하지 않으며, 사진에 관한 설명만 원자료에 포함돼 있습니다.

M01 09:05 한지민 수첩 | 북측 보관장

플라스틱 용기 3개 중 1개의 내용물 식별 라벨 글씨가 거의 안 보임. 용기 뚜껑은 닫혀 있었음. 어떤 내용물인지 현장에서는 확인 못 함. 사진 P01 촬영했다고 적었으나 현재 공유 폴더에는 없음.

M02 09:12 강민석 메신저 | 포장동 2번 출입구

출입구 안쪽 통행 표시 구역에 빈 상자 4개가 나와 있었음. 작업자에게 이동 요청함. "점심 전 정리하겠다"는 답을 받았고 실제 이동한 것은 보지 못함.

M03 09:18 윤태호 수첩 | 포장동 세면대 뒤

바닥이 젖어 있었고 연결 배관 아래에 물방울이 보였음. 세면대 사용 직후라 튄 물인지 배관에서 나온 것인지 불명확. 걸레로 닦았다는 말만 들음. 배관 점검 기록 확인 필요.

M04 09:24 최유진 메신저 | 폐기물장

파란 통 하나에 "폐합성…"만 보이고 나머지 글씨는 지워져 있음. 뚜껑은 닫힘. 한지민이 앞서 본 통과 같은 것 같다고 함. 용기 번호는 적지 못함.

M05 09:31 정소라 수첩 | 자재창고 동쪽 문 옆

소화설비 앞 지정 접근 공간에 포장용 필름 롤 2개가 놓여 있었음. 창고 담당자는 임시 보관이라고 설명. 언제 치울지와 누가 옮길지는 답을 받지 못함.

M06 09:38 윤태호 메신저 | 포장동 집진설비

차압계 표시 1.8. 단위와 해당 설비의 기준 범위를 메모하지 못함. 지난주에는 1.2였다는 작업자 설명이 있었으나 기록 원본은 못 봄. 숫자만으로 정상·이상을 정하지 말고 기준표를 확인해야 함.

M07 09:46 강민석 수첩 | 사무동 뒤 우수 배수구

배수구 주변에 연한 갈색 자국. 지금 흐르는 물은 보이지 않음. 어젯밤 비가 왔다고 함. 흙인지 다른 물질인지 확인 안 됨. 우수 배수구 번호는 W-02.

M08 09:53 최유진 구두 전달 기록 | 자재창고 중앙

보행선 일부가 지워져 있음. 약 2m라고 적었지만 실제로 재지는 않음. 팔레트에 가려 더 길 수 있다고 함. "예전부터 그랬다"는 말은 들었으나 이전 지적 번호는 확인 못 함.

현장 메모 원자료 M09부터 M16

메모는 원문 성격을 유지했습니다. 같은 건인지 판단할 때 위치·시각·관찰 내용을 함께 대조하세요. 사진 파일은 제공하지 않으며, 사진에 관한 설명만 원자료에 포함돼 있습니다.

M09 10:01 한지민 수첩 | 포장동 게시판

야간 근무조 비상 연락망의 설비 담당 이름이 퇴사자 이름으로 남아 있음. 게시 문서에는 2026년 7월판이라고 적힘. 주간조 연락망은 이번 달판이었음.

M10 10:08 정소라 메신저 | 북측 보관장

분리보관 구획 표지 한 장이 떨어져 벽에 기대어 있음. 실제로 서로 다른 폐기물이 섞여 있는지는 확인하지 않음. 표지 재부착을 요청할 부서는 아직 정하지 않음.

M11 10:14 윤태호 수첩 | A동 세면대 뒤

배관 너트 쪽이 축축함. M03 위치와 같은 것으로 보이지만 확인 사진은 없음. 설비팀에서 오후에 보겠다고 함. 방문 시각은 확정되지 않음.

M12 10:21 강민석 메신저 | 포장동 라벨 작업대

멀티탭 옆으로 전선 한 가닥이 통행 구역을 가로질러 나와 있음. 어느 장비 전선인지 확인 못 함. 피복 손상이나 발열은 확인한 적 없음. 사진 P12에는 위치만 보임.

M13 10:29 최유진 수첩 | 자재창고 충전 구역

충전 구역 앞에 "점검 중" 종이가 붙어 있음. 10월 16일 점검했다는 말은 들었으나 문서가 서명되지 않음. 실제 점검 완료와 사용 가능 여부를 이번 점검에서 판정하지 않았음.

M14 10:35 한지민 메신저 | 폐기물 임시보관장 입구

담당자가 폐기물 반출 기록을 보여줌. 10월 15일 기록의 수량 단위 칸이 비어 있음. 숫자는 120으로 읽힘. kg인지 다른 단위인지 확인 필요. 나머지 날짜 기록까지 검토한 것은 아님.

M15 10:42 정소라 수첩 | 사무동 1층 출입구

출입구 바닥과 통행 표시 상태를 확인함. 적치물은 없었고 눈에 띄는 손상도 보지 못함. 이번 점검에서는 추가 지적사항 없음. 다른 구역까지 양호하다는 의미는 아님.

M16 10:48 강민석 메신저 | 포장동 2번 출입구

아침에 지적한 빈 상자 4개를 옮겼다고 작업자가 메시지를 보냄. 사진 P16은 상자가 없는 모습이나 촬영 시각 정보가 없고 점검자의 현장 확인도 아직 없음.

후속 확인과 메모 원자료 M17부터 M24

메모는 원문 성격을 유지했습니다. 같은 건인지 판단할 때 위치·시각·관찰 내용을 함께 대조하세요. 사진 파일은 제공하지 않으며, 사진에 관한 설명만 원자료에 포함돼 있습니다.

M17 11:02 한지민 수첩 | 사무동 뒤 W-02

배수구 앞 갈색 자국 재확인. M07과 같은 위치. 인근 토사에서 흘러온 것 같다는 의견은 있었으나 확인된 경로는 없음. 시료 분석 자료나 우천 시 관찰 기록은 제공되지 않음.

M18 11:10 최유진 메신저 | 자재창고 동쪽 문 옆

접근 공간의 필름 롤 2개는 아직 같은 위치. 담당자는 오전 출하가 끝나면 옮긴다고 함. 오전 출하 종료 시각과 이동 책임자는 기록하지 못함.

M19 11:18 윤태호 수첩 | 포장동 집진설비

설비 식별번호 D-02. 운전 기록표에서 오늘 수치를 찾지 못함. 종이 기록표가 다른 곳에 있는지는 확인하지 않음. 차압 기준표는 현장에 없었고 설비 사무실에 있다는 설명만 받음.

M20 11:26 정소라 메신저 | 사무동 회의실

환경교육 참석부의 10월 6일 교육란에 서명 2개가 누락됨. 해당 직원이 불참했는지 서명만 안 했는지 확인되지 않음. 교육 내용과 실제 참석 여부는 교육 담당자에게 확인해야 함.

M21 13:20 윤태호 후속 메신저 | 포장동 세면대 뒤

점심 후 연결 부위를 조정했고 바닥을 닦았다고 보고. 사진 P21은 연결 부위만 가까이 찍혀 있음. 물을 다시 사용한 뒤 재발했는지 기록이 없고 환경안전 확인자는 미기재.

M22 13:45 최유진 후속 메신저 | 자재창고 중앙

보행선 보수는 다음 주 정비 때 함께 하자는 의견. 이전 지적대장을 보니 9월 28일에도 "창고 중앙 보행선 훼손"이 있음. 동일 범위인지 도면이나 사진으로 대조하지 못함.

M23 14:10 한지민 사진 확인 메모 | 포장동 라벨 작업대

P12 파일을 열어보니 전선은 보이지만 장비명은 안 보임. 생산팀은 설비팀에 확인하겠다고 답함. 아직 소유 장비, 임시 사용 기간, 조정 계획은 회신되지 않음.

M24 15:00 정소라 후속 메신저 | 포장동 게시판

야간조 연락망을 교체했다고 총무팀에서 회신. 새 문서 날짜는 10월 19일이며 사진 P24는 게시 위치와 문서 상단만 보임. 번호가 실제로 연결되는지 확인한 기록은 아직 없음.

실습 과제와 AI 입력 예시

진행 순서

1단계 M01~M24를 읽고 독립된 발견 사항, 같은 사항의 추가 기록, 양호 관찰을 구분합니다. 같은 건인지 불확실하면 후보로 남깁니다.

2단계 사내 기준 F01~F06에 따라 관리대장을 만듭니다. 조치 수행 보고와 완료 검증을 구분하고, 원문에 없는 담당자·기한은 확정하지 않습니다.

3단계 추가 확인 질문을 최소 8개 만들고, 우선 검토할 3개 항목을 근거와 함께 제안합니다.

4단계 관련 부서에 보낼 조치 요청 메일을 작성한 뒤 원문 근거가 빠지거나 바뀐 곳을 검토합니다.

관리대장에 넣을 필드

관리번호 / 장소 / 발견 사항 / 근거 메모 번호 / 통합한 기록 번호 / 확인된 사실 / 미확인 내용 / 조치 상태 / 필요 조치 또는 확인 요청 / 담당 부서 확인 / 완료 기한 확인 / 검증 증빙 / 우선순위 제안 근거

그대로 사용해 볼 프롬프트

"첨부 PDF의 현장 메모 M01~M24와 사업장 정보 B01~B04, 사내 기준 F01~F06을 사용해 개선조치 관리대장을 작성해줘. 중복 후보는 관련 번호와 통합 이유를 적고, 불확실한 통합은 확정하지 마. 관찰 사실과 추정을 구분하고, 담당자와 완료 기한이 없으면 확인 필요로 표시해줘. 조치했다는 보고만으로 완료 처리하지 마. 각 행에 근거 메모 번호를 붙이고, 원문에 없는 법 위반 판정이나 수치 기준은 만들지 마. 마지막에 추가 확인 질문 8개와 부서별 조치 요청 메일 초안을 작성해줘."

제출 전 확인

확인 항목	체크
24개 메모를 빠짐없이 추적할 수 있는가	☐
중복 후보와 위치가 다른 항목을 구분했는가	☐
담당자·기한·수치 기준을 임의로 만들지 않았는가	☐
수행 보고와 완료 검증, 미확인 상태를 구분했는가	☐
요청 메일에서 발견 사실과 회신 요청이 분명한가	☐

확장 실습: 관리대장을 만든 다음 "미확인 정보가 많은 항목만 추려 확인 질문을 만들어줘", "담당 부서가 확정되지 않은 행만 별도 표시해줘"라고 요청해 보세요.