ECO LAB CONSULT

Bucureşti: B-dul. Basarabia, Nr.256, sector 3, cod poştal 030352
Tel / Fax: 021 255 09 48
http: www.ecolabconsult.ro

LABORATOR DE MEDIU ACREDITAT RENAR
Conform SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru ÎNCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 447

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. **2545** din **16.07.2026**

I Informații furnizate de solicitantul de analize

Contextul prelevării: **Contract (Nr. comanda 157 / 324 / 07.07.2026)**			
Program prelevare: **Altele**			
Proprietar:	**ARTROM STEEL TUBES S.A.**	Unitate:	**ARTROM STEEL TUBES S.A**
Sediu social/domiciliu:	**OLT, Slatina, Str. Drăgăneşti, NR.30**	Adresă:	**OLT, Slatina, Str. Drăgăneşti, NR.30**

Date cu privire la acţiunea de prelevare a probelor

Data şi ora de prelevare:	**10.07.2026 - 10.07.2026**	Responsabil prelevare:	**Client**
Locul prelevării:	**iesire filtru**	Metodă de prelevare:	**Client**
Tip prelevare:	**Proba momentana**		

Date cu privire la proba/ele prelevate

Nr. probe prelevate: 1

Probă (Producator)	Detalii probă	Cod probă (alocat de laborator)
apa potabila (ARTROM STEEL TUBES S.A.)	cantit. totală: **2,00 L ,** nr. unităţi/probă: **1,** sigilare: **Nesigilat,**	**PR-ECOLAB-2545-1**

II Informații furnizate de laborator

Date cu privire la recepţia probelor

Data și ora :	Temperatura:	Stare primire:	Responsabil receptie:
10.07.2026 12:00	**-**	**Corespunzătoare**	**Ec. Alecsandra NOJE**

Echipamente folosite: GAZ CROMATOGRAF 6890 cu spectrometru masă 5975 C (-)

Data efectuării analizelor : 10.07.2026 - 10.07.2026

Detaliile/Observațiile, Opiniile și interpretările conținute de prezentul raport de incercare nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest RI rezultatele încercării se referă numai la proba si încercăriile analizate. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a raportului de incercare fără aprobarea laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Activitățile de laborator sunt realizate în facilitățile permanente ale laboratorului cat si incercari efectuate IN SITU. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office@ecolabconsult.ro

Tabel Rezultate/Probă (nr total probe:1)

Probă: **apa potabila**

Cod probă: **PR-ECOLAB-2545-1.1**

Nr. crt	Analize/ încercări efectuate	U.M.	Valori obţinute	Incertitudine extinsă	*Valorile maxime admise conf. Ord. 7/2023*	Metoda de analiză
1	Tetracloretena *(AR)*	µg/l	0.63	± 0,13	10 (suma)	SR EN ISO 10301:2003 PS-41 -Ed5-R0
2	Tricloretena *(AR)*	µg/l	<0.3	± 0,06	10	SR EN ISO 10301:2003 PS-41 -Ed5-R0

ŞEF LABORATOR

Ing. Chimist NOJE Mirela

Verificat

Ing. Chimist Radu Luminița

SOCIETATEA ECO LAB CONSULT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Abrevieri / Definiţii:

(AR) - Acreditat RENAR ;
***(NR)* - Neacreditat RENAR ;**
***(V)* - Validat intern;**
IM - incertitudine de măsurare
UM - unităţi de măsură
S.U. – substanță uscată
Încercările marcate cu ** sunt subcontractate cu un laborator acreditat RENAR

-Sfârşit document-

Detaliile/Observațiile, Opiniile și interpretările conținute de prezentul raport de incercare nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest RI rezultatele încercării se referă numai la proba si încercăriile analizate. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a raportului de incercare fără aprobarea laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Activitățile de laborator sunt realizate în facilitățile permanente ale laboratorului cat si incercari efectuate IN SITU. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office@ecolabconsult.ro