AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr...../.....

2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 11/ 08 2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

S.C. GREENTECH S.A. , Loc. Buzau, Jud. Buzau, Strada:Aleea industriilor Nr.17, reprezentata prin Dl Ionel Pancescu in calitate de Manager Energetic, nr telefon: 0727 777 879;

cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

Cod echipament – E02-002047

Dec 350-1.5/duplex- statie dedurizare duplex, racord 1.5", 350litri rasina pe fiecare coloana

Locatia aplicatiei:

Statia de tratare apa - Frasinul

S-au efectuat urmatoarele operatiuni de service:

- S-a oprit alimentarea cu apa a sistemului;
- S-a depresurizat sistemul si s-au demontat sistemele de actionare din interior;
- S-au curatat si gresat piesele;
- S-au curatat injectoarele de saramura si supapa de absorbite ;
- S-a represurizat sistemul si s-au verificat etanseitatile;
- S-au verificat setarile vanelor pe aplicatia client si s-au regenerat regenerari fortate la sistemul de tratare;
- S-au verificat pasii de spalare si daca acestia sunt executati corect;
- S-au efectuat teste de duritate:
  - Duritate apa intrare : 18°f
  - Duritate iesire coloana 1: 0°f
  - Duritate iesire coloana 2: 0°f

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

Obs:* - Debitmetru blocat.

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

- Rășină schimbată 80%.

Recomandari:* - A se înlocui debitmetrul.
A se înlocui rășina.

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

S-au ridicat echipamente:
Nu: _____
Da: _____ Seria: _____,
Motivul: _____

Durata interventiei: .....

Beneficiar: GREENTECH S.A. Furnizor: S.C. AKRO SRL

_____
Semnatura si numele in clar

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România