

Centinela

Instalaciones Generales: 3/5

- ☐ ¿Las salidas de emergencia están claramente señalizadas y despejadas?
- ☐ ¿Los extintores están presentes en las ubicaciones designadas y están llenos?
- ☒ ¿Existe un plan de evacuación claramente definido y conocido por todo el personal y estudiantes?
- ☒ ¿Se realizan inspecciones regulares en busca de posibles fugas de gas u otros riesgos químicos?
- ☒ ¿Se implementan controles de acceso para garantizar que solo personas autorizadas ingresen a áreas restringidas?

Seguridad: 2/5

- ☐ ¿La señalización de seguridad, como salidas de emergencia y rutas de evacuación, está claramente visible y actualizada?
- ☐ ¿Las áreas exteriores, como estacionamientos, están bien iluminadas y seguras?
- ☐ ¿Existen medidas de seguridad adicionales para proteger equipos y materiales valiosos en la institución?
- ☒ ¿Se lleva a cabo una inspección de los sistemas de fontanería para prevenir riesgos de inundación?
- ☒ ¿Los procedimientos de primeros auxilios están claramente establecidos y comunicados?

Higiene: 0/5

- ☐ ¿Se realizan inspecciones regulares de los sistemas de ascensores y escaleras mecánicas?
- ☐ ¿El personal de seguridad realiza patrullas regulares para identificar posibles riesgos?
- ☐ ¿Existe un protocolo para la gestión de situaciones de acoso o bullying?

- ☐ ¿Se llevan a cabo inspecciones regulares de los sistemas de fontanería y drenaje?
- ☐ ¿Se realiza una verificación regular de los sistemas de control de acceso, como tarjetas magnéticas?

Se cumplen 5 de 25 reglas

Cumplimiento: 20.00%

Porcentaje Global: 0% - Envíos(0)

Enviar

Contacto

Super intendencia de Riesgos en el Trabajo:
(0-800-666-6778)

Aseguradoras de Riesgo del Trabajo:
Centro de Atención al Cliente 0800-333-1278 - Lunes a
Viernes de 8 a 20.
Coordinación de Emergencias Médicas: 0800-333-1333