SOLAR SERVICE REPORT

PREVENTIVE MAINTENANCE

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 25.80 kWp.

วันที่ : 14 มีนาคม 2569

ชื่อลูกค้า : บริษัท คูโบต้าเบญจพลนครสวรรค์ (สาขาหนองบัว)

สถานที่ติดตั้ง : 338 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ปี 2568		ปี2569		ปี 2570	
ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
		14/3/2569			



Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

CHECK SHEET REPORT

MOUNTING STRUCTURE 1

PV MODULE 2

INVERTER 3

MAIN SOLAR 4

Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD

555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000

Tel.080-329-9777


MOUNTING STRUCTURE PHO TO REPORT



















Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

1. MOUNTING STRUCTURE CHECK SHEET REPORT			
ลำดับ	อุปกรณ์/รายการ	ผลการตรวจสอบ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ตรวจเช็คสภาพทางกายภาพของแผงทั่วไป	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพสายไฟใต้แผง และทางเดินสายไฟ	✓	
3	ตรวจเช็คสภาพการยึดจับและจุดเชื่อมต่อ	✓	
4	ตรวจเช็คจุดต่อกราวด์	✓	

2. OTHERS

.....

.....

3. MEASUREMENT

.....

.....

Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777


PV MODULE PHO TO REPORT


















Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer


SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

PV MODULE PHO TO REPORT







Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

PV MODULE PHO TO REPORT


















Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

2. PV MODULE CHECK SHEET REPORT			
ลำดับ	อุปกรณ์/รายการ	ผลการตรวจสอบ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	สุ่มตรวจด้านหน้าแผง - ร่องรอย, ตาหนิ, รอยไหม้, และความเพี้ยนของสี	✓	
2	สุ่มตรวจด้านหลังแผง - ร่องรอย, ตาหนิ, รอยไหม้ และความเพี้ยนของสี	✓	
3	สุ่มตรวจ Junction box - ปัญหาจากซีล, การจัดวางสายไฟ, ขั้วต่อ MC4 และอื่นๆ	✓	
4	ตรวจเช็คสภาพความมั่นคง แข็งแรงของโครงยึดแผง ว่ามีการชำรุดหรือมีสนิมหรือไม่	✓	
5	ทำความสะอาดของแผง	✓	
6	ตรวจสอบความสะอาดของแผง	✓	
7	อื่นๆ	✓	

Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer


SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

INVERTER PHO TO REPORT

















Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD

555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000

Tel.080-329-9777

INVERTER PHO TO REPORT

อินพุต DC

สตริง	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(V)	กระแสไฟฟ้าขาเข้า(A)
PV1	545.1	3.71
PV2	545.1	0.00
PV3	502.6	3.67
PV4	502.6	0.00
PV5	514.6	3.77
PV6	514.6	0.00
PV7	0.0	0.00
PV8	0.0	0.00

เอาท์พุต AC

	แรงดันไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า(V)	กระแสไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า(A)
A	233.8	8.024
B	235.3	7.854
C	236.8	7.661











Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

3. INVERTER CHECK SHEET REPORT			
ลำดับ	อุปกรณ์/รายการ	ผลการตรวจสอบ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ตรวจเช็คสภาพทางกายภาพของตู้ Inverter	✓	
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Inverter โดยการกดดูค่า Parameter ต่างๆ ของ Inverter และจดบันทึก พร้อมรูปถ่าย	✓	
3	ทำความสะอาด / บำรุงรักษาตู้ Inverter	✓	

Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

MAIN SOLAR PHO TO REPORT


















Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777


MAIN SOLAR PHO TO REPORT

















Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer


SOLAR WING ENERGY CO.,LTD


555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000

Tel.080-329-9777

MAIN SOLAR PHO TO REPORT

















Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777

4. MAIN SOLAR CHECK SHEET REPORT			
ลำดับ	อุปกรณ์/รายการ	ผลการตรวจสอบ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์	✓	
2	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ	✓	
3	ตรวจสอบจุดยึดอุปกรณ์	✓	
4	ตรวจสอบระบบกราวด์และการติดตั้งของตู้ Main Solar	✓	
5	ตรวจสอบการทางาน และการตัดต่อวงจร (เปิด/ปิด)	✓	
6	ทดสอบเซอร์กิตเบรกค์เกอร์ทริป	✓	
7	ทำความสะอาดตู้ Mian Solar	✓	

2. OTHERS

.....

.....

3. MEASUREMENT

.....

.....

Approve By : ..... Operation Manager

Service and Report By : ..... Electrical Engineer

SOLAR WING ENERGY CO.,LTD
555 Nikhom Song Khor,Mueang Udon Thani District,Udon Thani 41000
Tel.080-329-9777