



JYY192

INFORME ESTRUCTURAL

CON EL PRESENTE INFORME ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN.

DATOS DEL VEHICULO

FECHA INSPECCION2024-08-30

FECHA INGRESOPARQUEADERO

MARCA	CHEVROLET	COMPañIA	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A.
LINEA	NHR [3] [FL] 700P	SUCURSAL	COMPañIA DE FINANCIAMIENTO
	REWARD [105HP] MT	SERVICIO	G.M. FINANCIAL SUCURSAL(*)
	3000CC TD 4X2 ABS	PLACA	PUBLICO
MODELO	2023	PLACA	JYY192
CLASE	CAMIONETA	KILOMETRAJE	36722
CARROCERIA	ESTACAS		
COLOR	BLANCO		
CILINDRAJE	2999		
DIRECCION	HIDRAULICA		
TIPO DE CAJA	MECANICA		
COMBUSTIBLE	DIESEL		

OBSERVACIONES ESTRUCTURA

SE RECOMIENDA REALIZAR ALINEACION, REVISION DE FRENOS Y SUSPENSION ANTES DE CUALQUIER NEGOCIACION. EL DICTAMEN EMITIDO EN ESTE INFORME, ESTA SUJETO A POLITICAS DE ASEGURABILIDAD DE CADA COMPañIA. INFERIOR NO REVISADO POR UBICACIÓN DEL VEHÍCULO VEHÍCULO SUCIO INGRESO 28/08/2024

OBSERVACIONES ESTUDIO TÉCNICO

VEHICULO NACIONAL, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES.

OBSERVACIONES REGISTRO LEGALES

VEHÍCULO CON PRENDA.VEHÍCULO REPORTADO CON PENDIENTES, SE SUGIERE PRESENTAR EL VEHÍCULO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LATONERIA Extension frontal izq espaldar de cabina Extension frontal der Paragolpes DeL Frontal Puerta Del Izq Puerta Del Der Capota Original Original Original Original Original Sumido Sumido Golpe leve	INFERIOR Estribo derecho Larguero derecho larguero izquierdo Estribo izquierdo Piso cabina Original Original Original Original Original
ESTRUCTURA Estructura espaldar de cabina Paral Del Der Estructura frontal Estructura de capota Estribo Izq Paral Del Izq Paral Central Izq Paral Central Der Estribo Der Original Original Original Original Pieza rayada Pieza rayada Pieza rayada Pieza rayada Pieza rayada	CARROCERIA Compuerta izquierda Lado izquierdo Piso Compuerta derecha Lado derecho Parte delantera Original Original Original Original Original Original
VIDRIOS Panoramico Tras Original	LUCES Cocuyo Izq Original

Vidrio Puerta Del Izq	Original
Vidrio Puerta Del Der	Original
Luneta Retrovisor Der	Original
Panoramico Del	Original
Luneta Retrovisor Izq	Rayado

Farola Izq	Original
Direccional Del Izq	Original
Cocuyo der	Original
Direccional Del Der	Original
Stop Izq	Original
Stop Der	Original
Farola Der	pieza para cambiar

 INTERIOR	
Cojineria Del Izq	Original
Tapiceria Techo	Original
Tapiceria Puerta Der	Original
Tapiceria Puerta Izq	Original
Cojineria Del Der	Original
Tapiceria piso	Original
Tablero	Original

 FUGAS	
Fuga en culata	No Tiene
Fuga en carter	No Tiene
Fuga en caja	No Tiene
Fuga en transmision	No Tiene
Fuga en sistema de frenos	No Tiene
Fuga en sistema de direccion	No Tiene

 LLANTAS Y RINES	
Material Rines	Sencillo
Tipo de Rines	Disco
Cantidad de Llantas	4
Cantidad Rines	4
Dimension Rines	17.5
Marca LLantas	Variadas
Dimension LLantas	215/75
Vida util LLantas	75%
Estado Rines	Bueno

 PINTURA	
pintura Espaldar de cabina	Original
pintura Puerta Del Izq	Rayado
pintura Extension frontal der	Rayado
pintura Capota	Rayado
pintura Frontal	Rayado
pintura Extension frontal izq	Rayado
pintura Puerta Del Der	Rayado
pintura Paragolpes Del	Rayado

MECANICA

Marca eje delantero	Eaton	
Marca eje trasero 1	Eaton	Tipo de exosto
Tipo de freno	Aire	Freno de ahogo
Cantidad de exostos	1	Cantidad de puntas de exosto
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Marca freno motor	No Tiene	Bajo
		Marca eje trasero 2

Horizontal	Tipo de suspension trasera	Ballestas
Tiene	Intercooler	Tiene
1	Cantidad de rejillas	1
No tiene	Camaras de aire	No tiene
No tiene		

Delantera derecha



Delantera izquierda



Trasera derecha

Trasera izquierda



CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

LAS PRUEBAS Y REVISIONES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.

NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.

LAS REVISIONES Y EXÁMENES TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO

LOS EXAMENES PUEDEN TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.

EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.

LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.