

Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 4 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 2 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

ESTIAGEM:

ALERTA: Centro - Rua Vitório Celant

ATENÇÃO: Ponte R. João Suzin Marini

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência
Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)					
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	16/03/22 08:15	20	
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	16/03/22 08:15	13	
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	16/03/22 08:15	31	
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	16/03/22 08:15	73	
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	16/03/22 08:15	33	
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	16/03/22 08:15	23	

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Tendência do Nível do Rio: Subindo:  Estável:  Descendo:  Normal:  Estiagem:  Atenção:  Alerta:  Emergência:  Enchente:  Atenção:  Alerta:  Emergência: 

Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos


De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 6 registraram chuva nas últimas 24 horas.

Os maiores volumes de chuva registrados foram de 22.2mm e 19.4mm nas estações de Centro Jusante - Rua Orestes Farina e Centro - Rua Vitório Celant, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h
Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)									
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	16/03/22 08:15	0	2	4.2	4.2	4.4	7
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	16/03/22 08:15	0	2	3.6	3.8	3.8	12.8
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	16/03/22 08:15	0	0	0	0	0	3.4
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	16/03/22 08:15	0	2.2	3.8	3.8	3.8	15.2
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	16/03/22 08:15	0	2.4	4	4	4	19.4
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	16/03/22 08:15	0	2.4	4.2	4.2	4.2	22.2

Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



Legenda: As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Situação Hidrológica do Rio

■ Nível do Rio (cm)

■ Chuva (mm)

Estiagem: [

Atenção
Alerta
Emergência

Enchente: [

Atenção
Alerta
Emergência

Maiores informações acesse:

[Rios On-Line](#)

[Boletim Anteriores](#)

Elaborado pela Equipe da Sala de Situação - ANA/Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

sshidrosc@epagri.sc.gov.br

