

Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 3 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 3 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

ESTIAGEM:

ATENÇÃO: Centro - Rua Vitório Celant, Montante - Barragem Concórdia e Foz do Rio Claudino

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência
Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)					
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	03/10/19 08:00	36	
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	03/10/19 08:00	29	
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	03/10/19 08:00	70	
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	03/10/19 08:00	27	
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	03/10/19 08:00	15	
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	03/10/19 08:00	8	

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Tendência do Nível do Rio: Subindo: Estável: Descendo: Normal: Estiagem: Atenção: Alerta: Emergência: Enchente: Atenção: Alerta: Emergência:

Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 5 registraram chuva nas últimas 24 horas.


Os maiores volumes de chuva registrados foram de 40.2mm e 39.4mm nas estações de Centro Jusante - Rua Orestes Farina e Centro - Rua Vitório Celant, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	03/10/19 08:00	0	0	0	0	0	0
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	03/10/19 08:00	0	0.2	0.2	2	15.2	39.4
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	03/10/19 08:00	0	0.2	0.2	2.2	15.8	40.2
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	03/10/19 08:00	0	0.2	0.2	1.8	14.4	38.6
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	03/10/19 08:00	0	0.2	0.2	1.6	13.6	28.2
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	03/10/19 08:00	0	0	0.2	1.8	13.8	36.2



Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



Legenda: As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Situação Hidrológica do Rio

■ **Nível do Rio (cm)**

■ **Chuva (mm)**

Estiagem:

■ **Atenção**
■ **Alerta**
■ **Emergência**

Enchente:

■ **Atenção**
■ **Alerta**
■ **Emergência**

Maiores informações acesse:

[Rios On-Line](#)

[Boletim Anteriores](#)

Elaborado pela Equipe da Sala de Situação - ANA/Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

sshidrosc@epagri.sc.gov.br

