

## Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 2 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 4 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

### ESTIAGEM:

**EMERGÊNCIA:** Ponte R. João Suzin Marini e Montante - Barragem Concórdia

**ALERTA:** Foz do Rio Claudino e Centro - Rua Vitório Celant

| Código                            | Município | Estação                             | Data e Horário    | Últimos Dados (cm) | Tendência                                                                             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nível de Rios na CH Jacutinga(cm) |           |                                     |                   |                    |                                                                                       |
| 2049                              | Concórdia | Barragem Concórdia                  | 07/05/21<br>08:15 | 6                  |    |
| 2058                              | Concórdia | Ponte R. João Suzin Marini          | 07/05/21<br>08:15 | 4                  |    |
| 2076                              | Concórdia | Montante - Barragem Concórdia       | 07/05/21<br>08:15 | 22                 |  |
| 2077                              | Concórdia | Foz do Rio Claudino                 | 07/05/21<br>08:15 | 69                 |  |
| 2078                              | Concórdia | Centro - Rua Vitório Celant         | 07/05/21<br>08:15 | 24                 |  |
| 2089                              | Concórdia | Centro Jusante - Rua Orestes Farina | 07/05/21<br>08:15 | 18                 |  |

**Legenda:** As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

**Tendência do Nível do Rio:** Subindo:  Estável:  Descendo:  Normal:  Estiagem:  Atenção:  Alerta:  Emergência:  Enchente:  Atenção:  Alerta:  Emergência: 

## Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos


De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 6 registraram chuva nas últimas 24 horas.

Os maiores volumes de chuva registrados foram de 16.6mm e 16.2mm nas estações de Montante - Barragem Concórdia e Foz do Rio Claudino, respectivamente.

| Código                                     | Município | Estação                             | Data e Horário | Últimos Dados | (-)1h | (-)4h | (-)8h | (-)12h | (-)24h |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| <b>Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)</b> |           |                                     |                |               |       |       |       |        |        |
| 2049                                       | Concórdia | Barragem Concórdia                  | 07/05/21 08:15 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0      | 15.6   |
| 2058                                       | Concórdia | Ponte R. João Suzin Marini          | 07/05/21 08:15 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0      | 15.8   |
| 2076                                       | Concórdia | Montante - Barragem Concórdia       | 07/05/21 08:15 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0      | 16.6   |
| 2077                                       | Concórdia | Foz do Rio Claudino                 | 07/05/21 08:15 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0      | 16.2   |
| 2078                                       | Concórdia | Centro - Rua Vitório Celant         | 07/05/21 08:15 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0      | 14.8   |
| 2089                                       | Concórdia | Centro Jusante - Rua Orestes Farina | 07/05/21 08:15 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0      | 15     |

# Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



**Legenda:** As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

**Situação Hidrológica do Rio**

■ Nível do Rio (cm)

■ Chuva (mm)

Estiagem:

Atenção  
Alerta  
Emergência

Enchente:

Atenção  
Alerta  
Emergência

Maiores informações acesse:

[Rios On-Line](#)

Boletim nº 86/2021 - Sala de Situação – ANA/EPAGRI/CIRAM

## [Boletim Anteriores](#)

Elaborado pela Equipe da Sala de Situação - ANA/Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

[sshidrosc@epagri.sc.gov.br](mailto:sshidrosc@epagri.sc.gov.br)

