

Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 4 monitoradas, 1 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 3 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

ESTIAGEM:

EMERGÊNCIA: Ponte R. João Suzin Marini e Centro Jusante - Rua Orestes Farina

ATENÇÃO: Centro - Rua Vitório Celant

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência
Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)					
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	23/10/24 08:45	4	
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	23/10/24 08:45	74	
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	23/10/24 08:45	36	
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	23/10/24 08:45	1	

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Tendência do Nível do Rio: Subindo:  Estável:  Descendo: 

Normal:  Estiagem: 

Atenção 
Alerta 
Emergência 

Enchente: 

Atenção 
Alerta 
Emergência 

Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos


De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 5 registraram chuva nas últimas 24 horas.

Os maiores volumes de chuva registrados foram de 10.2mm e 4.4mm nas estações de Centro Jusante - Rua Orestes Farina e Ponte R. João Suzin Marini, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h
Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)									
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	23/10/24 08:45	0.6	1.8	2.6	4.4	4.4	4.4
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	23/10/24 08:45	0.8	1.8	2.6	3.6	3.6	3.6
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	23/10/24 08:45	0	0	0	0	0	0
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	23/10/24 08:45	0.6	1.4	2.2	10.2	10.2	10.2
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	23/10/24 08:45	0.4	1.8	2.6	3.8	3.8	3.8
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	23/10/24 05:15	0.2	3	3.8	3.8	3.8	3.8

Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



Legenda: As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Situação Hidrológica do Rio

■ Nível do Rio (cm)

■ Chuva (mm)

Estiagem: -

Atenção
Alerta
Emergência

Enchente: -
Atenção
Alerta
Emergência

Maiores informações acesse:

[Rios On-Line](#)

[Boletim Anteriores](#)

Elaborado pela Equipe de Hidrologia - Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

sshidrosc@epagri.sc.gov.br

