

## Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 1 monitoradas, 1 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios.

| Código                                   | Município | Estação                             | Data e Horário    | Últimos Dados (cm) | Tendência                                                                           |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)</b> |           |                                     |                   |                    |                                                                                     |
| 2089                                     | Concórdia | Centro Jusante - Rua Orestes Farina | 20/02/26<br>08:45 | 25                 |  |

**Legenda:** As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

**Tendência do Nível do Rio:** Subindo: ☐ Estável: ☐ Descendo: ☐ Normal: ☒ Estiagem: ☐

Atenção  Alerta  Emergência 

Enchente:  Atenção  Alerta  Emergência 

## Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 2 monitoradas, 2 registraram chuva nas últimas 24 horas.


Os maiores volumes de chuva registrados foram de 18mm e 16.6mm nas estações de Centro Jusante - Rua Orestes Farina e Ponte R. João Suzin Marini, respectivamente.

| Código                              | Município | Estação                             | Data e Horário | Últimos Dados | (-)1h | (-)4h | (-)8h | (-)12h | (-)24h |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm) |           |                                     |                |               |       |       |       |        |        |
| 2089                                | Concórdia | Centro Jusante - Rua Orestes Farina | 20/02/26 08:45 | 0             | 0     | 0     | 0     | 1.8    | 18     |
| 2058                                | Concórdia | Ponte R. João Suzin Marini          | 20/02/26 08:45 | 0             | 0     | 0     | 0.2   | 2      | 16.6   |



## Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



**Legenda:** As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

**Situação Hidrológica do Rio**  
■ Nível do Rio (cm)     ■ Chuva (mm)     Estiagem: ■ Atenção     ■ Alerta     ■ Emergência     Enchente: ■ Atenção     ■ Alerta     ■ Emergência

Maiores informações acesse:

[Rios On-Line](#)

[Boletim Anteriores](#)

Elaborado pela Equipe de Hidrologia - Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

[sshidrosc@epagri.sc.gov.br](mailto:sshidrosc@epagri.sc.gov.br)