# 고객 클레임 접수 메일

문서번호: C04-REQ

### 메일 헤더

보낸 사람: 데모 반포오토 (가상) <service@example.com>
받는 사람: claims@example.com
접수일: 2026-10-18
제목: [SYN-PO-C04] 와이퍼 블레이드 600mm 확인 요청

### 고객 요청

와이퍼 1개의 케이스와 연결부가 손상된 것으로 보여 교환 요청합니다. 거래명세서를 먼저 보내며 파손 사진은 아직 촬영하지 못했습니다. 제품은 고객사에 보관 중으로 회수되지 않았습니다.

### 대조용 접수 정보

| 참조 출고 | 주문 품번 | 요청 수량 | 사유 |
|---|---|---|---|
| SYN-OUT-C04-01 | SYN-WB-600 | 1 EA | 운송 중 파손 주장 |

### 제출 파일 목록

C04-INV-01.pdf

사진 미제출. 회수·검수 미진행.