고객 클레임 접수 메일

문서번호: C04-REQ

메일 헤더

보낸 사람: 데모 반포오토 (가상) <service@example.com>
받는 사람: claims@example.com
접수일: 2026-10-18
제목: [SYN-PO-C04] 와이퍼 블레이드 600mm 확인 요청

고객 요청

와이퍼 1개의 케이스와 연결부가 손상된 것으로 보여 교환 요청합니다. 거래명세서를 먼저 보내며 파손 사진은 아직 촬영하지 못했습니다. 제품은 고객사에 보관 중으로 회수되지 않았습니다.

대조용 접수 정보

참조 출고	주문 품번	요청 수량	사유
SYN-OUT-C04-01	SYN-WB-600	1 EA	운송 중 파손 주장

제출 파일 목록

C04-INV-01.pdf

사진 미제출. 회수·검수 미진행.