

PHỤ LỤC ĐIỀU HÒA KẾ HOẠCH VỐN SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
Đơn vị: Công ty Điện lực Vũng Tàu

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	MCT	Tên công trình	Tiến độ thực hiện	Nội dung và khối lượng thực hiện	Dự toán			Kế hoạch vốn
					Giá trị	Số QĐ	Ngày	
		VỐN SCL TCT GIAO (435/EVNHCMC-KH - 27/2/2026)						59,663
		Giao danh mục và kế hoạch vốn lần 1 PCVT (QĐ 309/QĐ-PCVT - 09/09/2025)						35,000
		Giao danh mục và kế hoạch vốn lần 2 PCVT			51,103			40,475
		1 - Lưới và trạm điện			12,553			9,720
		1 - Thiết bị			17,416			14,509
		1 - Kiến trúc			1,591			1,125
		1 - Công xa			527			440
		2 - Sửa chữa khác			19,017			14,681
I		Lưới & trạm điện			12,553			9,720
1	VTAD2605001	Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu	- KC: 3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026	1. Hạng mục lưới hạ thế: - máy cắt 3p 230/380v 250a od+thùng b.vệ: 7 Bộ - Hộp domino 9 cực.: 1036 Cái - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2: 114 Bộ - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2: 15 Bộ - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2: 29 Bộ - trụ bê tông ly tâm 6m 100kg: 3 Cái - trụ bê tông (2 đoạn) 8m: 1 Cái - trụ bê tông ly tâm 10m: 6 Cái - Trụ bê tông ly tâm Thủ Đức-PC-8,5m-2kN-1đoạn: 40 Cái 2. Dán decal 174 tủ RMU ngoài trời. 3. Sửa chữa 18 tủ RMU ngoài trời bị rỉ sét	12,553			9,720
II		Thiết bị			17,416			14,509
2	VTAD2606002	Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026	- KC: T3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026	-Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA: + FCO-100A: 234 bộ +LBFCO - 100A: 20 bộ + LA 18kV: 236 bộ	3,766			2,668
3	VTAD2606001	Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống đo đếm trên địa bàn Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 - Phân bảo trì TU, TI	- KC: 1/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026	- TI trung thế: 246 cái - TU: 276 cái - TI hạ thế (các loại): 5934 cái.	13,650			11,840
III		Kiến trúc			1,591			1,125
4	VTAD2607001	Sửa chữa nhà đặt máy phát điện, nhà máy An Hội, Đặc khu Côn Đảo	- KC: T5/2026 - HT: 9/2026 - QT: 10/2026	1. Tôn lợp mái nhà đặt máy phát điện: 490m2. 2. Tôn bao nhà đặt máy phát điện: 770m2. 3 Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường bao : 760 m2. 4. Bả bằng bột bả vào tường bao: 760 m2. 5. Sơn tường bao nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ: 760 m2. 6. Cầu thang dẫn lên mái nhà. + Tẩy rỉ kết cấu thép Cầu thang dẫn lên mái nhà: 01 + Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ: 01. 7. Cửa sổ thông gió: 05 8. Máng thoát nước: + Tháo bỏ các máng thoát nước . + Gia công và lắp ráp các máng thoát nước.	1,591			1,125
IV		Công xa			527			440
5	VTAD2608001	Sửa chữa lớn công xa Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026	- KC: T5/2026 - HT: 8/2026 - QT: 9/2026	-Kiểm tra đại tu phần máy, động cơ -Kiểm tra đại tu phần EMBRAYAGE -Kiểm tra đại tu phần lái, phần gầm, chuyển hướng -Kiểm tra đại tu phần thắng -Kiểm tra đại tu phần làm đồng xe, điện xe và sơn xe -Kiểm tra nội thất thay nệm, ghế xe, vỏ xe, -Kiểm tra đại tu phần cầu -Kiểm tra dầu nhớt máy	527	619/QĐ-PCTB	09/06/2025	440
V		Sửa chữa khác			19,017			14,681
6	VTAD2610002	Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line năm 2026	- KC: 3/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026	-Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line: +Thay cách điện đứng đường dây 3 pha: 284 cái +Thay giáp buộc cách điện: 882 bộ +Thay cách điện treo, kẹp dừng, giáp núu, thanh nối: 366 bộ +Thay cò leo đường dây 3 pha: 270 cái +Xử lý cò leo, mối nối tura, tiếp xúc xấu đường dây 3 pha: 243 mối +Xử lý dây trung hòa, giá đỡ đầu cáp, cần thao tác trên đường dây 3 pha: 207 vị trí +Thay DS, LBS, RECLOSER, MBA, TU, TI, tụ bù trên đường dây 3 pha: 126 bộ +Thay xà đối xứng đường dây 3 pha: 40 bộ +Thay xà lệch đường dây 3 pha: 60 bộ +Xử lý các vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện 66 vị trí +Bọc điểm hở dây, lắp thiết bị chống động vật 52 điểm	5,780			4,078
7	VTAD2610001	Sửa chữa lớn máy phát điện Cummins G1, G2 nhà máy điện An hội năm 2026	- KC: T4/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026	-Cung cấp vật tư, phụ tùng, thi công sửa chữa máy phát điện Cummins: + Máy phát điện Cummins G1– 1600 kW, Serial: 33231832 + Máy phát điện Cummins G2– 1600 kW, Serial: 33231831	13,237			10,604