

Số: 4072/PCVT-TCKT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2026

## BẢN THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư phụ tùng, thi công sửa chữa và mua bảo hiểm
- Công trình "Sửa chữa lớn công xa Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026"
- Giá trị vốn kế hoạch: 498.198.000 đồng
- Hình thức: Thuê ngoài
- Tên đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Sửa chữa ô tô Tiến Phát
- Giá trị dự toán được duyệt (sau thuế): 498.198.000 đồng
- Thời gian khởi công: 15/05/2026
- Thời gian hoàn thành: 30/06/2026
- Giá trị quyết toán danh mục hoàn thành: 313.365.000 đồng
- Khối lượng công việc chủ yếu đã hoàn thành thay thế sửa chữa 02 xe Toyota Camry biển số 72A-072.09 và Xe Toyota Altis biển số 72A-001.61, cụ thể:

| STT      | Tên VTTB                                  | ĐVT | Khối lượng Dự toán | Khối lượng Thực hiện | Biện pháp sửa chữa | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|----------|-------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|          | <b>Xe Toyota Camry biển số 72A-072.09</b> |     |                    |                      |                    |                     |
| <b>I</b> | <b>PHẦN ĐỘNG CƠ:</b>                      |     |                    |                      |                    |                     |
| 1        | Bugì                                      | Cái | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 2        | Kim phun                                  | Bộ  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 3        | Bơm xăng                                  | cái | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 4        | Bơm nước                                  | Cái | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 5        | Lọc nhớt                                  | Cái | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 6        | Lọc xăng                                  | Cái | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 7        | Lọc gió                                   | Cái | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 8        | Dây curoa ngoài                           | Sợi | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 9        | Cao su ống nước + Code                    | ống | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 10       | Cao su chân máy                           | Cục | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 11       | Bạc segment                               | bộ  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 12       | Miềng cốt máy                             | bộ  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 13       | Miềng thanh truyền                        | Bộ  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 14       | Xylanh                                    | cái | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 15       | Piston                                    | cái | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 16       | Souppap                                   | cái | 8                  | 8                    | Thay mới           | 100%                |
| 17       | Hàn súc kết nước                          | Cái | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 18       | Feutre cốt máy                            | Cái | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |

| STT        | Tên VTTB                          | ĐVT  | Khối lượng Dự toán | Khối lượng Thực hiện | Biện pháp sửa chữa | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|------------|-----------------------------------|------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 19         | Joint máy                         | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 20         | Nước chống rỉ sét                 | Lon  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 21         | Nhớt máy                          | Lít  | 5                  | 5                    | Thay mới           | 100%                |
| 22         | Xăng rodage, chạy thử xe          | Lít  | 50                 | 50                   |                    | 100%                |
| 23         | Nhân công                         | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>II</b>  | <b>PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:</b>          |      |                    |                      |                    |                     |
| 1          | Nhớt hộp số tự động               | lít  | 8                  | 8                    | Thay mới           | 100%                |
| 2          | Lọc nhớt hộp số                   | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 3          | Feutre + ron hộp số               | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 4          | Cardan lắp ngang                  | bộ   | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 5          | Bạc đạn + gối cao su đỡ lắp ngang | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 6          | Nhân công                         | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>III</b> | <b>PHẦN GÀM + DÀN DƯỚI:</b>       |      |                    |                      |                    |                     |
| 1          | Rotin chuyển hướng ngang          | Cái  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 2          | Rôtin trụ                         | Cây  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 3          | Phục hồi thước tay lái            | Bộ   | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 4          | Bơm cái thẳng                     | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 5          | Bơm con thẳng bánh xe             | Bộ   | 4                  | 4                    | Phục hồi           | 100%                |
| 6          | Bộ thẳng trước, sau               | Bộ   | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 7          | Cao su ống thẳng                  | ống  | 3                  | 3                    | Thay mới           | 100%                |
| 8          | Dây thẳng tay                     | Sợi  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 9          | Dầu thẳng                         | Lít  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 10         | Vót tâm bua                       | Cái  | 4                  | 4                    | Phục hồi           | 100%                |
| 11         | Bạc đạn bánh trước                | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 12         | Chặn mỡ đùm trước                 | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 13         | Giảm xóc trước                    | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 14         | Cao su sinlock chữ A              | Cục  | 6                  | 6                    | Thay mới           | 100%                |
| 15         | Cao su chịu tải nhún trước        | Cục  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 16         | Mỡ chi                            | kg   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 17         | Bạc đạn bánh sau                  | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 18         | Chặn mỡ đùm sau                   | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 19         | Giảm xóc sau                      | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 20         | Cao su chịu tải nhún sau          | Cục  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 21         | Nhân công                         | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>IV</b>  | <b>PHẦN ĐỒNG:</b>                 |      |                    |                      |                    |                     |
| 1          | Đồng xe                           | xe   | 1                  | 1                    | Làm đồng           | 100%                |
| 2          | Compa + tay quay kiếng            | Bộ   | 4                  | 4                    | Phục hồi           | 100%                |
| 3          | Tay nắm + khóa cửa                | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 4          | Cản trước sau                     | Cái  | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 5          | Tấm che đất                       | Tấm  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |

| STT  | Tên VTTB                                  | ĐVT  | Khối lượng Dự toán | Khối lượng Thực hiện | Biện pháp sửa chữa | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 6    | Cao su ron cửa                            | Bộ   | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 7    | Joint kính trước                          | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 8    | Nhân công                                 | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| V    | <b>V. PHẦN SƠN:</b>                       |      |                    |                      |                    | 100%                |
| 1    | Sơn toàn bộ xe                            | Bộ   | 1                  | 1                    | Sơn mới            | 100%                |
| 2    | Nhân công                                 | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| VI   | <b>PHẦN NỆM:</b>                          |      |                    |                      |                    |                     |
| 1    | Bọc nệm ghế trước sau                     | xe   | 1                  | 1                    | Bọc mới            | 100%                |
| 2    | Trải tapis sàn + hầm máy                  | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 3    | Bao tay lái                               | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 4    | Nhân công                                 | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| VII  | <b>PHẦN ĐIỆN+ LẠNH:</b>                   |      |                    |                      |                    |                     |
| 1    | Đèn pha trước                             | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 2    | Relay đèn pha trước                       | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 3    | Đèn sương mù                              | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 4    | Đèn soi bảng số                           | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 5    | Đèn lái sau                               | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 6    | Đèn demi + signal trước                   | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 7    | Kèn điện + relay                          | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 8    | Dynamo                                    | Cái  | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 9    | Demareur                                  | Cái  | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 10   | Moteur gạt nước                           | Cái  | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 11   | Cao su gạt nước                           | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 12   | Dây điện                                  | Bộ   | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 13   | Kiểm tra vệ sinh các đồng hồ chỉ thị      | Bộ   | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 14   | Máy lạnh                                  | Bộ   | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 15   | Nhân công                                 | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| VIII | <b>PHẦN NHÂN CÔNG</b>                     |      |                    |                      |                    |                     |
| 1    | Nhân công tháo ráp toàn bộ xe             | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
|      | <b>Xe Toyota Altis biển số 72A-001.61</b> |      |                    |                      |                    |                     |
| I    | <b>PHẦN ĐỘNG CƠ:</b>                      |      |                    |                      |                    |                     |
| 1    | Bugì                                      | Cái  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 2    | Kim phun                                  | Bộ   | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 3    | Bơm xăng                                  | cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 4    | Lọc nhớt                                  | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 5    | Lọc xăng                                  | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 6    | Lọc gió                                   | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 7    | Dây curoa ngoài                           | Sợi  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 8    | Cao su ống nước + Code                    | ống  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 9    | Cao su chân máy                           | Cục  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |

| STT        | Tên VTTB                          | ĐVT  | Khối lượng Dự toán | Khối lượng Thực hiện | Biện pháp sửa chữa | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|------------|-----------------------------------|------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 10         | Bạc segment                       | bộ   | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 11         | Miếng cốt máy                     | bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 12         | Miếng thanh truyền                | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 13         | Xylanh                            | cái  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 14         | Piston                            | cái  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 15         | Souppap                           | cái  | 8                  | 8                    | Thay mới           | 100%                |
| 16         | Hàn súc kết nước                  | Cái  | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 17         | Feutre cốt máy                    | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 18         | Joint máy                         | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 19         | Nước chống rỉ sét                 | Lon  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 20         | Nhớt máy                          | Lít  | 5                  | 5                    | Thay mới           | 100%                |
| 21         | Xăng rodage, chạy thử xe          | Lít  | 50                 | 50                   |                    | 100%                |
| 22         | Nhân công                         | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>II</b>  | <b>PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:</b>          |      |                    |                      |                    |                     |
| 1          | Nhớt hộp số tự động               | lít  | 8                  | 8                    | Thay mới           | 100%                |
| 2          | Lọc nhớt hộp số                   | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 3          | Feutre + ron hộp số               | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 4          | Cardan láp ngang                  | bộ   | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 5          | Bạc đạn + gối cao su đỡ láp ngang | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 6          | Nhân công                         | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>III</b> | <b>PHẦN GÀM + DÀN DƯỚI:</b>       |      |                    |                      |                    |                     |
| 1          | Rotin chuyển hướng ngang          | Cái  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 2          | Rôtin trụ                         | Cây  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 3          | Bơm cái thẳng                     | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 4          | Bơm con thẳng bánh xe             | Bộ   | 4                  | 4                    | Phục hồi           | 100%                |
| 5          | Bộ thẳng trước, sau               | Bộ   | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 6          | Cao su ống thẳng                  | ống  | 3                  | 3                    | Thay mới           | 100%                |
| 7          | Dây thẳng tay                     | Sợi  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 8          | Dầu thẳng                         | Lít  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 9          | Vót tấm búa                       | Cái  | 4                  | 4                    | Phục hồi           | 100%                |
| 10         | Bạc đạn bánh trước                | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 11         | Chặn mỡ đùm trước                 | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 12         | Giảm xóc trước                    | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 13         | Cao su sinlock chữ A              | Cục  | 6                  | 6                    | Thay mới           | 100%                |
| 14         | Cao su chịu tải nhún trước        | Cục  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 15         | Bạc đạn bánh sau                  | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 16         | Chặn mỡ đùm sau                   | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 17         | Giảm xóc sau                      | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 18         | Cao su chịu tải nhún sau          | Cục  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 19         | Nhân công                         | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |

| STT         | Tên VTTB                             | ĐVT  | Khối lượng Dự toán | Khối lượng Thực hiện | Biện pháp sửa chữa | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-------------|--------------------------------------|------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>IV</b>   | <b>PHẦN ĐỒNG:</b>                    |      |                    |                      |                    |                     |
| 1           | Đồng xe                              | xe   | 1                  | 1                    | Làm đồng           | 100%                |
| 2           | Compa + tay quay kiếng               | Bộ   | 4                  | 4                    | Phục hồi           | 100%                |
| 3           | Tay nắm + khóa cửa                   | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 4           | Cản trước sau                        | Cái  | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 5           | Tấm che đất                          | Tấm  | 4                  | 4                    | Thay mới           | 100%                |
| 6           | Cao su ron cửa                       | Bộ   | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 7           | Joint kính trước                     | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 8           | Nhân công                            | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>V</b>    | <b>V. PHẦN SƠN:</b>                  |      |                    |                      |                    | 100%                |
| 1           | Sơn toàn bộ xe                       | Bộ   | 1                  | 1                    | Sơn mới            | 100%                |
| 2           | Nhân công tháo ráp toàn bộ xe        | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>VI</b>   | <b>PHẦN NỆM:</b>                     |      |                    |                      |                    |                     |
| 1           | Bọc nệm ghế trước sau                | xe   | 1                  | 1                    | Bọc mới            | 100%                |
| 2           | Trải tapis sàn + hầm máy             | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 3           | Bao tay lái                          | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 4           | Nhân công                            | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>VII</b>  | <b>PHẦN ĐIỆN+ LẠNH:</b>              |      |                    |                      |                    |                     |
| 1           | Đèn pha trước                        | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 2           | Relay đèn pha trước                  | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 3           | Đèn sương mù                         | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 4           | Đèn soi bảng số                      | Cái  | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 5           | Đèn lái sau                          | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 6           | Đèn demi + signal trước              | Bộ   | 2                  | 2                    | Phục hồi           | 100%                |
| 7           | Kèn điện + relay                     | Bộ   | 1                  | 1                    | Thay mới           | 100%                |
| 8           | Dynamo                               | Cái  | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 9           | Demareur                             | Cái  | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 10          | Moteur gạt nước                      | Cái  | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 11          | Cao su gạt nước                      | Cái  | 2                  | 2                    | Thay mới           | 100%                |
| 12          | Dây điện                             | Bộ   | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 13          | Kiểm tra vệ sinh các đồng hồ chỉ thị | Bộ   | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 14          | Máy lạnh                             | Bộ   | 1                  | 1                    | Phục hồi           | 100%                |
| 15          | Nhân công                            | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |
| <b>VIII</b> | <b>PHẦN NHÂN CÔNG</b>                |      |                    |                      |                    |                     |
| 1           | Nhân công tháo ráp toàn bộ xe        | t.bộ | 1                  | 1                    |                    | 100%                |

- Các căn cứ về chế độ để lập quyết toán:

+ Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng công trình:  
Sửa chữa lớn công xa Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026.

+ Bảng kê tổng hợp quyết toán do Công ty Cổ Phần Sửa Chữa Ô Tô Tiên Phát lập và được Công ty Điện lực Vũng Tàu thỏa hiệp.

- Phân tích các nhân tố tăng giảm so với dự toán được duyệt: Không có
- Đánh giá hiệu quả của công việc SCL: Đảm bảo an toàn trong vận hành.
- Các kiến nghị: Không có./.

**Nơi nhận:**

- P/Đ liên quan (để thực hiện)
- Lưu: VT, TCKT, HMT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Tuyền**