



รายงานผลตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ปี 2568



ผลสรุปการตรวจวัดความเข้มข้นของแสง

อาคารเรียนตึก 11 ชั้น 3

ลำดับ	สถานที่
1	ห้องเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น
2	ห้องกลุ่มงานเวชสังคม ชั้น 7
3	ห้องกลุ่มงานเวชสังคม ชั้น 7
4	ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย
5	งานชั้นสูตรบาดแผล
6	ห้องเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคาร 7 ชั้น
7	ห้องกลุ่มงานประกันสุขภาพ
8	ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9	กลุ่มงานการเงิน ชั้น 3
10	กลุ่มงานบัญชี
11	กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอก
12	กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
13	กลุ่มงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
14	ห้องผู้ป่วยวิกฤติโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (CCU)
15	ห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
16	สำนักงานศูนย์เครื่องมือแพทย์
17	ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษา
18	ห้องตรวจคัดกรอง
19	ห้องตรวจการได้ยิน
20	ห้องนักจิตวิทยา รวยสุข รวยเงิน รวยทอง
21	ห้องคลอด
22	ห้องคลินิกสมานแผลและทวารหนัก
23	ห้องจิตเวช ชั้น 1

24	ห้องจิตเวช ชั้น 2
25	ห้องจิตเวช
26	ห้องหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ชั้น 7
27	กลุ่มงานห้องพยาบาลชุมชน ชั้น 6
28	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้น 5 อาคาร 7
29	ห้องงานธนาคารเลือด ชั้น 5
30	ห้องเตรียมและปั่นเลือด ชั้น 4
31	ห้องส่องกล้อง ชั้น 2
32	ห้องกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 3
33	ห้องไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
34	ห้องผู้ป่วยวิกฤติ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ICCU
35	ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
36	กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1
37	ห้องปฏิบัติการ ชั้น 1
38	ห้องผู้ป่วยฉีดยา
39	ห้องเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น
40	แผนกOR ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 3
41	แผนก OR ห้องเครื่องมือ Sterile
42	ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4
43	ห้องพักฟื้น/วิสัญญี ชั้น 3
44	ห้องตรวจตา
45	ห้องยา ตึกไฟฟ้า



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:00 – 13:05			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	เตียงผู้ป่วย	333	300	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	212	400-500	ไม่ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	207	400-500	ไม่ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	426	400-500	ผ่าน	
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	380	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

ผลการวัดส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่จุดมุมห้องบางจุดมีค่าแสงต่ำกว่า 300 ลักซ์เนื่องจากโคมไฟเพดานส่องไม่ถึง แนวทางแก้ไขควรติดตั้งหลอดไฟ LED เสริมบริเวณมุมที่ทำกิจกรรม หรือปรับผังอุปกรณ์ไม่ให้บังทิศทางแสง เพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

ลงชื่อ.....**ผู้ตรวจ**.....

(นายมุศตัม ไซยะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องตรวจตา	วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง	เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement	เวลา : 14:23 – 14:30			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	511	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	513	400-500	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	370	400-500	ไม่ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	344	400-500	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	481	400-500	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	235	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ (จุดที่ 1) วัดค่าได้ 401 ลักซ์ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานหุดหิด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไป (จุดที่ 2 และ 3) วัดค่าความเข้มแสงได้เพียง 264 และ 285 ลักซ์ ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 300 ลักซ์ สรุปผลการ

ประเมินคือมีจุดที่ "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" 2 จุด ส่งผลให้พื้นที่ทำงานบางส่วนมีความสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเอกสารและการอ่านข้อมูล

ลงชื่อ.....NAMIT.....

(นายมุศตร์ โชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องกลุ่มงานเวชสังคม ชั้น 7		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:27 – 13:32		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน
		(Lux)	(Lux)	หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	361	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	333	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

ระดับแสงอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับงานเอกสาร แต่พบปัญหาแสงสะท้อนจากหน้าต่างในบางจุดทำให้เกิดอาการล้าสายตา แนวทางแก้ไขคือการใช้ม่านกรองแสงช่วยควบคุมความเข้มของแสงธรรมชาติ และติดตั้งโคมไฟเฉพาะจุด (Task Lighting) สำหรับโต๊ะที่ต้องการความละเอียดสูง

ลงชื่อ.....**นุศจร**.....

(นายมุศักร โษะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาชิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องกลุ่มงานเวชสังคม ชั้น 7		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:25 – 13:27		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	277	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	341	400-500	ไม่ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	316	400-500	ไม่ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	334	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

ความสว่างโดยรวมเหมาะสมกับการนั่งรอ แต่จุดที่ต้องกรอกข้อมูลประวัติมีแสงสว่างไม่สม่ำเสมอ แนวทางแก้ไขควรตรวจสอบหลอดไฟที่เสื่อมสภาพและเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่ที่มีความสว่างคงที่ พร้อมทั้งปรับตำแหน่งเก้าอี้เขียนหนังสือให้ตรงกับแนวคอมไฟ

ลงชื่อ.....**มคต**.....

(นายมคต ไร่และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 พฤศจิกายน 2568		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:53 – 13:56		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจ (Lux)	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	389	300	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	462	300	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	307	300	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	325	400-500	ไม่ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	309	400-500	ไม่ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	366	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

ระดับแสงสว่างเพียงพอสำหรับงานมอนิเตอร์ระบบ แต่บริเวณหลังตู้ Server (Rack) มีแสงสว่างเข้าไม่ถึงทำให้ยากต่อการตรวจเช็คสายสัญญาณ แนวทางแก้ไขคือการติดตั้งชุดไฟส่องสว่างติดผนังในทางเดินระหว่างตู้ หรือใช้ไฟฉายพกพาสำหรับเจ้าหน้าที่เมื่อต้องปฏิบัติงานเทคนิค

ลงชื่อ.....**มุดมัท**.....

(นายมุดมัท โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : งานชั้นสูตรบาดแผล		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:55 – 14:00		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	171	300	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	171	300	ไม่ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	164	400-500	ไม่ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงาน	136	400-500	ไม่ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	146	400-500	ไม่ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	150	400-500	ไม่ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงาน	201	400-500	ไม่ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงาน	110	400-500	ไม่ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	138	400-500	ไม่ผ่าน
10.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	189	400-500	ไม่ผ่าน
11.	โต๊ะปฏิบัติงาน	265	300	ไม่ผ่าน
12.	โต๊ะปฏิบัติงาน	302	300	ผ่าน
13.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	319	400-500	ไม่ผ่าน
14.	โต๊ะปฏิบัติงาน	287	300	ไม่ผ่าน
15.	โต๊ะปฏิบัติงาน	246	300	ไม่ผ่าน
16.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	177	400-500	ไม่ผ่าน
17.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	258	400-500	ไม่ผ่าน
18.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	257	400-500	ไม่ผ่าน
19.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	168	400-500	ไม่ผ่าน
20.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	164	400-500	ไม่ผ่าน
21.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	192	400-500	ไม่ผ่าน

22. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	280	400-500	ไม่ผ่าน
23. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	280	400-500	ไม่ผ่าน
24. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	248	400-500	ไม่ผ่าน
25. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	249	400-500	ไม่ผ่าน
26. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	202	400-500	ไม่ผ่าน
27. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	206	400-500	ไม่ผ่าน
28. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	253	400-500	ไม่ผ่าน
29. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	237	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พื้นที่นี้ต้องการความละเอียดสูงแต่พบว่าบางจุดค่าแสงยังไม่นิ่งและต่ำกว่ามาตรฐานงานสถานพยาบาล แนวทางแก้ไขคือการเพิ่มโคมไฟส่องสว่างแบบปรับทิศทางได้เหนือเตียงชั้นสูตร และเลือกใช้หลอดไฟที่มีค่า CRI สูงเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีบาดแผลได้อย่างแม่นยำ

ลงชื่อ.....**น.ศ.ดร.**.....

(นายคุณตรี โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคาร 7 ชั้น		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:47 – 13:55			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	1010	300	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	690	300	ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	990	300	ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงาน	903	300	ผ่าน	
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	257	300	ไม่ผ่าน	
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	159	300	ไม่ผ่าน	
7.	โต๊ะปฏิบัติงาน	269	300	ไม่ผ่าน	
8.	โต๊ะปฏิบัติงาน	269	300	ไม่ผ่าน	
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	255	400-500	ไม่ผ่าน	
10.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	299	400-500	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

เป็นพื้นที่ที่มีความสว่างสูงและเหมาะสมกับงานห้องปฏิบัติการ แต่จุดล้างอุปกรณ์และเตรียมสไลด์บางจุดมีเงาบัง แนวทางแก้ไขควรเพิ่มหลอดไฟชนิดกันความชื้นเหนืออ่างล้างและจุดเตรียมงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและป้องกันอุบัติเหตุจากพื้นที่ลื่น

ลงชื่อ.....**น.ค.พัชร**.....

(นายมุศตร์ โชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องกลุ่มงานประกันคุณภาพ		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:45 – 14:50		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	338	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	267	400-500	ไม่ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	319	400-500	ไม่ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	321	400-500	ไม่ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	318	400-500	ไม่ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	328	400-500	ไม่ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	289	400-500	ไม่ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	467	400-500	ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	362	400-500	ไม่ผ่าน
10.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	305	400-500	ไม่ผ่าน
11.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	356	400-500	ไม่ผ่าน
12.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	453	400-500	ผ่าน
13.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	397	400-500	ไม่ผ่าน
14.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	326	400-500	ไม่ผ่าน
15.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	375	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

การสรุปผล

พบว่าแสงสว่างในพื้นที่เก็บเอกสารมีค่าน้อยเนื่องจากตู้เก็บแฟ้มวางบนดั่งรัศมีไฟ แนวทางแก้ไขควร ติดตั้งหลอดไฟเสริมระหว่างชั้นวางเอกสาร หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางตู้ให้ขนานกับแนวดวงไฟเพื่อให้ แสงส่องถึงทางเดินระหว่างตู้ได้อย่างทั่วถึง

ลงชื่อ.....**มุกด์**.....

(นายมุกด์ โช๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:26 – 14:35		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	462	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	606	300	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	634	300	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	452	400-500	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	485	400-500	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	540	300	ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	552	400-500	ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	555	400-500	ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	552	400-500	ผ่าน
10.	โต๊ะปฏิบัติงาน	525	300	ผ่าน
11.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	575	400-500	ผ่าน
12.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	527	400-500	ผ่าน
13.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	494	400-500	ผ่าน
14.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	574	400-500	ผ่าน
15.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	562	400-500	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

การสรุปผล

สภาพแสงโดยรวมดีมากสำหรับการทำงานออฟฟิศ แต่พบการกระพริบของหลอดไฟในบางจุดซึ่งรบกวนสมาธิ พนักงาน แนวทางแก้ไขคือการเปลี่ยนหลอดไฟที่เริ่มเสื่อมสภาพทันที และควรเพิ่มการทำความสะอาดโคมไฟเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพความเข้มแสงให้คงที่

ลงชื่อ.....**พคพ**.....

(นายมุศตร์ โชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานการเงิน ชั้น 3		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:30 – 14:35		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	552	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	555	400-500	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	654	400-500	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	502	400-500	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	524	400-500	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	513	400-500	ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	626	400-500	ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	623	400-500	ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	594	400-500	ผ่าน
10.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	509	400-500	ผ่าน
11.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	575	400-500	ผ่าน
12.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	570	400-500	ผ่าน
13.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	602	400-500	ผ่าน
14.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	570	400-500	ผ่าน
15.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	463	400-500	ผ่าน
16.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	484	400-500	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

การสรุปผล

บริเวณเคาน์เตอร์รับชำระเงินมีความสว่างเพียงพอ แต่พื้นที่ตรวจสอบบัญชีด้านหลังมีแสงสว่างค่อนข้างสลัว แนวทางแก้ไขควรเพิ่มโคมไฟแขวนเพดานในจุดที่มีต่ำกว่าเกณฑ์ 300 ลักซ์ เพื่อช่วยให้การตรวจสอบตัวเลขบนเอกสารมีความถูกต้องและลดความเหนื่อยล้าของดวงตา

ลงชื่อ.....**มดตัว**.....

(นายมดตัว โห้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานบัญชี	วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง	เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement	เวลา : 13:30 – 13:40			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	473	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	416	400-500	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	470	400-500	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	430	400-500	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	508	400-500	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	497	400-500	ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	365	400-500	ไม่ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	655	400-500	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

การสรุปผล

ระดับแสงสว่างในพื้นที่ทำงานเอกสารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่จุดเก็บสมุดบัญชีแยกประเภทมีแสงไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขคือการเพิ่มความสว่างโดยใช้หลอด LED ที่ให้ความเข้มแสงสูงขึ้น และจัดวางเอกสารที่ใช้บ่อยในตำแหน่งที่มีแสงส่องถึงมากที่สุด

ลงชื่อ.....**นคต.ร**.....

(นายมุคตร์ โห้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอก		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:40 – 14:45			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	245	400-500	ไม่ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	344	400-500	ไม่ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	304	400-500	ไม่ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	330	400-500	ไม่ผ่าน	
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	295	300	ไม่ผ่าน	
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	327	300	ผ่าน	
7.	โต๊ะปฏิบัติงาน	308	300	ผ่าน	
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	440	400-500	ผ่าน	
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	460	400-500	ผ่าน	
10.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	495	400-500	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

ห้องตรวจวัดสมรรถภาพและห้องให้คำปรึกษามีแสงสว่างเพียงพอ แต่พื้นที่นั่งรอคัดกรองมีจุดอับแสง
บางจุด แนวทางแก้ไขควรเพิ่มรางไฟหลอด LED แบบยาวเพื่อให้แสงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ และติดตั้งไฟ
ฉุกเฉินให้ครบตามมาตรฐานความปลอดภัย

ลงชื่อ.....**มฤคธ**.....

(นายมฤคธ ไซะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม		วันที่ทำการตรวจวัด : 19 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:35 – 13:40			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	335	300	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	460	400-500	ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	440	400-500	ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงาน	656	300	ผ่าน	
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	415	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจวัดทั้ง 5 จุดปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด มีค่าความสว่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก (สูงสุด 656 ลักซ์) แนวทางแก้ไขคือการทำทำความสะอาดโคมไฟและเพดานเป็นประจำเพื่อรักษาการสะท้อนแสง และควรมีระบบสวิตช์แยกส่วนเพื่อปิดไฟในจุดที่ไม่ใช้งานเพื่อการประหยัดพลังงาน

ลงชื่อ.....**ม.ค.ตร**.....

(นายมุกตร์ โห้ชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:58 – 15:05			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	355	400-500	ไม่ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	470	400-500	ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	622	400-500	ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	443	400-500	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ 1 จุดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (วัดได้ 355 ลักซ์) ซึ่งต้องการความชัดเจนในการคีย์ข้อมูล แนวทางแก้ไขควรเพิ่มหลอดไฟหรือเปลี่ยนหลอดเดิมเป็นแบบประสิทธิภาพสูงในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้พนักงานสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องโดยไม่ล่าช้า

ลงชื่อ.....มคตว์.....

(นายมคตว์ โห้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องผู้ป่วยวิกฤติโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (CCU)				
วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569				
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 15:02 – 15:07		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	501	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	375	400-500	ไม่ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	544	400-500	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	470	400-500	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	461	400-500	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	480	400-500	ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	508	400-500	ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	358	400-500	ไม่ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	362	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชั้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

มีจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 จุด (ค่าระหว่าง 358-375 ลักซ์) แนวทางแก้ไขคือควรติดตั้งโคมไฟเฉพาะจุดบริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล และควรเลือกใช้ไฟที่สามารถปรับหรี่แสงได้ (Dimmer) เพื่อไม่ให้ความสว่างที่เพิ่มขึ้นไปรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต

ลงชื่อ.....**นศ.กต**.....

(นายมศัตร์ โชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 15:09 – 15:14			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	275	400-500	ไม่ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	459	400-500	ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	417	400-500	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- บริเวณพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องลงเสื้อ) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 100 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

จุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 จุด (วัดได้ 275 ลักซ์) เนื่องจากต้องลดแสงธรรมชาติเพื่อการทำตรวจ แนวทางแก้ไขคือการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเฉพาะจุดที่โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์โดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจได้อย่างชัดเจนในขณะที่ห้องยังมีอยู่

ลงชื่อ.....**นุศักร**.....

(นายมุศักร โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : สำนักงานศูนย์เครื่องมือแพทย์		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 15:19 – 15:23		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	259	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	303	300	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	343	300	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงาน	269	300	ไม่ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	363	300	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	344	400-500	ไม่ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	247	400-500	ไม่ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	282	400-500	ไม่ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	264	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พื้นที่ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมด (13 จาก 14 จุด) มีระดับแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องมือ แนวทางแก้ไขคือต้องมีการปรับปรุงระบบแสงสว่างครั้งใหญ่ เพิ่มจำนวนดวงโคมให้ทั่วถึง และควรใช้ไฟส่องสว่างเฉพาะจุด (Magnifying Lamp) สำหรับงานซ่อมแผงวงจรเครื่องมือแพทย์

ลงชื่อ.....**นุศภัฏ**.....

(นายมุศัฏฐ์ โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษา		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 15:16 – 15:20		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	755	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	760	300	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าจุดงานหลักทั้ง 2 จุด คือโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์และโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไป มีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยอยู่ที่ 755 และ 760 ลักซ์ ตามลำดับ ซึ่งผลการวัดนี้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ (300-500 ลักซ์) ทำให้สรุปภาพรวมได้ว่าระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงานมีความเพียงพอและผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกจุดที่ทำการสำรวจ

ลงชื่อ.....มคตวั

(นายมคตวั ไช้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องตรวจคัดสรรกรรม	วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน	เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement	เวลา : 15:20 – 15:25			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน
		(Lux)	(Lux)	หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	437	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	572	400-500	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	551	400-500	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	435	400-500	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	472	400-500	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	523	400-500	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้ง 6 จุด มีค่าความสว่างอยู่ในช่วง 435 ถึง 572 ลักซ์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่กำหนดไว้ในช่วง 400-500 ลักซ์ พบว่าทุกจุดมีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเป็นไปตามข้อกำหนด ผลการประเมินโดยรวมจึงสรุปว่า "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ในทุกพื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขอนามัยในการทำงานและลดความเสี่ยงต่ออาการล้าของสายตาพนักงานได้เป็นอย่างดี

ลงชื่อ.....**นศคร์**.....

(นายมุคตร์ โห้ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องตรวจการได้ยิน		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 15:40 – 15:45			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	1156	300	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	347	400-500	ไม่ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	266	400-500	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่ามีความเข้มแสงที่ไม่สมดุลกันในแต่ละจุด โดยโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไปวัดค่าได้สูงถึง 1,156 ลักซ์ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 จุด กลับวัดค่าได้เพียง 347 และ 266 ลักซ์ ซึ่ง "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" 400-500 ลักซ์ ตามที่กฎหมายกำหนด สรุปภาพรวมคือพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอต่อลักษณะงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และอาจส่งผลกระทบต่อสายตาของผู้ปฏิบัติงานในระยะยาวได้

ลงชื่อ.....**น.ค.พ.**.....

(นายมุศตัม ไซยะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องนักจิตวิทยา รวยสุข รวยเงิน รวยทอง		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:20 – 14:25			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1. จุดที่ 1		300	300	ผ่าน	
2. จุดที่ 2		375	300	ผ่าน	
3. จุดที่ 3		355	300	ผ่าน	
4. จุดที่ 4		280	300	ไม่ผ่าน	
5. จุดที่ 5		230	400-500	ไม่ผ่าน	
6. จุดที่ 6		336	400-500	ไม่ผ่าน	
7. จุดที่ 7		375	300	ผ่าน	
8. จุดที่ 8		452	300	ผ่าน	
9. จุดที่ 9		489	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าจากทั้งหมด 9 จุดที่ทำการสำรวจ มี 3 จุด (จุดที่ 4, 5 และ 6) ที่มีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอตาม
กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะจุดที่ 5 และ 6 ซึ่งวัดได้เพียง 230 และ 336 ลักซ์ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 400-
500 ลักซ์อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจุดอื่นๆ จะผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานขั้นต่ำ 300 ลักซ์มาได้ แต่ภาพรวมของ
ห้องนี้ยังถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความล้าทางสายตาและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานเชิงลึก
สรุปผลการประเมินในบางส่วนของพื้นที่คือ "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" และจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระบบ
แสงสว่างโดยด่วน

ลงชื่อ.....**หม่อม**.....

(นายมุศตร์ โชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องคลอด		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 15:12 – 15:15		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน
		(Lux)	(Lux)	หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	308	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	471	300	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	465	300	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าการส่องสว่างในพื้นที่โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไปทั้ง 2 จุด มีค่าความสว่างอยู่ที่ 471 และ 465 ลักซ์ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์วัดได้เพียง 308 ลักซ์ ซึ่งถือว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ตามข้อกำหนดที่ระบุว่า ควรมีค่าระหว่าง 400-500 ลักซ์สำหรับงานประเภทนี้ สรุปภาพรวมคือพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ แต่ต้องมีการปรับปรุงเฉพาะจุดหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยและลดการเมื่อยล้าของสายตาเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....**น.ค.ค.**.....

(นายมุศตัม ไซยะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องคลินิกสมานแผลและทวารหนัก		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:57 – 15:00			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	667	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานหลักมีระดับความสว่างที่สูงและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยวัดค่าได้ 667 ลักซ์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 300 ลักซ์สำหรับพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ทั่วไป พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเกือบเท่าตัว สรุปภาพรวมคือผลการประเมิน "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" แสงสว่างมีความเพียงพอ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน

ลงชื่อ.....**มุกต์**.....

(นายมุกต์ ไซะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องจิตเวช ชั้น 1		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:13 – 14:18		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	233	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	349	400-500	ไม่ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	389	400-500	ไม่ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	330	400-500	ไม่ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	342	300	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	337	300	ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงาน	412	300	ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงาน	402	300	ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงาน	212	300	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบสถานะแสงสว่างที่ไม่เพียงพออย่างน่ากังวลในพื้นที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์จุดที่1ถึง4 และโต๊ะปฏิบัติงานจุดที่ 9 ที่วัดค่าได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สภาพแสงที่สลัวเกินไปในพื้นที่จัดเก็บเอกสารและคีย์ข้อมูลนี้อาจส่งผลโดยตรงต่อความคลาดเคลื่อนในการทำงาน และสุขอนามัยทางสายตาของเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประเมินภาพรวมพื้นที่ส่วนใหญ่คือ "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขระบบแสงสว่างโดยเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ลงชื่อ.....**นคต**.....

(นายมุกต ไซ้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องจิตเวช ชั้น 2		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:20 – 14:24			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	233	400-500	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าบริเวณจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์วัดค่าความสว่างได้เพียง 233 ลักซ์ ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดในช่วง 400-500 ลักซ์สำหรับงานลักษณะนี้ พบว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" อย่างชัดเจน ระดับแสงสว่างที่ต่ำเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตาได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบแสงสว่างในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ลงชื่อ.....**นคต**.....

(นายมุศตัม ไซยะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องจิตเวช		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 16:07 – 16:12			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	212	400-500	ไม่ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	412	400-500	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่ามีความเข้มแสงที่ไม่สม่ำเสมอในพื้นที่เดียวกัน โดยจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์จุดแรกวัดได้เพียง 212 ลักซ์ ซึ่งถือว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ตามข้อกำหนด 400-500 ลักซ์ ในขณะที่จุดที่สองสามารถวัดได้ 412 ลักซ์ ซึ่งอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์พอดี สรุปภาพรวมคือพื้นที่ทำงานในห้องนี้ยังมีบางจุดที่มีความเข้มแสงสว่างน้อยเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทางสายตาและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ได้ จึงควรได้รับการปรับปรุงให้มีค่าความสว่างที่ใกล้เคียงกัน

ลงชื่อ.....**นคต**.....

(นายมุคตร์ โห้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ชั้น 7		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:00 – 14:03			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	528	300	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	471	300	ผ่าน	
พื้นที่เฉลี่ยรวม		499.5	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ทำงานทั้งหมดมีความสว่างที่เหมาะสมและเพียงพออย่างมาก โดยจุดปฏิบัติงานทั้ง 2 จุด วัดค่าความสว่างได้ 528 และ 471 ลักซ์ ตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยรวมจะอยู่ที่ 499.5 ลักซ์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ 300 ลักซ์ที่กฎหมายกำหนด สรุปผลการประเมินคือ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ในทุกจุดการวัด ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.....**นค.ท.ร**.....

(นายมุคตร์ โห้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานห้องพยาบาลชุมชน ชั้น 6		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:00 – 14:03		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	460	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	459	400-500	ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	404	400-500	ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงาน	345	300	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	371	300	ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	523	300	ผ่าน
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	592	400-500	ผ่าน
8.	โต๊ะปฏิบัติงาน	563	300	ผ่าน
9.	โต๊ะปฏิบัติงาน	489	300	ผ่าน
10.	โต๊ะปฏิบัติงาน	435	300	ผ่าน
11.	โต๊ะปฏิบัติงาน	428	300	ผ่าน
12.	โต๊ะปฏิบัติงาน	500	300	ผ่าน
13.	โต๊ะปฏิบัติงาน	531	300	ผ่าน
14.	โต๊ะปฏิบัติงาน	656	300	ผ่าน
15.	โต๊ะปฏิบัติงาน	918	300	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีจำนวนจุดวัดถึง 15 จุด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมและมีความสว่างครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ โดยค่าความสว่างเฉลี่ยรวมของห้องวัดได้ 511.6 ลักซ์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดในทุกตำแหน่งงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไป ผลการประเมินจึงสรุปว่า "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ครบทุกจุด 100% ส่งผลให้พื้นที่นี้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระยะยาว

ลงชื่อ.....**นคณัฏ**.....

(นายมนต์ ไซยะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาควิภาค ชั้น 5 อาคาร 7 ชั้น วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569				
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:20 – 13:30		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1. จุดที่ 1		377	300	ผ่าน
2. จุดที่ 2	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	409	400-500	ผ่าน
3. จุดที่ 3		392	300	ผ่าน
4. จุดที่ 4	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	421	400-500	ผ่าน
5. จุดที่ 5		459	300	ผ่าน
6. จุดที่ 6		305	300	ผ่าน
7. จุดที่ 7		414	300	ผ่าน
8. จุดที่ 8		332	300	ผ่าน
9. จุดที่ 9		277	300	ผ่าน
10. จุดที่ 10		265	300	ผ่าน
11. จุดที่ 11	ที่ตัดย้อมสไลด์	1555	500-100	ผ่าน
12. จุดที่ 12		334	300	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและครอบคลุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจุดที่ 11 (จุดตัดย้อมสไลด์) ที่มีความเข้มแสงสูงถึง 1,555 ลักซ์ ซึ่งเหมาะสมมากกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงเป็นพิเศษ สำหรับจุดปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้ง 12 จุด มีค่าความสว่างตั้งแต่ 265 ถึง 459 ลักซ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานพื้นที่สำนักงานทั่วไปและจุดงานหน้าคอมพิวเตอร์ พบว่าผลการประเมินในภาพรวมคือ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ในทุกจุดการวัด ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

ลงชื่อ.....*นามิ*.....

(นายมุศตร์ โชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องงานธนาคารเลือด ชั้น 5		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:15 – 14:20			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	161	300	ไม่ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	439	300	ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	371	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันในแต่ละจุด โดยมีจุดที่วัดค่าได้ 161 ลักซ์ ซึ่งถือว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" 300 ลักซ์ ตามกฎหมายกำหนดสำหรับพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ใช้งานทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจุดปฏิบัติงานอื่นๆ อีก 2 จุด สามารถวัดค่าได้ 439 และ 371 ลักซ์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน สรุปภาพรวมคือมีพื้นที่บางส่วนสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำในการคัดกรองหรือจัดการโลหิต และควรได้รับการปรับปรุงโดยด่วน

ลงชื่อ.....**นคต**.....

(นายมุคตร์ โห้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องเตรียมและปั่นเลือด ชั้น 4		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:20 – 14:25			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	313	400-500	ไม่ผ่าน	
2.	จุดปฏิบัติงาน	225	300	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 จุดมีค่าความสว่างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยจุดที่ 1 วัดได้ 313 ลักซ์ (มาตรฐาน 400-500 ลักซ์) และจุดที่ 2 วัดได้เพียง 225 ลักซ์ (มาตรฐาน 300 ลักซ์) สรุปผลการประเมินคือ "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากงานเตรียมและปั่นเลือดต้องใช้ความระมัดระวังและความแม่นยำสูง ระดับแสงที่สลับเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....**มคต**.....

(นายมคต ไซะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องส้อมกล้อง ชั้น 2		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:00 – 14:03		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	289	300	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าบริเวณโต๊ะปฏิบัติงานวัดค่าความสว่างได้เพียง 289 ลักซ์ ซึ่ง "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ว่าพื้นที่ใช้งานในลักษณะสำนักงานหรือพื้นที่ทั่วไปควรมีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 300 ลักซ์ ระดับแสงสว่างที่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดเตรียมอุปกรณ์หรือการบันทึกข้อมูลสำคัญ และควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

ลงชื่อ.....**บุตร**.....

(นายบุตร โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 3		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:00 – 14:03			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	116	400-500	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	236	300	ไม่ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	367	300	ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงาน	386	300	ผ่าน	
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	416	300	ผ่าน	
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	464	300	ผ่าน	
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	432	400-500	ผ่าน	
8.	โต๊ะปฏิบัติงาน	363	300	ผ่าน	
9.	โต๊ะปฏิบัติงาน	347	300	ผ่าน	
10.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	342	400-500	ไม่ผ่าน	
11.	โต๊ะปฏิบัติงาน	243	300	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่า มีจุดปฏิบัติงานหลายตำแหน่งที่ระดับแสงสว่างยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจากการตรวจวัดทั้งหมด 11 จุด มีจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 3 จุด ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติงานจุดที่ 2, 11 และโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์จุดที่ 10 สภาพแสงในบริเวณเหล่านี้มีความสลับเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความล้าของสายตา และการทำงานของจอภาพของเจ้าหน้าที่ สรุปภาพรวมคือพื้นที่ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ แต่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในจุดที่ระบุเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

ลงชื่อ..... **กุดตั๊**

(นายมุศัฏฐ์ โช๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องไฟไหม้ร้อนลวก	วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน	เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement	เวลา : 14:00 – 14:03			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	380	300	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	279	300	ไม่ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	294	400-500	ไม่ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงาน	305	300	ผ่าน
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	269	300	ไม่ผ่าน
6.	โต๊ะปฏิบัติงาน	292	300	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับแสงสว่าง "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" โดยจากการตรวจวัดทั้งหมด 6 จุด มีจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 4 จุด ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติงานจุดที่ 2, 5, 6 และโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์จุดที่ 3 ซึ่งระดับแสงที่วัดได้อยู่ในช่วง 269 - 294 ลักซ์ ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 300 ลักซ์สำหรับงานทั่วไป และ 400 - 500 ลักซ์สำหรับงานหน้าคอมพิวเตอร์ สภาพแสงที่สลับกันไปในหลายจุดเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงควรพิจารณาปรับปรุงระบบแสงสว่างในพื้นที่นี้อย่างเร่งด่วน

ลงชื่อ.....**มคต**.....

(นายมคต ไร่และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องผู้ป่วยวิกฤติ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ICCU				
วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569				
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน			เครื่องมือที่ใช้ : lux meter	
เทคนิคการตรวจวัด : Area Measurement			เวลา : 13:50 – 13:55	
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1. จุดที่ 1		330	400-500	ไม่ผ่าน
2. จุดที่ 2		440	400-500	ผ่าน
3. จุดที่ 3		825	400-500	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีจุดการวัดที่ให้ค่าความสว่างสูงถึง 825 ลักซ์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในสภาวะวิกฤติได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังพบจุดการวัดที่ 1 มีค่าความสว่างเพียง 330 ลักซ์ ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ควรอยู่ระหว่าง 400-500 ลักซ์สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์ พบว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" สรุปภาพรวมคือพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพร้อม แต่ควรปรับปรุงแสงสว่างในบางจุดเพื่อให้มีค่าความสว่างที่เหมาะสมสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....**นพดัท**.....

(นายมุคตร์ โห้ชะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:00 – 14:03		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	360	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	225	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 จุด "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" โดยจุดที่ 1 วัดค่าได้ 360 ลักซ์ และจุดที่ 2 วัดได้เพียง 225 ลักซ์ ซึ่งทั้งสองจุดมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับงานหน้าคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ระหว่าง 400 - 500 ลักซ์ ระดับแสงที่น้อยเกินไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการและการบันทึกข้อมูล รวมถึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่มีอาการเมื่อยล้าทางสายตาได้ง่าย จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงระบบแสงสว่างโดยด่วน

ลงชื่อ.....**นคต**.....

(นายมุศตัม ไซยะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 พฤศจิกายน 2568		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:08 – 13:15		
จุดที่ สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจ (Lux)		ผลการประเมิน	หมายเหตุ
	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน		
1. โต๊ะปฏิบัติงาน	325	300	ผ่าน	
2. โต๊ะปฏิบัติงาน	289	300	ไม่ผ่าน	
3. โต๊ะปฏิบัติงาน	323	300	ผ่าน	
4. โต๊ะปฏิบัติงาน	308	300	ผ่าน	
5. โต๊ะปฏิบัติงาน	308	300	ผ่าน	
6. โต๊ะปฏิบัติงาน	416	300	ผ่าน	
7. โต๊ะปฏิบัติงาน	243	300	ไม่ผ่าน	
8. โต๊ะปฏิบัติงาน	439	300	ผ่าน	
9. โต๊ะปฏิบัติงาน	341	300	ผ่าน	
10. โต๊ะปฏิบัติงาน	294	300	ไม่ผ่าน	
11. โต๊ะปฏิบัติงาน	315	300	ผ่าน	
12. โต๊ะปฏิบัติงาน	479	300	ผ่าน	
13. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	107	400-500	ไม่ผ่าน	
14. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	162	400-500	ไม่ผ่าน	
15. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	169	400-500	ไม่ผ่าน	
16. โต๊ะปฏิบัติงาน	369	300	ผ่าน	
17. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	439	400-500	ผ่าน	
18. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	439	400-500	ผ่าน	
19. โต๊ะปฏิบัติงาน	485	300	ผ่าน	
20. โต๊ะปฏิบัติงาน	344	300	ผ่าน	
21. โต๊ะปฏิบัติงาน	427	300	ผ่าน	

22. โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	404	400-500	ผ่าน
---------------------------	-----	---------	------

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานมีปัญหาในหลายจุด โดยจากการตรวจวัดทั้งหมด 22 จุด มีจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 6 จุด โดยเฉพาะบริเวณโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ (จุดที่ 13, 14, 15) ที่วัดค่าได้ต่ำมากเพียง 107, 162 และ 169 ลักซ์ ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 400-500 ลักซ์อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไปอีก 3 จุด (จุดที่ 2, 7, 10) ที่มีค่าแสงไม่ถึง 300 ลักซ์ สรุปภาพรวมคือพื้นที่นี้มีจุดวิกฤตที่แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงานธุรการและงานเอกสาร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเมื่อยล้าของสายตาและประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ

ลงชื่อ..... นคต	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายมุศตร์ โช๊ะและคณะ)	(อาจารย์ อับดุลบาชิส ยาโงะ)	(ดร.จามรี สอนบุตร)
ผู้ตรวจวัด	ผู้รับรองการตรวจวัด	หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่.....	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ ชั้น 1		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:20 – 14:24			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	333	400-500	ไม่ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	212	400-500	ไม่ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	207	300	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" โดยจากการตรวจวัดทั้ง 4 จุด พบว่ามีค่าความสว่างต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมาก โดยเฉพาะโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ (จุดที่ 1, 2 และ 4) วัดค่าได้เพียง 130, 179 และ 263 ลักซ์ ตามลำดับ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 400-500 ลักซ์ เช่นเดียวกับ โต๊ะปฏิบัติงานทั่วไป (จุดที่ 3) ที่วัดได้เพียง 220 ลักซ์ จากเกณฑ์ 300 ลักซ์ สรุปคือพื้นที่นี้มีความสว่างไม่เพียงพอในระดับวิกฤต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตาและประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน

ลงชื่อ.....**นคต**.....

(นายมุคตร์ โห้และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องผู้ป่วยจิตส์		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:00 – 14:03			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
.1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	656	400-500	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์วัดค่าความสว่างได้สูงถึง 656 ลักซ์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ระหว่าง 400 - 500 ลักซ์ สรุปผลการประเมินคือ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ระดับแสงสว่างนี้เพียงพออย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานเอกสารและการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วย ช่วยลดความเมื่อยล้าของสายตาและเพิ่มความแม่นยำในการทำงานของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....**มคศร**.....

(นายมคศร โช๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:00 – 13:04			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงาน	333	300	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	212	400-500	ไม่ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	207	400-500	ไม่ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	426	400-500	ผ่าน	
5.	โต๊ะปฏิบัติงาน	333	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

* ค่ามาตรฐานจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์มีปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยจากการตรวจวัดทั้งหมด 5 จุด พบจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด คือโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์จุดที่ 2 และ 3 ซึ่งวัดค่าได้เพียง 212 และ 207 ลักซ์ ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 400 - 500 ลักซ์สำหรับงานหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างมาก สรุปผลการประเมินในภาพรวมคือมีจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด และควรได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโต๊ะหรือเพิ่มระบบแสงสว่างเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ลงชื่อ.....นพรัตน์.....

(นายมุคตร์ โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : แผนกOR ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 3		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 10:08 – 10:11			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	412	400-500	ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	276	300	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

การสรุปผล

พบว่าสภาพการส่องสว่างมีทั้งจุดที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ โดยในส่วนของโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์วัดค่าได้ 412 ลักซ์ ซึ่งถือว่า "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" อย่างไรก็ตาม บริเวณโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไป (จุดที่ 2) วัดค่าความเข้มแสงได้เพียง 276 ลักซ์ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 300 ลักซ์ ส่งผลให้จุดดังกล่าว "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" สรุปภาพรวมคือควรมีการปรับปรุงแสงสว่างบริเวณโต๊ะทำงานทั่วไปเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความเมื่อยล้าของสายตา

ลงชื่อ.....นคค.....

(นายมุศตัม โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : แผนก OR ห้องเครื่องมือ Sterile		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 10:08 – 10:11			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1. จุดที่ 1		413	300	ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์

การสรุปผล

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยผลการตรวจวัดบริเวณจุดที่ 1 วัดค่าความเข้มแสงได้ 413 ลักซ์ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ 300 ลักซ์ สรุปผลการประเมินคือ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ระดับแสงสว่างในบริเวณนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจัดเตรียมและดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความสะอาดและความละเอียดรอบคอบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยครับ

ลงชื่อ.....**นคต**..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายมุศตัม ไซยะและคณะ) (อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ) (ดร.จามรี สอนบุตร)

ผู้ตรวจวัด

ผู้รับรองการตรวจวัด

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

10 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่.....

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 13:18 – 14:23		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	130	400-500	ไม่ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	179	400-500	ไม่ผ่าน
3.	โต๊ะปฏิบัติงาน	220	300	ไม่ผ่าน
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	263	400-500	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" โดยจากการตรวจวัดทั้ง 4 จุด พบว่ามีค่าความสว่างต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมาก โดยเฉพาะโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ (จุดที่ 1, 2 และ 4) วัดค่าได้เพียง 130, 179 และ 263 ลักซ์ ตามลำดับ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 400-500 ลักซ์ เช่นเดียวกับ โต๊ะปฏิบัติงานทั่วไป (จุดที่ 3) ที่วัดได้เพียง 220 ลักซ์ จากเกณฑ์ 300 ลักซ์ สรุปคือพื้นที่นี้มีความสว่างไม่

เพียงพอในระดับวิกฤต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตาและประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
แน่นอนครับ

ลงชื่อ.....มคต.....

(นายมคต ไร่และคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องยา ตึกไฟฟ้า		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569			
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter			
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 14:18 – 14:23			
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		(Lux)	(Lux)		
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	319	400-500	ไม่ผ่าน	
2.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	325	400-500	ไม่ผ่าน	
3.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	275	400-500	ไม่ผ่าน	
4.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	289	400-500	ไม่ผ่าน	
5.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	216	400-500	ไม่ผ่าน	
6.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	206	400-500	ไม่ผ่าน	
7.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	244	400-500	ไม่ผ่าน	
8.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	249	400-500	ไม่ผ่าน	
9.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	237	400-500	ไม่ผ่าน	
10.	โต๊ะปฏิบัติงาน	405	300	ผ่าน	
11.	โต๊ะปฏิบัติงาน	319	300	ผ่าน	
12.	โต๊ะปฏิบัติงาน	278	300	ไม่ผ่าน	
13.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	242	400-500	ไม่ผ่าน	
14.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	311	400-500	ไม่ผ่าน	
15.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	276	400-500	ไม่ผ่าน	
16.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	207	400-500	ไม่ผ่าน	

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ขึ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานมีปัญหาอย่างมาก โดยจากการตรวจวัดทั้งหมด 16 จุด มีจุดที่ "ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ถึง 14 จุด โดยเฉพาะในส่วนของโต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการคัดแยกและจัดยา ซึ่งวัดค่าได้ต่ำสุดเพียง 206 ลักซ์ (จุดที่ 6) และสูงสุดไม่เกิน 325 ลักซ์ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 400 - 500 ลักซ์อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไป (จุดที่ 12) ที่วัดได้เพียง 278 ลักซ์ จากเกณฑ์ 300 ลักซ์ สรุปคือพื้นที่ห้องยานี้มีแสงสว่างไม่เพียงพอเกือบทั้งหมด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อความผิดพลาดในการจัดยาและทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเมื่อยล้าทางสายตาในระดับวิกฤต

ลงชื่อ.....**น.ค.ก.**.....

(นายมุศตัม ไซะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....



รายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สถานที่ : ห้องพักฟื้น/วิสัญญี ชั้น 3		วันที่ทำการตรวจวัด : 10 กุมภาพันธ์ 2569		
ผลการตรวจวัด : ระดับแสงสว่าง		เครื่องมือที่ใช้ : lux meter		
เทคนิคการตรวจวัด : Spot Measurement		เวลา : 10:13 – 10:15		
จุดที่	สถานที่/ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน (Lux)	ผลการประเมิน หมายเหตุ
1.	โต๊ะปฏิบัติงานหน้าคอม	389	400-500	ผ่าน
2.	โต๊ะปฏิบัติงาน	475	300	ผ่าน

หมายเหตุ

*ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

- ค่ามาตรฐานพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน (พื้นที่ทั่วไป) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 300 ลักซ์
- ค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน (งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง 400-500 ลักซ์

การสรุปผล

พบว่าสภาพการส่องสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" โดยจุดปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์วัดค่าได้ 389 ลักซ์ (อนุโลมตามเกณฑ์มาตรฐาน 400-500 ลักซ์) และโต๊ะปฏิบัติงานทั่วไปวัดค่าได้สูงถึง 475 ลักซ์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 300 ลักซ์ สรุปผลการประเมินคือพื้นที่นี้มีความสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดและการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดครับ

ลงชื่อ.....นุศรา.....

(นายมุศัฏฐ์ โส๊ะและคณะ)

ผู้ตรวจวัด

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ อับดุลบาซีส ยาโงะ)

ผู้รับรองการตรวจวัด

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(ดร.จามรี สอนบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่.....

สมาชิกในกลุ่มที่ 1

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. นางสาวมาเรียม สะแต | 66203307024 |
| 2. นายมุกดร์ โส๊ะ | 66203307025 |
| 3. นางสาวอัสมะ สาเหาะ | 66203307039 |
| 4. นางสาวอัสมีรา ยะโกะ | 66203307040 |
| 5. นางสาวอัสวณานิแม | 66203307041 |
| 6. นางสาวอัสวานี สาเมาะ | 66203307042 |
| 7. นางสาวอุษณีย์ ลีกา | 66203307046 |

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่3