



บริษัท ชูชวยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

## AIR CONDITIONING REPORT

### Customer Information

Name	กิตติคุณ กำลัง	Tel	+66819680334
Address	14/62 ม.5 บ.เอกอันดาบุรี ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000		
Job Number	JOB2506007		
Technician	ตะวัน ทองหนู	Date	2025-06-07 10:11:09
Job Type	ซ่อมแซม	Payment Method	Bank Transfer

### Products


No.	Product Name	Serial Number
1	Carrier 42TGV0361CP/38TGV0361A1 36000 BTU	42tgv0361cp

### Job Lines Details

Job Line ID: 52

Product Name	Carrier 42TGV0361CP/38TGV0361A1 36000 BTU	Serial No	42tgv0361cp
--------------	-------------------------------------------------	-----------	-------------

### Pre Operation Images



Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผนกร่องอากาศ		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	หน้ากากแอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	รังผึ้ง		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ใบพัด		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ถ่านน้ำทึบ		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ห้องน้ำทึบ		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อันโนนเมติ,สูง,ปานกลาง,ต่ำ	ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สวิง	ปรับให้บานสวิง	ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แ朋ควบคุม		ปกติ	ปกติ
วัดค่า	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอมอยล์เย็น		15	13
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง		27	25
ตรวจเช็ค	โครงคอล์รอน		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	คาปาวิดอร์		-	-
ตรวจเช็ค	แมคเนติก	หน้าคอนเทค	-	-
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล		ปกติ	ปกติ
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		15.00	13.05
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		20.80	19.50
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์		150	149
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านไอกเพรสเซอร์		-	-
วัดค่า ( งานเพิ่ม )	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ		-	-
-	อื่น ๆ		-	-
ตรวจสอบ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์		32	32
ตรวจสอบ	ห้องน้ำยาและจำนวนหุ่มท่อ		ปกติ	ปกติ
ตรวจสอบ	ร่างพลาสติกครอบห้องน้ำยา		ปกติ	ปกติ
ตรวจสอบ	รีโมท		ปกติ	ปกติ
ตรวจสอบ	ขาแขวนรับคอมอยล์รอน		-	-
ตรวจสอบ	ข้ายางรับคอมอยล์รอน		ปกติ	ปกติ


## Customer Feedback

---

On Time	No	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	No remark		

## Customer Signature

---

A handwritten signature in black ink, appearing to be in a cursive or stylized script, possibly a local language. It is positioned below the 'Customer Signature' heading.