



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุป จำกัด
CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.
30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand
Tel: 076-615-159 |

AIR CONDITIONING REPORT

Customer Information

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Name | สุทัศน์ ใจบุญ | Tel | +660896714493 |
| Address | 35 ม.4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | | |
| Job Number | JOB2510008 | | |
| Technician | ตะวัน ทองหนู | Date | 2025-10-15 17:19:59 |
| Job Type | ซ่อมแซม | Payment Method | billing |

Products


| No. | Product Name | Serial Number |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Carrier 42HFE010 / 38HFE010 9000 BTU | 12345679 |

Job Lines Details


Job Line ID: 194

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| Product Name | Carrier 42HFE010 / 38HFE010 9000 BTU | Serial No | 12345679 |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------|

Pre Operation Images



Post Operation Images



Checklist

| Action | Name | Description | Standard | Value |
|--------------------|--|--|----------|-------|
| ตรวจเช็ค | แผ่นกรองอากาศ | | | |
| ตรวจเช็ค | หน้ากากแอร์ | | | |
| ตรวจเช็ค | รังผึ้ง | | | |
| ตรวจเช็ค | ใบพัด | | | |
| ตรวจเช็ค | ถาดน้ำทิ้ง | | | |
| ตรวจเช็ค | ท่อน้ำทิ้ง | | | |
| ตรวจเช็ค | มอเตอร์ | ระดับความเร็ว, อันโนมิตี,สูง,ปานกลาง,ต่ำ | | |
| ตรวจเช็ค | มอเตอร์สวิง | ปรับให้บานสวิง | | |
| ตรวจเช็ค | จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แผงควบคุม | | | |
| วัดค่า | อุณหภูมิลมที่ออกจากคอยล์เย็น | | | |
| วัดค่า | อุณหภูมิห้อง | | | |
| ตรวจเช็ค | โครงคอยล์ร้อน | | | |
| ตรวจเช็ค | การทำงานของมอเตอร์ | | | |
| ตรวจเช็ค | การทำงานของคอมเพรสเซอร์ | | | |
| ตรวจเช็ค | คาปาซิเตอร์ | | | |
| ตรวจเช็ค | แมคเนติก | หน้าคอนเทค | | |
| ตรวจเช็ค | จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล | | | |
| วัดค่า | ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์ | | | |
| วัดค่า | ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์ | | | |
| วัดค่า | ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์ | | | |
| วัดค่า | ความดันน้ำยาด้านไฮเพรสเซอร์ | | | |
| วัดค่า (งานเพิ่ม) | น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ | | | |
| - | อื่น ๆ | | | |
| ตรวจสภาพ | เบรกเกอร์ควบคุมแอร์ | | | |
| ตรวจสภาพ | ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ | | | |
| ตรวจสภาพ | รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา | | | |
| ตรวจสภาพ | รีโมท | | | |
| ตรวจสภาพ | ขาแขวนรับคอยล์ร้อน | | | |
| ตรวจสภาพ | ขาโยงรับคอยล์ร้อน | | | |

Customer Feedback

| | | | |
|---------|-----------|--------------|-----|
| On Time | Yes | Good Service | Yes |
| Polite | Yes | Fast Work | Yes |
| Remark | No remark | | |

Customer Signature

Arvind