



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 | M: 081-077-5647 | Fax: 076-615-245

## AIR CONDITIONING REPORT

### Customer Information

Name	จตุรงค์ มกจก	Tel	+66123456789
Address	บ้านใหญ่		
Technician	technician technician	Date	2025-04-28 00:05:12
Job Type	ซ่อมแซม	Cash	N/A
Payment Method	0		

### Products

No.	Product Name	Serial Number
1	Mitsubishi 12314 1111 BTU	23456789

### Job Lines Details

Job Line ID: 10

Product Name	Mitsubishi 12314 1111 BTU	Serial No	23456789
--------------	---------------------------	-----------	----------

### Pre Operation Images

	
---	---

Post Operation Images



Checklist



Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผ่นกรองอากาศ		5	5
ตรวจเช็ค	หม้อกาต้มน้ำ		5	5
ตรวจเช็ค	ถังน้ำ		5	5
ตรวจเช็ค	โคมไฟ		5	55
ตรวจเช็ค	ถาดน้ำแข็ง		5	5
ตรวจเช็ค	ท่อระบายน้ำ		55	5
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อินโนติส, สูง, ปานกลาง, ต่ำ	5	55
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สกรู	ปรับไฟบนสกรู	5	55
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แรงดัน		5	55
วัดค่า	อุณหภูมิบนที่ออกจากคอยล์เย็น		5	55
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง		5	55
ตรวจเช็ค	ถังน้ำ		5	55
ตรวจเช็ค	เครื่องปรับอากาศ		5	5
ตรวจเช็ค	โคมไฟ		55	5
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์		5	55
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์		5	5
ตรวจเช็ค	คาปาซิเตอร์		5	5
ตรวจเช็ค	แมคเนติก	หน้าคอนเทค	5	5
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล		55	5
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		5	55
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		5	55
วัดค่า	ความดันน้ำด้านไอของคอมเพรสเซอร์		5	55
วัดค่า	ความดันน้ำด้านไอของคอมเพรสเซอร์		5	5
วัดค่า (งานเพิ่ม)	น้ำยาที่เติมเข้าระบบ		5	5
-	อื่น ๆ		55	5
ตรวจสอบสภาพ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์		5	55
ตรวจสอบสภาพ	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ		5	5
ตรวจสอบสภาพ	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา		5	5
ตรวจสอบสภาพ	รีโมท		5	55
ตรวจสอบสภาพ	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน		5	5
ตรวจสอบสภาพ	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน		5	55



### Customer Feedback

On Time	No	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	No
Remark	กำหนดให้ทำได้หรือไม่		

### Customer Signature

