



บริษัท ชูชวยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

AIR CONDITIONING REPORT

Customer Information

Name	Emerald Isle (Phuket) Co.,Ltd.	Tel	+66076343173
Address	70/3 Bangla Rd,Patong, Kathu,Phuket		
Job Number	JOB2507047		
Technician	ตະວັນ ທອງໜູ້	Date	2025-08-01 16:18:24
Job Type	ซ่อมแซม	Payment Method	notpaid

Products


No.	Product Name	Serial Number
1	Carrier 0000000 0000000 BTU	1235

Job Lines Details

Job Line ID: 153

Product Name	Carrier 0000000 0000000 BTU	Serial No	1235
--------------	-----------------------------	-----------	------

Pre Operation Images



Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผนกร่องอากาศ			
ตรวจเช็ค	หน้ากากแอร์			
ตรวจเช็ค	รังผึ้ง			
ตรวจเช็ค	ใบพัด			
ตรวจเช็ค	ถ่านน้ำทิ้ง			
ตรวจเช็ค	ท่อน้ำทิ้ง			
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อันโนนเมติ,สูง,ปานกลาง,ต่ำ		
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สวิง	ปรับให้บานสวิง		
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แ朋ควบคุม			
วัดค่า	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอมอยล์เย็น			
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง			
ตรวจเช็ค	โครงคอลร้อน			
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์			
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์			
ตรวจเช็ค	ค่าปั๊วเดอร์			
ตรวจเช็ค	แมคเนติก	หน้าคอนเทค		
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล			
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์			
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์			
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์			
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านไอกเพรสเซอร์			
วัดค่า (งานเพิ่ม)	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ			
-	อื่น ๆ			
ตรวจสอบ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์			
ตรวจสอบ	ท่อน้ำยาและอุณหุ่มท่อ			
ตรวจสอบ	ร่างพลาสติกครอบท่อน้ำยา			
ตรวจสอบ	รีโมท			
ตรวจสอบ	ขาแขวนรับคอมอยล์ร้อน			
ตรวจสอบ	ขายน้ำรับคอมอยล์ร้อน			

Customer Feedback

On Time	Yes	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	No remark		

Customer Signature

A handwritten signature consisting of two loops and a vertical stroke.