



บริษัท ชูชวยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

## AIR CONDITIONING REPORT

### Customer Information

Name	บริษัท สยาม มายา จำกัด	Tel	+66660971390621
Address	20/1 ซอยป่าสัก 8/2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต		
Job Number	JOB2601061		
Technician	อนุชา อุปถัมภ์	Date	2026-01-23 15:51:07
Job Type	ซ่อมแซม	Payment Method	notpaid

### Products


No.	Product Name	Serial Number
1	อีนๆ 0000 0000 BTU	Cfwife13

### Job Lines Details

Job Line ID: 525

Product Name	อีนๆ 0000 0000 BTU	Serial No	Cfwife13
Room / Location	-		

### Pre Operation Images



Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผนกร่องอากาศ			
ตรวจเช็ค	หน้ากากแอร์			
ตรวจเช็ค	รังผึ้ง			
ตรวจเช็ค	ใบพัด			
ตรวจเช็ค	ถ่านน้ำทิ้ง			
ตรวจเช็ค	ท่อน้ำทิ้ง			
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อันโนนเมต, สูง, ปานกลาง, ต่ำ		
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สวิง	ปรับให้บานสวิง		
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แ朋ควบคุม			
วัดค่า	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอมอยล์เย็น			
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง			
ตรวจเช็ค	โครงคอลร้อน			
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์			
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์			
ตรวจเช็ค	ค่าปัจจิเดอร์			
ตรวจเช็ค	แมคเนติก	หน้าคอนเทค		
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล			
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์			
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์			
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์			
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านไอกเพรสเซอร์			
วัดค่า ( งานเพิ่ม )	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ			
-	อื่น ๆ			
ตรวจสอบ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์			
ตรวจสอบ	ท่อน้ำยาและอุณหุ่มท่อ			
ตรวจสอบ	ร่างพลาสติกครอบท่อน้ำยา			
ตรวจสอบ	รีโมท			
ตรวจสอบ	ขาแขวนรับคอมอยล์ร้อน			
ตรวจสอบ	ข้ายางรับคอมอยล์ร้อน			

## Customer Feedback

On Time	Yes	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	เข้าทำการแก้ไขเอกสารเสียงตั้ง เเจอเสียงมาจากคอมพิวเตอร์ใน เนื่องจากท่อน้ำยากระแทกกับบ่อตีทำให้เกิดเสียง ตอนนี้ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีเสียงแล้วครับ		

## Customer Signature

บริษัท ชูช่วยเหลือดึงรุ่ป จำกัด

โทรศัพท์: 076-615-159 | ระบบบริหารจัดการงานบริการ

รับประกันผลงานติดตั้ง 1 ปี (อ่อนน้ำยา/รังคครอบ/สายไฟ พรีดามเงินไข่ที่กำหนด)  
ท่อน้ำยาเกินเมตรละ 500 บาท | รังครอบ+ท่อน้ำยาเกินเมตรละ 250 บาท | สายไฟเกินเมตรละ 100 บาท  
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเริ่มต้น 500 บาท/เครื่อง | ระบบบخار้อน 500-1,000 บาท | ล้างแอร์ 950 บาท/ชุด

ชำระเงิน: เงินสด หรือโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 857-3-00036-7

ขอบคุณที่ใช้บริการของเรา