



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

AIR CONDITIONING REPORT

Customer Information

Name	Emerald Isle (Phuket) Co.,Ltd.	Tel	+66076343173
Address	70/3 Bangla Rd,Patong, Kathu,Phuket		
Job Number	JOB2510003		
Technician	พีรณัฐ ชุนประดิษฐ์	Date	2025-10-15 12:15:49
Job Type	ซ่อมแซม	Payment Method	notpaid

Products



No.	Product Name	Serial Number
1	Carrier 42TSAA013 12000 BTU	52100593

Job Lines Details


Job Line ID: 188

Product Name	Carrier 42TSAA013 12000 BTU	Serial No	52100593
--------------	-----------------------------	-----------	----------

Pre Operation Images

	
---	---

Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผ่นกรองอากาศ		ดี	
ตรวจเช็ค	หน้ากากแอร์		ดี	
ตรวจเช็ค	รังผึ้ง		ดี	
ตรวจเช็ค	ใบพัด		ดี	
ตรวจเช็ค	ถาดน้ำทิ้ง		ดี	
ตรวจเช็ค	ท่อน้ำทิ้ง		ดี	
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อันโนมิตี,สูง,ปานกลาง,ต่ำ	ดี	
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สวิง	ปรับให้บานสวิง	ดี	
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แผงควบคุม		ดี	
วัดค่า	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอยล์เย็น		9.3	
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง		21	
ตรวจเช็ค	โครงคอยล์ร้อน		ดี	
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์		ดี	
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์		ดี	
ตรวจเช็ค	คาปาซิเตอร์		ดี	
ตรวจเช็ค	แมคเนติก	หน้าคอนเทค	ดี	
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล		ดี	
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		3.4	
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		221	
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์		135	
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านไฮเพรสเซอร์		-	
วัดค่า (งานเพิ่ม)	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ		-	
-	อื่น ๆ		-	
ตรวจสภาพ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์		ดี	
ตรวจสภาพ	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ		ดี	
ตรวจสภาพ	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา		ดี	
ตรวจสภาพ	รีโมท		ดี	
ตรวจสภาพ	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน		ดี	
ตรวจสภาพ	ขาโยงรับคอยล์ร้อน			

Customer Feedback

On Time	Yes	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	No remark		

Customer Signature

67269