

Servisni izvještaj

Broj: IZV-0102 · Nalog NAL-0102 · Redovni servis

DATUM SERVISA

30. august 2026.

KUPAC

Porodica Testić

UREĐAJ

KL-011 · Klima — spavaća soba
Split klima uređaj

SERVISER

Lejla Kovačević

LOKACIJA

Demo kuća Zenica, Probna ulica 9, Zenica

MODEL / SERIJSKI BROJ

Demo model KS-11 (demonstracijski)
DEMO-SN-KL011

RAZLOG DOLASKA

Redovni servis prema intervalu (DEMO interval).

Kontrolna lista (demo obrazac)

STAVKA	REZULTAT	NAPOMENA
Identifikacija uređaja	✓ Uredno	—
Vizuelni pregled	✓ Uredno	—
Stanje filtera (evidentirano)	⌚ Potrebna pažnja	Filter zaprljan; očišćen (primjer zapisa).
Odvod kondenzata (evidentirano)	✓ Uredno	—
Zabilježena opažanja	✓ Uredno	Kupac je naveo blag miris pri pokretanju.
Rezultat i preporuka	✓ Uredno	Nakon čišćenja kupac nije primijetio miris.

OBAVLJENI RADOVI I BILJEŠKE

Kupcu objašnjeno kako sam provjerava filter između servisa.

UTROŠENO VRIJEME (PRIMJER)

60 min

MATERIJAL (PRIMJER)

Sredstvo za čišćenje (primjer stavke).

PREPORUKA

Provjeriti filter ponovo pri sljedećem servisu.

SLJEDEĆI SERVIS

30. august 2027. · interval 12 mjeseci (1 godina) (DEMO postavka)

SERVISER

POTVRDA KUPCA (ILUSTRATIVNA RUBRIKA)

Lejla Kovačević

Porodica Testić (primjer potvrde)

DEMO — primjer servisnog izvještaja iz pokaznog prototipa ServisLoop Klima. Svi podaci su izmišljeni. Dokument nije stvarna servisna potvrda. Servisni obrazac i intervale u stvarnoj verziji potvrđuje firma.