

Servisni izvještaj

Broj: IZV-0102 · Nalog NAL-0102 · Redovni servis

DATUM SERVISA

30. august 2026.

KUPAC

Porodica Testić

UREĐAJI U POSJETI

1 · obrađeno 1

SERVISER

Lejla Kovačević

LOKACIJA

Demo kuća Zenica, Probna ulica 9, Zenica

TRAJANJE POSJETE

60 min

RAZLOG DOLASKA

Redovni servis prema intervalu (DEMO interval).

KL-011 · Klima — spavaća soba

Identifikacija: QR skeniran u 13:10

Split klima uređaj · Demo model KS-11 (demonstracijski) · DEM0-SN-KL011

STAVKA (DEMO OBRAZAC)	REZULTAT	NAPOMENA
Identifikacija uređaja	✓ Uredno	—
Vizuelni pregled	✓ Uredno	—
Stanje filtera (evidentirano)	⌚ Potrebna pažnja	Filter zaprljan; očišćen (primjer zapisa).
Odvod kondenzata (evidentirano)	✓ Uredno	—
Zabilježena opažanja	✓ Uredno	Kupac je naveo blag miris pri pokretanju.
Rezultat i preporuka	✓ Uredno	Nakon čišćenja kupac nije primijetio miris.

BILJEŠKA ZA POSJETU

Kupcu objašnjeno kako sam provjerava filter između servisa.

MATERIJAL (PRIMJER)

Sredstvo za čišćenje (primjer stavke).

PREPORUKA

Provjeriti filter ponovo pri sljedećem servisu.

SLJEDEĆI SERVIS (DEMO INTERVAL)

KL-011: 30. august 2027. · interval 12 mjeseci (1 godina)

SERVISER

POTVRDA KUPCA (ILUSTRATIVNA RUBRIKA)

Lejla Kovačević

Porodica Testić (primjer potvrde)

DEMO — primjer servisnog izvještaja iz pokaznog prototipa ServisLoop Klima. Svi podaci su izmišljeni. Dokument nije stvarna servisna potvrda. Servisni obrazac i intervale u stvarnoj verziji potvrđuje firma.