

Servisni izvještaj

Broj: IZV-0118 · Nalog NAL-0118 · Prijava kvara

DATUM SERVISA

9. oktobar 2026.

KUPAC

Porodica Demić

UREĐAJI U POSJETI

3 · obrađeno 3

RAZLOG DOLASKA

Prijava kvara od kupca: Ne grije

SERVISER

Amar Begić

LOKACIJA

Demo kuća Tuzla, Primjer ulica 12, Tuzla

TRAJANJE POSJETE

5 min

TP-001 · Toplotna pumpa — grijanje kuće

Identifikacija: QR skeniran u 09:14

Toplotna pumpa zrak-voda · Demo model TP-01 (demonstracijski) · DEMO-SN-TP001

✓ Uredno Sve stavke demo obrasca (5/5): Identifikacija uređaja, Vizuelni pregled, Prikaz stanja i alarma na upravljaču, Zabilježena opažanja, Rezultat i preporuka.

KL-012 · Klima — potkrovlje

Identifikacija: QR skeniran u 09:14

Split klima uređaj · Demo model KS-12 (demonstracijski) · DEMO-SN-KL012

STAVKA (DEMO OBRAZAC)	REZULTAT	NAPOMENA
Identifikacija uređaja	✓ Uredno	—
Vizuelni pregled	✓ Uredno	—
Stanje filtera (evidentirano)	⌚ Potrebna pažnja	Filter zaprljan — očišćen, kupcu objašnjeno održavanje (ččšžd).
Odvod kondenzata (evidentirano)	✓ Uredno	—
Zabilježena opažanja	✓ Uredno	—
Rezultat i preporuka	✓ Uredno	—

KL-015 · Klima — dnevni boravak

Identifikacija: QR skeniran u 09:14

Split klima uređaj · Demo model KS-15 (demonstracijski) · DEMO-SN-KL015

✓ Uredno Sve stavke demo obrasca (6/6): Identifikacija uređaja, Vizuelni pregled, Stanje filtera (evidentirano), Odvod kondenzata (evidentirano), Zabilježena opažanja, Rezultat i preporuka.

BILJEŠKA ZA POSJETU

MATERIJAL (PRIMJER)

PREPORUKA

Nastaviti redovni servis prema dogovorenom intervalu.

SLJEDEĆI SERVIS (DEMO INTERVAL)

TP-001: 9. oktobar 2027. · interval 12 mjeseci (1 godina)

KL-012: 9. oktobar 2027. · interval 12 mjeseci (1 godina)

KL-015: 9. oktobar 2027. · interval 12 mjeseci (1 godina)

SERVISER

POTVRDA KUPCA (ILUSTRATIVNA RUBRIKA)

Amar Begić

Primjer — bez potpisa

DEMO — primjer servisnog izvještaja iz pokaznog prototipa ServisLoop Klima. Svi podaci su izmišljeni. Dokument nije stvarna servisna potvrda. Servisni obrazac i intervale u stvarnoj verziji potvrđuje firma.