

Meerjarenonderhoudsplan

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296

Amsterdam



92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**Algemene Objectgegevens****Code**

Code 92570-1

Object

Naam VvE Maldenhof 240-296

Aantal eenheden 29

Adres Maldenhof 240 - 296

Postcode 1106 EZ

Plaats Amsterdam

Inspecteur P.V. Zwiers

Inspectiedatum 14-8-2026

Opdrachtgever

Klantcode 9261

Naam VvE Maldenhof 240-296

Contactpersoon Q.Smits

Adres Ampèrelaan 4C

Postcode 2280 CD

Plaats Rijswijk

Postadres Postbus 1220
2280 CD Rijswijk

Telefoon 020-3987777

E-mailadres vve@provvebeheer.nl

Notitie beheerder: Pro VvE Beheer

Pro VvE Beheer
Ampèrelaan 4C
Postbus 1220
2280 CD Rijswijk
Tel: 020-3987777

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1981

Financieel

Prijspeil 1-8-2026

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

BTW tarief

Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Overige

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschouwd.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antenne's;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlinderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

Opmerkingen eigenaar

- Tijdens de schouw werd PO (schilderwerk) uitgevoerd.
- Technischecommissie-lid gaf aan dat dakpannen poreus zijn. Onderzoek/ inspectie is raadzaam.

Asbest is in het verleden veel toegepast in de bouw vanwege de goede eigenschappen die het materiaal bezit. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. Appartementencomplexen van voor die tijd kunnen dus asbesthoudende materialen bevatten.

Ten tijde van de bouw of tijdens renovatie van het complex, indien dit heeft plaatsgevonden voor 1 januari 1994, het de normale praktijk was asbesthoudende materialen in de bouw, o.a. in (rook)kanalen, dak(beschot), gevelpanelen, vloerbedekkingen, spouw, balustrades en nabij verwarmings- en warmwatertoestellen etc. te verwerken.

De VvE moet zich ervan bewust zijn dat het aanwezig zijn van asbest in het complex niet altijd bekend en/of zichtbaar is en dat dit tijdens werkzaamheden tot extra onvoorziene kosten kan leiden.

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel volgens bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door Pro VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen wordenesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan is volgens het "Onderhoudsbeleid Rochdale voor VvE's" van 14 juli 2025 opgesteld. Pro VvE Beheer is niet verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kan Pro VVE Beheer, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

Weersgesteldheid

Droog

Elementenoverzicht

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Alle gevels	1631,90 m2	2
2110	Loodslabben opgaand werk	Platte dak	1,00 m1	2
2110	Dilatatie kitvoeg	Alle gevels	10,00 m1	2
27	Daken			
2716	Dakgoot zink	Alle gevels	165,80 m1	2
31	Buitenwandopeningen			
3120	Betonband/latei	Alle gevels	196,30 m1	2
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker	Alle gevels	281,20 m1	2
3120	Kozijn buiten hout	Alle gevels	756,80 m2	2
34	Balustrades en leuning			
3410	Balustrade afdekking beton	Achtergevel - balkons	59,10 m1	2
3410	Balustrade staal	Achtergevel - balkons	20,00 m1	2
3420	Leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen	42,00 m1	2
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Alle gevels	1631,90 m2	2
4112	Gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding	332,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4322	Balkon afwerking betontegels	Achtergevel - balkons	49,00 m2	1
45	Plafondafwerkingen			
4511	Plafondafwerking multiplex	Voorgevel - trappenhuizen	85,70 m2	2
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding	332,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk balustrades staal	Achtergevel - balkons	75,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen	61,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk metselwerk	Achtergevel - balkons	34,90 m2	1

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4623	Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan)	Voorgevel - trappenhuizen	80,00 m2	1
4628	Buitenschilderwerk afdekking beton	Achtergevel - balkons	59,10 m1	1
4628	Buitenschilderwerk betonlateien	Alle gevels	196,30 m1	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Alle gevels	756,80 m2	1
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Voorgevel - trappenhuizen	50,00 m2	1
4645	Binnenschilderwerk plafond hout (multiplex) dekkend	Voorgevel - trappenhuizen	105,08 m2	1
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP	Platte dak	425,80 m2	3
4711	Dakrandafwerking zink	Alle gevels	70,00 m1	2
4712	Dakpan beton	Hellend dak	1485,60 m2	3
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen aluminium	Hellend dak	14,00 st	2
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal	Alle gevels	41,40 m1	2
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Alle gevels	91,60 m1	3
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen buiten LED	Voorgevel - trappenhuizen	1,00 st	1
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen	Platte dak	1,00 pst	1
90	Terrein			
9041	Betontegels	Terrein	200,00 m2	1
99	Algemeen			
9999	Herinspectie / actualisatie MJOP		1,00 pst	8
9999	Inspectie conditie dak		1,00 pst	8
9999	Bereikbaarheidskosten		1,00 pst	0

Bevindingen NEN 2767

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 27-8-2026

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Conditie 3

4711 Dakbedekking APP

Tag

Platte dak

B6GA03 Plantengroei op dakbedekking

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	4	3	



Activiteit:	2027	Hvh	Totaal
Verwijderen begroeiing dakbedekking		1,00 pst	€ 1.452

Op dakbedekking is aangroei geconstateerd. Dit kan mogelijk de dakbedekking aantasten.
 Advies is om de begroeiing te verwijderen.



Totaal object

€ 1.452

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 27-8-2026

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code/Element/Handeling						Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal	
21 Buitenwanden																											
2110	Gevelconstructie metselwerk	Alle gevels																									
	Reinigen metselwerk		815,95	m2	2033	7												€ 8.955							€ 8.955	€ 17.910	
2110	Dilatatie kitvoeg	Alle gevels																									
	Vervangen dilatatie kitvoeg		10,00	m1	2033	14												€ 989								€ 989	
2110	Loodslabben opgaand werk	Platte dak																									
	Vervangen loodslabben opgaand werk		1,00	m1	2070	48																				€ 0	
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.944	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.955	€ 18.899
27 Daken																											
2716	Dakgoot zink	Alle gevels																									
	Vervangen goot zink		165,80	m1	2046	24																				€ 0	
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
31 Buitenwandopeningen																											
3120	Kozijn buiten hout	Alle gevels																									
	Reinigen en controleren ventilatierooster		756,80	st	2040	14																			€ 4.991	€ 4.991	
	Vervangen kozijn hout		756,80	m2	2070	48																				€ 0	
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.991	€ 4.991
34 Balustrades en leuningen																											
3410	Balustrade staal	Achtergevel - balkons																									
	Vervangen balustrade (verz.) staal		20,00	m1	2062	40																				€ 0	
3410	Balustrade afdekking beton	Achtergevel - balkons																									
	Vervangen balustrade afdekking beton tot 400mm breedt		59,10	m1	2097	75																				€ 0	
3420	Leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen																									
	Vervangen leuning staal		42,00	m1	2062	40																				€ 0	
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
41 Buitenwandafwerkingen																											
4112	Gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding																									
	Vervangen gevelbekleding zachthout		332,00	m2	2070	48																				€ 0	
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
45 Plafondafwerkingen																											
4511	Plafondafwerking multiplex	Voorgevel - trappenhuizen																									
	Vervangen plafondafwerking multiplex		85,70	m2	2070	48																				€ 0	
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
46 Schilderwerk																											
4621	Buitenschilderwerk metselwerk	Achtergevel - balkons																									
	Groot schilderwerk metselwerk		34,90	m2	2033	14												€ 1.451								€ 1.451	
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding																									
	Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend (uitgevoerd 2026)		332,00	m2	2033	7												€ 11.833							€ 11.833	€ 23.667	

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
4621	Buitenschilderwerk balustrades staal	Achtergevel - balkons																			
	Groot schilderwerk metaal (uitgevoerd 2026)		75,00	m2	2033	7							€ 3.564							€ 3.564	€ 7.129
4621	Buitenschilderwerk leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk metaal (uitgevoerd 2026)		61,00	m1	2033	7							€ 1.703							€ 1.703	€ 3.407
4623	Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan)	Voorgevel - trappenhuizen																			
	Aanbrengen coating beton (uitgevoerd 2026)		80,00	m2	2040	14														€ 11.712	€ 11.712
4628	Buitenschilderwerk betonlateien	Alle gevels																			
	Groot schilderwerk betonlateien (uitgevoerd 2026)		196,30	m1	2040	14														€ 1.633	€ 1.633
4628	Buitenschilderwerk afdekking beton	Achtergevel - balkons																			
	Groot schilderwerk beton afdekkers balkon (uitgevoerd 2026)		59,10	m1	2040	14														€ 1.264	€ 1.264
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Alle gevels																			
	Groot schilderwerk kozijn (en draaiende delen) hout dekkend (uitgevoerd 2026)		756,80	m2	2033	7							€ 32.823							€ 32.823	€ 65.647
4645	Binnenschilderwerk plafond hout (multiplex) dekkend	Voorgevel - trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk plafond hout dekkend (uitgevoerd 2026)		105,08	m2	2047	21															€ 0
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Voorgevel - trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond (uitgevoerd 2026)		50,00	m2	2040	14														€ 594	€ 594
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.376	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 65.127	€ 116.503
47 Dakafwerkingen																					
4711	Dakbedekking APP	Platte dak																			
■	Verwijderen begroeiing dakbedekking	Plantengroei op dakbedekking	1,00	pst	2027		€ 1.452														€ 1.452
	Vervangen dakbedekking APP		425,80	m2	2058	50															€ 0
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		425,80	m2	2033	50							€ 32.562								€ 32.562
4711	Dakrandafwerking zink	Alle gevels																			
	Vervangen dakrandafwerking zink		70,00	m1	2040	18														€ 4.347	€ 4.347
						€ 0	€ 1.452	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.562	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.347	€ 38.361
52 Afvoeren																					
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Alle gevels																			
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		91,60	m1	2033	25							€ 5.429								€ 5.429
5211	Hemelwaterafvoer staal	Alle gevels																			
	Vervangen hemelwaterafvoer staal		41,40	m1	2033	25							€ 5.526								€ 5.526
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.955	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.955
99 Algemeen																					
9999	Bereikbaarheidskosten																				
	Bereikbaarheidskosten en bijkomende kosten		1,00	pst	2033	7							€ 35.610							€ 35.610	€ 71.221
9999	Herinspectie / actualisatie MJOP																				
	Technisch advies <adviesbureau>		1,00	pst	2031	5					€ 2.374					€ 2.374					€ 4.748
9999	Inspectie conditie dak																				
	Technisch advies		1,00	pst	2027		€ 3.328														€ 3.328

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
						€ 0	€ 3.328	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.374	€ 0	€ 35.610	€ 0	€ 0	€ 2.374	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.610	€ 79.296
Totaal object						€ 0	€ 4.780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.374	€ 0	€ 140.446	€ 0	€ 0	€ 2.374	€ 0	€ 0	€ 0	€ 119.029	€ 269.003

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 27-8-2026

92570-1 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
21	Buitenwanden								€ 9.944							€ 8.955	€ 18.899
27	Daken																€ 0
31	Buitenwandopeningen															€ 4.991	€ 4.991
34	Balustrades en leuningen																€ 0
41	Buitenwandafwerkingen																€ 0
45	Plafondafwerkingen																€ 0
46	Schilderwerk								€ 51.376							€ 65.127	€ 116.503
47	Dakafwerkingen		€ 1.452						€ 32.562							€ 4.347	€ 38.361
52	Afvoeren								€ 10.955								€ 10.955
99	Algemeen		€ 3.328				€ 2.374		€ 35.610			€ 2.374				€ 35.610	€ 79.296
Totaal object		€ 0	€ 4.780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.374	€ 0	€ 140.446	€ 0	€ 0	€ 2.374	€ 0	€ 0	€ 0	€ 119.029	€ 269.003