

FORMULIR INSPEKSI AREA KERJA

(Workplace Area Inspection Form)

Area/Lokasi : Transfer Tower
Inspeksi
Tanggal Inspeksi : 03 September 2026
Waktu Inspeksi : 09.00 wib

Nama Inspektor : Jayadi Pj / Yuliana
Jenis Inspeksi : ☒ Rutin ☐ Khusus
Shift : Pagi

N O	ITEM PERIKSASAN	Y A	TD K	N/ A	CATATAN
KEBERSIHAN DAN TATA LETAK AREA (5R)					
1	Lantai bersih, kering, dan bebas dari tumpahan oli	☒	☐	☐	
2	Jalur akses dan handrail bebas dari halangan / barang menumpuk	☐	☒	☐	Jalur tangga terhalang selang air
3	Sampah dibuang pada tempatnya	☒	☐	☐	
4	Area kerja tertata rapi (5R diterapkan)	☐	☒	☐	Sedang ada maintenance
5	Barang tidak terpakai dikembalikan ke toolbox	☒	☐	☐	
PERALATAN PEMADAN DAN KESIAPAN KEADAAN DARURAT					
1	APAR tersedia, mudah dijangkau, dan tidak kadaluarsa	☒	☐	☐	
2	Rambu Jalur evakuasi dan titik kumpul terpasang	☐	☒	☐	Transfer Tower B tidak ada
3	Jalur evakasi bebas hambatan	☒	☐	☐	
4	Kotak P3K tersedia	☒	☐	☐	
5	Safety device berfungsi dengan baik	☒	☐	☐	
INTALASI LISTRIK DAN MESIN/PERALATAN					
1	Kabel Listrik tidak terkelupas/terurai di lantai	☐	☒	☐	Kabel berserakan di lantai
2	Panel Listrik tertutup rapat dan tidak terhalang	☐	☒	☐	Panel tidak tertutup
3	Mesin/peralatan dalam kondisi baik	☒	☐	☐	
4	Pelindung mesin (safety guard) terpasang dengan benar	☐	☒	☐	Guard crusher B tidak ada
5	Tombol darurat mudah diakses dan berfungsi dengan baik	☒	☐	☐	
APD DAN RAMBU K3					
1	Alat Pelindung Diri (APD) digunakan lengkap	☒	☐	☐	
2	Rambu K3 terpasang di area yang sesuai	☒	☐	☐	
PENYIMPANAN DAN PENANGANAN MATERIAL					
1	Barang/material disusun rapi dan tidak menghalangi akses	☒	☐	☐	
2	Bahan kimia/B3 disimpan sesuai label dan Lokasi yang benar	☐	☒	☐	Grease di area transfer tower
3	Tempat penyimpanan dalam kondisi aman	☒	☐	☐	
4	Tidak ada penumpukan barang yang tidak terpakai	☒	☐	☐	

N O	TEMUAN	REKOMENDASI PERBAIKAN	PIC
1	Area kerja berantakan karena ada maintenance	Dilakukan perapihan Kembali setelah maintenance	Leader HSE
2	Tidak ada rambu jalur evakuasi di transfer tower	Dilakukan pemasangan rambu jalur evakuasi	Elektrikal
3	Kabel las berserakan dilantai	Dilakukan perapihan dan pembuatan gantungan kabel	Elektrikal
4	Panel banyak tidak tertutup rapat	Dilakukan pemasangan atau pergantian/perbaikan kunci panel	HSE & Mekanikal
5	Guard crusher B baru ada 1	Dilakukan fabrikasi dan pemasangan guard crusher	Mekanikal
6	Ada grease di area transfer tower	Dikembalikan ke tempat penyimpanan B3	

DIPERIKSA
OLEH
(INSPEKTOR)

DIKETAHUI OLEH

DISETUJUI
OLEH

Jayadi Perjaka
HSE Officer

M. Daffa Djatmiko Aji
PJO

Yuliana
HSE PT CBE