

FORMULIR INSPEKSI GERINDA TANGAN

(Hand Grinder)

No. Inventaris : GRD-001
Merk / Model : Makita / MT-601
Nomor Seri : -

Lokasi : Logistik
Tanggal Inspeksi : 22 Agustus 2026
Petugas Inspeksi : Jayadi Pj (HSE)

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Kabel power dalam kondisi baik, tidak terkelupas/sobek	☒	☐	
2	Steker (plug) dalam kondisi baik, tidak retak	☒	☐	
3	Pelindung roda (wheel guard) terpasang dengan benar	☒	☐	
4	Batu gerinda/roda potong tidak retak, aus, atau rusak	☒	☐	
5	Batu gerinda/roda potong sesuai spesifikasi mesin (RPM)	☒	☐	
6	Tombol on/off berfungsi normal	☒	☐	
7	Safety lock/tombol pengunci berfungsi baik	☒	☐	
8	Handle tambahan (side handle) terpasang kuat	☐	☐	Tidak menggunakan
9	Ventilasi motor tidak tersumbat debu	☒	☐	
10	Casing/body tidak retak atau pecah	☒	☐	
11	Tidak ada suara/getaran abnormal saat dioperasikan	☒	☐	
12	Kelengkapan APD tersedia (kacamata, sarung tangan)	☒	☐	

Kesimpulan dan Rekomendasi :
Gerinda layak digunakan



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO