

물품 교체 확인서

물품 이름	수량	교체 사유
초음파 센서	3	센서가 거리 측정을 제대로 하지 못합니다.
물품 사진		
조치 내용	조교가 작성하는 란입니다.	
위와 같은 이유로 해당 물품을 교체/재수령 조치를 확인합니다.		
2024년 07월 13일		
대여자명 : 한준영 인)		
팀 명 : 평화33호		
확인자(조교) :		
성균관대학교 자동화 연구실		