

MUAYENE RAPORU

ISO/IEC 17020 Uyumlu Kalibrasyon Raporu

GENEL BILGILER

Rapor No: RPT-20251101-165417

Muayene Türü: Kalibrasyon Muayenesi

Tarih: 15.11.2025

Teknisyen: Mehmet Yılmaz

CIHAZ BILGILERI

Marka: WIKA

Model: 111.10

Seri No: WK-2019

ISO/IEC 17020 Uyarisi: Bu rapor, muayene kurulusu tarafından ISO/IEC 17020 standardina uygun olarak hazirlanmistir.

OLCUM SONUCLARI

Parametre	Ölçülen Değer	Durum
-----------	---------------	-------

parametre1	Referans değer	Normal
değer1	25 bar	Normal
parametre2	Ölçülen değer	Normal
değer2	24.8 bar	Normal

NOTLAR VE GÖZLEMLER

Cihazın dış yüzeyinde hafif pas oluşumu gözlemlendi. Camında çatlak veya bulanıklık yok. İçerideki hareketleri normal. Cihaz kullanıma uygundur ancak 6 ay sonra tekrar kontrol edilmeli.

Muayene Yapan

Mehmet Yılmaz

Tarih: 15.11.2025 Onaylayan

İmza ve Tarih

DIKKAT: Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Bu belge elektronik olarak oluşturulmuştur.

Rapor No: RPT-20251101-165417 | Oluşturulma Tarihi: 15.11.2025