

MUAYENE RAPORU

ISO/IEC 17020 Uyumlu Kalibrasyon Raporu

GENEL BILGILER

Rapor No:	RPT-20251101-171041
Muayene Turu:	Kalibrasyon Muayenesi
Tarih:	01.11.2025
Teknisyen:	Belirtilmemi

CIHAZ BILGILERI

Marka:	Cihaz markası
Model:	Cihaz modeli
Seri No:	Seri numarası

GORSEL ANALIZ SONUCLARI

Cihaz Turu:	Basınç ölçer
Gorsel Durum:	Akıllı, paslı
Gosterge Degeri:	16
Anomaliler:	Paslanma, Akıllı, Göstergede okunabilir değerler var
Oneriler:	Temizlik yapılmalı, Pas önleyici uygulanmalı, Kalibrasyon kontrol edilmeli

OLCUM SONUCLARI

Parametre	Olculen Deger	Durum
-----------	---------------	-------

parametre1	değer1	Normal
parametre2	değer2	Normal

NOTLAR VE GÖZLEMLER

Ek notlar ve gözlemler

Muayene Yapan

Onaylayan

Belirtilmemi

Tarih: 01.11.2025

Imza ve Tarih

DIKKAT: Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz ve değiştirilemez.
Bu belge elektronik olarak oluşturulmuştur.
Rapor No: RPT-20251101-171041 | Oluşturulma Tarihi: 01.11.2025