

# MUAYENE RAPORU

ISO/IEC 17020 Uyumlu Kalibrasyon Raporu

## GENEL BILGILER

Rapor No: RPT-20251101-165947

Muayene Türü: Kalibrasyon Muayenesi

Tarih: 15.01.2024

Teknisyen: Mehmet Yılmaz

## CIHAZ BILGILERI

Marka: Vita

Model: 111

Seri No: Belirtilmemi

**ISO/IEC 17020 Uyarisi:** Bu rapor, muayene kurulusu tarafından ISO/IEC 17020 standardina uygun olarak hazirlanmistir.

## GORSEL ANALIZ SONUCLARI

Cihaz Turu: Basınç ölçer

Gorsel Durum: A■■nma, paslanma

Gosterge Degeri: 16

#### Anomaliler:

- Paslanma
- A■■nma
- Göstergede okunabilir de■■er var

#### Oneriler:

- Temizlik yap■■lmal■■
- Pas önleyici uygulanmal■■
- Kalibrasyon yap■■lmal■■

## OLCUM SONUCLARI

Parametre	Olculen Deger	Durum
parametre1	Referans de■■er	Normal
parametre2	Ölçülen de■■er	Normal

#### NOTLAR VE GOZLEMLER

Cihazın dış yüzeyinde hafif pas oluşumu gözlemlendi. Camında çatlak ve bulanıklık yok.  
Cihaz kullanıma uygun.

## Muayene Yapan

Mehmet Yılmaz

Tarih: 15.01.2024 Onaylayan

Imza ve Tarih

**DIKKAT:** Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Bu belge elektronik olarak oluşturulmuştur.

Rapor No: RPT-20251101-165947 | Oluşturulma Tarihi: 15.01.2024