

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	SURVEY	IKO	proses persiapan instrumen pre operasi terkendala	petugas ISS kurang teliti saat penge-setan set instrument.	pada saat melakukan persiapan instrument sebelum operasi diperlukan membuka set instrument lain shg saat operasi butuh membuka lebih dari satu set instrumen dan persiapan butuh waktu yg lebih lama.	komplain	Peralatan medis	1	4	4	206	mitigasi	koordinasi dengan petugas ISS untuk lebih teliti lagi saat melakukan melakukan penge-setan set instrument IKO	10 Januari 2023	petugas ISS	1	3	3	koordinasi dengan petugas ISS saat terjadi kejadian dan dilakukan observasi set instrument yg telah steril.	Open
2	komplain	IKO	penundaan operasi karena keterbatasan jumlah set linen steril	jumlah set linen steril yang tersedia tidak mencukupi dengan jumlah operasi.	set linen steri hanya digunakan untuk jenis operasi besar dan khusus guna menghindari penundaan pelaksanaan operaasi	operasional	Keselamatan	1	2	2	364	mitigasi	koordinasi dengan unit pengadaan (logistik) dalam pencair anggaran telaah staf yang telah diajukan	8 Mei 2023	LOGISTIK	1	1	1	berkoordinasi dengan laundry dalam pelaporan jumlah set linen yang tersedia dan menyertakan kelayakan / ketidak layakan linen yang ada.	Closed
3	survey	IKO	resiko infeksi	set instrument steril berkerak dan masih kotor	perlu pembersihan dan penyeterilan ulang sehingga pelaksanaan operasi menunggu kesiapan alat.	bahaya fisik	Keselamatan	1	3	3	292	mitigasi	koordinasi dengan ISS untuk lebih teliti lagi pada saat pembersihan alat	27 Mei 2023	petugas ISS	1	1	1	langsung menghubungi dan memberitahukan kejadian tersebut pada petugas ISS dan melaporkan pada tim PPI karena berhubungan dengan infeksi (ILO)	Decreased

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	komplain	IKO	berkurangnya ketersediaan BHP dan obat yang dibutuhkan di IKO	penggantian obat habis pakai (BHP dan obat injeksi)tidak sesuai dg yang diresepkan.	ketersediaan BHP dan obat di IKO jumlahnya tidak sesuai saat dibutuhkan	operasional	Keamanan	1	4	4	206	diterima	koordinasi dengan tim IFRS	21 April 2023	petugas ISS dan petugas IKO	1	4	4	saat kejadian terjadi langsung berkoordinasi dengan petugas IFRS	Decreased
5	Rapat / Brainstorming	Irna Gardenia	Petugas jatuh	Selasar pintu masuk petugas gardenia saat hujan basah/licin	Petugas jatuh	Bahaya fisik	Keselamatan	5	2	10	28	Mitigasi	Lantai dibersihkan secara berkala dan terjadwal serta mencegah genangan air	Juni 2023	Supervisor CS	5	1	5	Cleaning service segera membersihkan lantai ruangan terutama saat hujan	Open
6	Komplain	Irna Gardenia	Diagnosis pasien salah	Petugas Radiologi salah membaca pengantar USG Thorax marker yang dikerjakan USG Abdomen	Pasien tidak segera mendapatkan tindakan sesuai dengan klinis	Finansial dan komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Mitigasi	Mengingatkan petugas Radiologi supaya teliti	Juni 2023	Kup Radiologi	3	1	3	Laporan Via Telp ke KUP Radiologi	Open
7	Laporan Insiden	Irna Gardenia	Kerusakan alat Hepafilter	Saat hujan Nurse station gardenia bocor	Hepafilter rusak	Bahaya fisik & finansial	Peralatan medis	3	2	6	96	Mitigasi	Koordinasi dengan unit terkait IPS+ITI+ATEM	Desember 2023	Ka. IPS RS	3	1	3	Laporan kerusakan Khanza	Open
8	Laporan Insiden	Irna Gardenia	Risiko Kesalahan pemberian obat pada pasien	Penulisan daftar obat pada lembar obat melebihi garis yang ada	Obat yang diberikan tidak sesuai dengan penyakit yang di derita pasien	Bahaya Fisik dan Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Mitigasi	Koordinasi dengan KUPP IGD terkait penulisan daftar obat	Desember 2023	KUPP Gardenia	3	1	3	Laporan Via Telp ke KUPP IGD	Open
9	Rapat / Brainstorming	Irna Gardenia	Risiko kondisi pasien semakin lemah	Pasien berisiko tertular karena dititipkan diruang isolasi airborne	Pasien tertular penyakit airborne	Bahaya Biologi	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Koordinasi dengan MPP terkait penempatan pasien	Desember 2023	KUPP Gardenia	3	1	3	Penempatan pasien sesuai dengan indikasinya	Open
10	Rapat / Brainstorming	Irna Gardenia	Risiko perawat tertular	Pemantauan kesehatan perawat diruang isolasi airborne	Perawat tertular	Bahaya Biologi	Keselamatan, kesehatan staf	2	1	2	364	Mitigasi	Koordinasi dengan komite MUTU	Desember 2023	KUPP Gardenia	2	1	2	Pemantauan kesehatan Karyawan Gardenia	Decreased
11	Rapat / Brainstorming	Irna Gardenia	Hari rawat memanjang, biaya bertambah	Kondisi pasien lemah tidak stabil, dirawat lebih dari 2 DPJP	Hari perawatan memanjang	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	3	12	16	Mitigasi	Koordinasi dengan tim KMKB	Desember 2023	KUPP Gardenia	4	2	8	Koordinasi dengan MPP	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Survey	Instalasi Gizi	Kebakaran	Kebocoran pada tabung/slang gas	Cedera dan kerugian	Bahaya fisik, finansial, operasional	Proteksi kebakaran	5	1	5	192	Mitigasi	Diklat berkala tentang penanganan kebakaran, pemeliharaan rutin terkait gas dan APAR	Desember 2023	K3RS	5	1	5	Memastikan tidak ada tanda kebocoran gas sebelum memulai kegiatan pengolahan	Open
13	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Proses pengolahan makanan terhenti	Tabung gas yang terpasang dalam kondisi kosong semua	Distribusi terlambat	Komplain	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Dihindari	Kepatuhan melaporkan ke IPS setiap tabung gas kosong, pemesanan tabung gas rutin oleh Logistik	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Memberikan penanda pada tabung gas yang kosong	Open
14	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Kerusakan bahan makanan	AC bocor dan tidak bersuhu dingin	Bahan makanan tidak layak konsumsi	Bahaya biologi, finansial, komplain	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Mitigasi	Pemeliharaan AC secara rutin	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Melaporkan kepada IPS jika ada gangguan pada AC	Open
15	Investigasi	Instalasi Gizi	Kerusakan alat	Alat rusak karena kelebihan kapasitas atau terkena air	Listrik konslet	Bahaya fisik, finansial	Sistem Utilitas, Proteksi kebakaran	2	2	4	206	Mitigasi	Pemeliharaan alat rutin dan penggunaan sesuai SPO	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Melaporkan kepada IPS jika ada gangguan pada alat	Open
16	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Ruang pengolahan terasa panas	Cooker hood tidak mampu mengeluarkan asap dengan maksimal	Sesak, APD masker tidak digunakan	Bahaya fisik, bahaya biologi, operasional	Keselamatan, kesehatan staf	2	5	10	28	Diterima	Penggantian cooker hood untuk skalaindustri	Desember 2023	Ka. IPS	2	3	6	Pengajuan cooker hood skala industri	Open
17	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Air limbah meluber	Selokan tersumbat oleh sisa makanan	Ruang pengolahan kotor dan bau	Bahaya biologi, hukum atau regulasi	Konstruksi dan renovasi	2	3	6	96	Diterima	Pembersihan rutin oleh CS dan pemantauan bak kontrol oleh IPS	Desember 2023	Supervisor CS, Ka. IPS	2	1	2	Pembersihan greasetrap dan selokan oleh CS khusus gizi	Open
18	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Termometer eror	Suhu yang ditunjukkan oleh termometer tidak sesuai	Tidak bisa memantau suhu dengan standar	Bahaya fisik, bahaya biologi, komplain	Keselamatan, sistem utilitas	1	3	3	292	Mitigasi	Pemantauan termometer rutin oleh IPS	Desember 2023	Ka. IPS	1	1	1	Melaporkan kepada IPS jika termometer bermasalah	Open
19	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Tidak bisa membuka SIMRS Khanza	Komputer/printer tidak bisa dinyalakan	Etiket diet tidak bisa dicetak	Operasional, Komplain	Sistem Utilitas, Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Dihindari	Pemeliharaan rutin oleh ITI	Desember 2023	Ka. ITI	1	1	1	Melaporkan kepada ITI jika ada trouble	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Makanan tidak sesuai standar	Kualitas daging selep kurang bagus	Kontaminasi dan ketidaksesuaian makanan	Bahaya biologi, finansial, komplain	Keselamatan, Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Diterima	Pengecekan makanan dan uji cita rasa	Desember 2023	Instalasi Gizi	2	1	2	Melaporkan pada supplier jika ada ketidaksesuaian spesifikasi	Open
21	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Makanan terkontaminasi	Tidak ada pemanas air pada pencucian alat, tidak memakai APD	Makanan/alat TMS tidak higienis	Bahaya fisik, bahaya biologi. Finansial, komplain	Keselamatan, Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Mitigasi	Pemakaian APD, pengajuan alat pemanas	Desember 2023	Instalasi Gizi	2	1	2	Melakukan uji ulang jika hasil TMS	Open
22	survey/ ronde	Irna Camelia	Kelengkapan Assement awal 24 jam kasus obsgyn tidak lengkap	beban kerja tinggi sehingga	penegakan diagnosa dan rencan tindakan tidak tepat	komplain, kepuasan pasien	Keselamatan, Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	mitigasi	sosialisasi kelengkapan asesmen awal 24 jam kasus obsgyn	Dec-23	KUPP camelia	1	2	2	monitoring kelengkapan asesment awal 24 jam kasus obsgyn	open
23	Investigasi	Instalasi Gizi	Kesalahan identifikasi diet pasien	Kesalahatan pemberian diet dan Tidak ada pengecekan diet atau identifikasi pasien	Diet yang diberikan tidak sesuai	Hukum, Komplain, Reputasi rumah sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	5	5	25	1	Mitigasi	Pengecekan diet dan identifikasi pasien dengan benar	Desember 2023	Instalasi Gizi	3	1	3	Melakukan pengecekan diet sebelum distribusi	Open
24	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Karyawan cedera (terkena pisau atau minyak panas)	Tidak menggunakan APD, karyawan kurang waspada	Karyawan cedera	Bahay fisik, finansial	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Menggunakan APD	Desember 2023	Instalasi Gizi	2	1	2	Menggunakan APD	Decreased
25	Survey	Instalasi Gizi	Sirkulasi udara buruk	Tidak adanya ventilasi	Karyawan mudah tertular jika ada karyawan lain yang sakit	Bahaya fisik, operasional	Keselamatan, konstruksi dan renovasi	3	5	15	10	Diterima	Penggunaan air purifier	Desember 2023	K3RS	3	1	3	Memasang kipas angin dan selalu membuka pintu	Open
26	Laporan Insiden	Instalasi Gizi	Bahan makanan tidak bisa digunakan	Suhu kulkas kurang dingin karena banyaknya bungas	Bahan makanan terbuang	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Mitigasi	Pembersihan kulkas berkala	Desember 2023	Instalasi Gizi	1	1	1	Membersihkan kulkas seminggu sekali	Open
27	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Terpapar darah, nanah, dan uriene	Masih terdapat sisa darah, nanah, dan uriene pada alat kotor	HAIS	Bahaya biologi	Pengelolaan B3 dan limbah	1	3	3	292	Mitigasi	PenggunaanAPD yang tepat dan benar sesuai standart	Desember 2023	Ka. ISS	1	2	2	Penyediaan APD saat kegiatan sterilisasi berlangsung	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Terpapar milzym df, milcide, dan milcide forte	Penggunaan cairan tersebut untuk kegiatan sterilisasi	Reaksi alergi pada kulit petugas	Bahaya Kimia	Keselamatan	1	3	3	292	Mitigasi	PenggunaanAPD yang tepat dan benar sesuai standart	Desember 2023	Ka. ISS	1	2	2	Penyediaan APD saat kegiatan sterilisasi berlangsung	Open
28	Investigasi	Instalasi Sterilisasi Sentral	Nyeri punggung	Posisi kerja tidak ergonomi	Terjadinya low back pain	Bahaya ergonomi	Keselamatan	3	1	3	292	Diterima	Pelatihan staf terkait ergonomi kerja	Desember 2023	K3RS	2	1	2	Mengikuti petunjuk cara mengangkat yang benar dan tidak mengangkat secara manual	Open
29	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Paparan uap panas	Penggunaan perlatan yang menghasilaj uap panas	Luka bakar pada kulit	Bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Diterima	Gunakan sarung tangan tahan panas	Desember 2023	Ka. ISS	1	3	3	Penyediaan sarung tangan tahan panas	Open
30	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Tertusuk benda tajam dari peralatan bekas pasien	Petugas kurang berhati-hati saat memindahkan peralatan kotor bekas pasien	HAIS	Bahaya biologi	Keselamatan	3	1	3	292	Mitigasi	Saat pengangkutan alat yang memiliki bagian tajam ditempatkan sendiri agar petugas ISS mengetahui dan petugas harus berkonsentrasi saat bekerja	Desember 2023	Ka. ISS	2	1	2	Petugas lebih berhati-hati saat pengelolaan alat	Open
31	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Tertimpa alat sterilisasi	Alat sterilisasi jatuh	Luka pada petugas	Bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Menggunakan troli atau box tertutup	Desember 2023	Ka. ISS	1	1	1	Telah menggunakan box tertutup untuk menyimpan alat sterilisasi	Open
32	Investigasi	Instalasi Sterilisasi Sentral	Stres	Beban kerja terlalu berat dan monoton	Mengganggu psikologi petugas	Bahaya psikososial	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Mengatur jadwal shift kerja yang adil	Desember 2023	Ka. ISS	1	1	1	Pengaturan ulang jadwal shift petugas	Open
33	Survey/Ronde	Instalasi Sterilisasi Sentral	Masih terdapat bakteri pada alat yang telah disterilkan	Alat yang di steril masih basah	Keselamatan pasien	Pelayanan pasien	Peralatan medis	2	5	10	28	Mitigasi	Selalu memastikan bahwa alat benar benar bersih dan siap sebelum dikembalikan pada unit	Desember 2023	Ka. ISS	2	4	8	Menunggu alat steril dingin dulu	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
34	Investigasi	Instalasi Sterilisasi Sentral	Petugas kelelahan	Beban kerja terlalu berat dan monoton	Mengganggu kesehatan dan psikologis petugas	Bahaya psikososial	Keselamatan	1	3	3	292	Mitigasi	Mengatur jadwal shift kerja dan beban kerja yang adil	Desember 2023	Ka. ISS	1	2	2	Penambahan petugas pelaksana	Open
35	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	AC mati	Kerusakan pada AC dan kegagalan listrik utama	Suhu ruangan tinggi	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2022	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan pada AC yang mati	Closed
36	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Sterilisator bermasalah	Knop sterilisator buntu	Uap tidak dapat keluar	Pelayanan	Sistem Utilitas	3	2	6	96	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Telah dilakukan perbaikan pada knop sterilisator	Open
37	Survey/Ronde	Instalasi Sterilisasi Sentral	Aliran listrik mati	Kegagalan listrik utama	Alat yang menggunakan listrik tidak dapat digunakan dan pekerjaan terganggu	Pelayanan	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Genset Harus Otomatis Menyala dan monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2022	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan pada sistem kelistrikan	Closed
38	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Terpapar cairan tubuh manusia saat mencuci	Petugas tidak menggunakan APD	Petugas bisa terkena penyakit menular	Bahaya biologi	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Menggunakan APD saat mencuci	Desember 2023	Ka. ISS	1	2	2	Memakai APD yang benar dan imunisasi	Open
39	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Kebisingan dari autoclav	Penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan	Pendengaran petugas bisa menurun	Bahaya fisik	Keselamatan	5	5	25	1	Mitigasi	Menggunakan APD untuk meredam kebisingan	Desember 2023	K3RS	1	5	5	Memakai alat peredam kebisingan	Open
40	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Air tandon keruh	Tandon kotor	Air yang keluar keruh dan tidak layak digunakan	Pelayanan	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Pembersihan secara berkala	Desember 2022	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan pembersihan tandon	Closed
41	Investigasi	Instalasi Sterilisasi Sentral	Bahaya alat tidak layak pakai	kurangnya alat	Petugas kesulitan saat melakukan tindakan	Komplain	Peralatan medis	1	3	3	292	Mitigasi	Alat di periksa kelayakannya	Desember 2023	Ka. ISS	1	2	2	Akan pengajuan alat untuk mengganti alat yang tidak layak pakai	Open
42	Survey/Ronde	Instalasi Sterilisasi Sentral	Petugas belum paham tentang sterilisasi	Belum mengikuti seminar/workshop CSSD dasar	Bekerja kurang maksimal	Komplain, reputasi rumah sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Mitigasi	Melakukan diklat internal dan mengikutkan seminar CSSD dasar jika ada	Desember 2023	Diklat, Ka ISS	1	1	1	Melakukan diklat internal	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
43	Survey/Ronde	Instalasi Sterilisasi Sentral	Inventaris alat ISS tidak tercatat	Tidak tertib pada penulisan blanko serah terima alat	Kehilangan alat	Finansial	Peralatan medis	1	4	4	206	Diterima	Penertiban penulisan blanko serah terima alat	Desember 2023	Ka. ISS	1	2	2	Petugas mengisi blanko serah terima alat	Open
44	Survey/Ronde	Instalasi Sterilisasi Sentral	Belum diberlakukan tarif	Jika diberlakukan biaya ke pasien akan mahal terutama pasien BPJS	kerugian rumah sakit	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	4	4	206	Diterima	Penggunaan alat sterilisasi di bonkan menggunakan cara lama	Desember 2023	Tim tarif	1	2	2	Akan berkoordinasi dengan tim tarif	Open
45	Survey/Ronde	Instalasi Sterilisasi Sentral	Belum ada Dryng cabinet	Harga drying cabinet mahal	Pengeringan alat tidak maximal	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	4	4	206	Diterima	Mengeringkan alat menggunakan handuk atau mikro fiber	Desember 2023	Ka Keuangan	1	2	2	penyediaan handuk dan mikro fiber	Open
46	Brainstorming	Instalasi Sterilisasi Sentral	Kurangnya linen IKO	Linen banyak yang rusak	Mengganggu pelayanan	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Mitigasi	Berkoordinasi dengan Ka IKO	Desember 2023	Ka IKO	1	2	2	Ka IKO melakukan pengajuan linen sesuai jumlah yang dibutuhkan	Open
47	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Alat IKO terbawa ke laundry	Petugas kurang teliti	Set alat kurang	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Mitigasi	Penertiban SPO IKO	Desember 2023	Ka IKO	1	2	2	Pencatatan alat yang terbawa ke laundry	Open
48	Laporan insiden	Instalasi Sterilisasi Sentral	Terkena benda tajam saat memotong kassa	Petugas kurang hati-hati	Adanya luka/ kecelakaan kerja	bahaya fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Petugas lebih berhati-hati	Desember 2023	Ka ISS	1	1	1	Kejadian sudah tidak ada	Decreased
49	Laporan insiden	Komite K3	Petugas terpleset	1. Lantai licin 2. Alas sepatu petugas halus	Nyeri pada bagian tubuh	Bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Penggantian sabun pel lantai yang tidak mengandung banyak busa agar tidak licin	Desember 2023	Supervisor CS	1	1	1	Penggantian sabun pel lantai dan pemberian sabun yang tidak terlalu banyak pada alat pel	Open
50	Laporan insiden	Komite K3	Petugas tersandung	1. Petugas tidak fokus saat berjalan 2. Area unsafe condition	Cidera ringan	Bahaya fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Menggunakan safety shoes saat inspeksi	Desember 2023	K3RS	2	1	2	Petugas telah menggunakan sepatu	Open
51	Survey	Komite K3	Tertimpa material bangunan	Adanya kegiatan inspeksi area pembangunan	Cidera ringan hingga sedang	Bahaya fisik	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Penggunaan safety helmet saat berada di area pembangunan	Desember 2023	K3RS	3	1	3	Telah tersedia helm proyek yang dapat digunakan petugas	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
52	Survey	Komite K3	Tertusuk benda tajam di area pembangunan/pembongkaran	Unsafe condition	Cidera ringan hingga sedang	Bahaya fisik dan bahaya biologi	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Penggunaan safety shoses saat berada di area pembangunan/pembongkaran	Desember 2023	K3RS	3	1	3	Telah tersedia safety shoses yang dapat digunakan petugas	Open
53	Survey	Komite K3	Gangguan pendengaran	Adanya kegiatan pengukuran kebisingan di area rumah sakit	Telinga berdengung	Bahaya fisik	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Pengukuran dilakukan secara terjadwal dan tidak melebihi waktu yang ditetapkan peraturan	Desember 2023	K3RS	2	2	4	Pengukuran kebisingan tidak lebih dari 30 menit dalam 1 hari	Open
54	Survey	Komite K3	Pengelihatan terganggu	Terlalu lama menantap layar komputer	Rabun jauh	Bahaya fisik	Kesehatan staf	3	3	9	40	Mitigasi	Menerapkan teknik 20 20 20	Desember 2023	K3RS	2	3	6	Petugas telah menerapkan teknik 20 20 20	Open
55	Survey	Komite K3	Low back pain	Terlalu lama duduk dengan posisi tidak ergonomi	Nyeri pada bagian tubuh	Bahaya ergonomi	Kesehatan staf	2	3	6	96	Mitigasi	Melakukan peregangn setiap 30 menit	Desember 2023	K3RS	2	2	4	Telah dilakukan peregangn setiap 30 menit sekali	Open
56	Survey	Komite K3	Stres kerja	Beban kerja terlalu tinggi	Pusing dan tekanan darah rendah	Bahaya psikososial	Kesehatan staf	2	3	6	96	Mitigasi	Menentukan skala prioritas dalam mengerjakan pekerjaan	Desember 2023	K3RS	2	2	4	Tidak menumpuk pekerjaan	Open
57	Laporan insiden	Komite K3	Lemari meja tidak dapat dikunci	Tidak adanya slot kunci yang terpasang pada lemari meja	Barang hilang	Finansial	Keamanan	3	2	6	96	Mitigasi	Pemasangan slot kunci	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Permintaan slot kunci pada IPS RS	Open
58	Survey	Komite K3	Tertimpa kipas angin dalam ruangan	Peletakan kipas angin di sisi atas dan menempel pada dinding	Cidera ringan hingga sedang	Bahaya fisik	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Pemasangan pengaman pada kipas angin	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Kipas angin terkait dengan baik pada paku	Open
59	Laporan insiden	Komite K3	Wastafel ruangan bocor	Pipa wastafel sedikit terbuka	Air menetes dan lantai licin	Komplain	Sistem Utilitas	2	3	6	96	Mitigasi	Monitoring sistem utilitas secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Pemberian lem perekat pada pipa	Decreased
60	Laporan insiden	Komite K3	Kran wastafel buntu	Adanya sumbatan pada kran wastafel	Air tidak dapat keluar	Komplain	Sistem Utilitas	2	3	6	96	Mitigasi	Monitoring sistem utilitas secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Air kran mengalir dengan lancar	Decreased
61	Laporan insiden	Komite K3	Iphone ruangan mati	Sambungan listrik terputus	Menghambat komunikasi antar ruangan	Komplain	Sistem Utilitas	2	3	6	96	Mitigasi	Monitoring sistem utilitas secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Perbaikan pada iphone ruangan	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
62	Laporan insiden	Komite K3	Lampu ruangan mati	Kerusakan pada bohlam lampu	Ruangan kekurangan pencahayaan	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Mitigasi	Monitoring sistem utilitas secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Penggantian lampu bohlam	Decreased
63	Laporan insiden	Komite K3	Pintu ruangan tidak dapat dibuka	Kerusakan pada slot kunci	Akses keluar masuk ruangan terganggu	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Mitigasi	Monitoring sistem utilitas secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Pemberian pelumas pada slot kunci	Closed
64	Survey	Komite K3	Kipas angin mati	Kerusakan pada baling-baling kipas	Suhu ruangan tinggi	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	2	3	6	96	Mitigasi	Pembersihan dan perawatan kipas secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Perawatan kipas secara berkala	Open
65	Survey	Komite K3	Tersengat arus listrik	Hubungan pendek arus listrik	Kejang	Bahaya fisik	Proteksi kebakaran	5	2	10	28	Mitigasi	Perapihan pada kabel listrik dan monitoring secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	5	1	5	Kabel terpasang dengan rapi	Open
66	Survey	Komite K3	Dokumen hilang	Kurangnya keamanan ruangan	Proses administrasi terganggu	Komplain	Keamanan	2	2	4	206	Mitigasi	Ruangan selalu dikunci saat ditinggalkan	Desember 2023	K3RS	2	1	2	Tidak ada kehilangan dokumen	Decreased
67	Survey	Komite K3	Gempa bumi	Lokasi rumah sakit yang rawat bencana gempa bumi	Terjebak di ruangan dan tertimpa reruntuhan bangunan	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	5	3	15	10	Mitigasi	Sosialisasi evakuasi saat terjadi gempa pada karyawan	Desember 2023	K3RS	4	3	12	Penyediaan jalur evakuasi yang mudah dijangkau	Open
68	Survey	Komite K3	Kebakaran	Hubungan pendek arus listrik	Kerusakan bangunan dan kerugian rumah sakit	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	5	1	5	192	Mitigasi	Perapihan pada kabel listrik dan monitoring secara berkala	Desember 2023	K3RS	4	1	4	Tidak ada kejadian kebakaran di area rumah sakit	Open
69	Laporan insiden	Komite K3	Lantai ruangan meletus	Konstruksi bangunan yang sudah lama	Keramik lantai pecah	Bahaya fisik	Konstruksi dan renovasi	3	2	6	96	Mitigasi	Perawatan bangunan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Telah dilakukan perbaikan lantai	Closed
70	Survey	Komite K3	Kaca lemari pecah	Adanya benturan pada kaca	Adanya pecahan kaca	Bahaya fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Menghindari kegiatan yang berdekatan dengan kaca lemari	Desember 2023	K3RS	2	1	2	Tidak ada kejadian kaca lemari pecah	Decreased
71	Laporan insiden	Komite K3	Kejadian KAK tidak tercatat	Karyawan yang bersangkutan tidak melaporkan kejadian KAK yang dialami	KAK tidak terdokumentasi	Regulasi	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	5	10	28	Mitigasi	Pembuatan SPO Pelaporan KAK	Desember 2023	K3RS	2	3	6	Telah ada SPO pelaporan KAK	Open
72	Survey	Komite K3	Proses administrasi Komite K3 lama	Ketua Komite K3 tidak berada di Rumah Sakit setiap hari	Proses administrasi terganggu	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Mitigasi	Proses tanda tangan diwakilkan sekretaris Komite	Desember 2023	K3RS	2	2	4	Tanda tangan diwakilkan sekretaris Komite dengan persetujuan ketua	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
73	Survey	Komite K3	Pemantauan kesehatan karyawan belum maksimal	Kurangnya komunikasi petugas K3 dan karyawan yang bersangkutan	Kesehatan karyawan tidak terpantau dengan baik	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Mitigasi	Meningkatkan komunikasi antara petugas K3 dengan karyawan	Desember 2023	K3RS	2	2	4	Perbaikan sistem pemantauan kesehatan karyawan	Open
74	Laporan insiden	Inst. Laundry	Lampu mati	Kerusakan pada lampu	Pencahayaan ruangan kurang dan ruangan sedikit gelap	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	3	6	96	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Telah dilakukan perbaikan dan penggantian lampu yang mati	Closed
75	Laporan insiden	Inst. Laundry	Kabel setrika terbakar	Arus pendek pada setrika listrik	Setrika tidak dapat digunakan, stop kontak menyemburkan api	Bahaya fisik	Proteksi kebakaran	3	3	9	40	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	3	3	9	Telah dilakukan perbaikan dan penggantian kabel setrika	Closed
76	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Roda troli linen kotor macet	Kerusakan pada roda troli linen kotor	Saat digunakan troli sangat berat dan membutuhkan usaha yang lebih besar	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	4	4	Telah dilakukan penggantian roda troli	Closed
77	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Mesin cuci mati	kegagalan listrik utama	tidak bisa mencuci linen ruangan	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Genset Harus Otomatis Menyala	Desember 2023	Ka. IPS	2	3	6	Telah dilakukan perbaikan pada mesin cuci yang mati	Closed
78	Laporan insiden	Inst. Laundry	Petugas terpeleset di tangga	Tangga licin	Luka minimal dengan pengobatan minimal	Bahaya fisik	Keselamatan	3	2	6	96	Diterima	Memasang karet pengaman lantai	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Memastikan setiap lantai tidak licin	Closed
79	Laporan insiden	Inst. Laundry	Masin pengering tidak berfungsi	kegagalan listrik utama	Pengeringan dilakukan secara manual dan risiko ergonomi pekerja	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Pengadaan mesin pengering dengan kapasitas besar	Desember 2023	Ka. ILRS	2	4	8	Koordinasi dengan logistik untuk pengadaan mesin pengering	Closed
80	Laporan insiden	Inst. Laundry	kipas angin tidak bisa berputar	Stop kontak kipas angin rusak	Ruangan panas dan menyebabkan kegerahan	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan penggantian stop kontak	Closed
81	Laporan insiden	Inst. Laundry	arus pendek pada setrika listrik	arus pendek pada setrika listrik	Risiko terjadi kebakaran karena hubungan pendek arus listrik	Bahaya fisik	Proteksi kebakaran	3	2	6	96	Diterima	tindakan perbaikan dapat dijadwalkan dan penanganan cukup dengan prosedur yang ada	Desember 2023	Ka. IPS	3	3	9	Telah dilakukan perbaikan pada sistem kelistrikan	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
82	Laporan insiden	Inst. Laundry	Kran air di ILRS tidak bisa menutup rapat	Kerusakan pada stop kran	Air menggenang dan lantai licin	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan stop kran yang bocor	Closed
83	Laporan insiden	Inst. Laundry	Petugas Laundry terkena cairan B3 di mata	Petugas terkena cairan saat hendak mencuci	Mata teriritasi	Bahaya fisik	Pengelolaan B3 dan limbah	2	3	6	96	Diterima	Menggunakan kacamata google pada saat pemberian cairan laundry	Desember 2023	Ka. ILRS	2	1	2	Edukasi petugas Instalasi Laundry	Closed
84	Laporan insiden	Inst. Laundry	Petugas salah mengirim linen bersih ke ruangan lain	Petugas kurang teliti saat mengirim linen	Pelayanan kurang optimal	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	Memperhatikan setiap tujuan pendistribusian linen	Desember 2023	Ka. ILRS	1	4	4	Membuat daftar pendistribusian linen bersih	Closed
85	Laporan insiden	Inst. Laundry	Kabel pada mesin pengering di tembok lepas	Kabel Elektroda mengelupas	Mesin pengering tidak dapat digunakan	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Pengecekan dan penggantian kabel secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	4	8	Telah dilakukan perbaikan dan pemasangan kabel sesuai standar	Closed
86	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Roda troli linen kotor terlepas	Troli tidak dapat digunakan	Troli tidak dapat digunakan, aktivitas pengangkutan linen kotor terganggu	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	3	6	Telah dilakukan perbaikan pada troli	Closed
87	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Mesin cuci bocor	Kerusakan pada mesin cuci	Air mengalir dan menggenang, lantai licin	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Telah dilakukan perbaikan pada mesin cuci	Closed
88	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Mesin pemanas air bocor	Kerusakan flexibel air panas	Mesin tidak dapat digunakan untuk memanaskan air	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	3	3	Telah dilakukan penggantian flexibel pemanas air	Closed
89	Laporan insiden	Inst. Laundry	Petugas salah menghitung jumlah linen kotor di ruangan	Petugas kurang teliti saat mendata linen kotor	Pelayanan kurang optimal	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Diterima	Memperhatikan setiap daftar pendistribusian linen	Desember 2023	Ka. IPS	1	3	3	Membuat daftar pendistribusian linen bersih dan kotor	Closed
90	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Air mati	kegagalan air utama	Kegiatan pencucian terganggu	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Air alternatif (PDAM) segera dialirkan ke tandon untuk di suplay ke ruangan	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan pada sistem air	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
91	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Pencucian perak di laundry selalu ristan	Keterbatasan tempat menjemur perak	Pelayanan kurang optimal	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	1	3	292	Diterima	Penambahan jumlah perak di ruangan	Desember 2023	KUPP ruangan	1	5	5	Pencucian dilakukan sesuai prosedur	Closed
92	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Setrika tidak panas	kegagalan listrik utama	Tidak bisa menyetrika	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Genset Harus Otomatis Menyala	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan pada setrika dan sistem kelistrikan	Closed
93	Laporan insiden	Inst. Laundry	Mesin jahit tidak dapat digunakan	Kerusakan pada mesin jahit	Menghambat pelayanan	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Pengadaan mesin jahit baru	Desember 2023	Ka. ILRS	1	4	4	Pengadaan mesin jahit	Open
94	Survey/Ronde	Inst. Laundry	troli terguling	roda troli patah saat dipakai	kaki petugas terlindas troli	Bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Perawatan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan pada troli	Closed
95	Laporan insiden	Inst. Laundry	Pencucian linen kotor infeksius tidak sesuai prosedur	Kurangnya pengetahuan petugas	Petugas berisiko tertular penyakit	Bahaya fisik	Keselamatan	3	2	6	96	Diterima	Petugas menggunakan APD saat mencuci linen kotor infeksius	Desember 2023	Ka. ILRS	3	2	6	Memastikan petugas menggunakan APD	Closed
96	Laporan insiden	Inst. Laundry	Kaki petugas terlindas troli	Troli terguling	Luka minimal dengan pengobatan minimal	Bahaya Fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Menggunakan APD	Desember 2023	Ka. ILRS	1	1	1	Memastikan petugas menggunakan APD	Closed
97	Laporan insiden	Inst. Laundry	Tabung pemeras pada mesin cuci rusak	Kerusakan pada tabung pemeras	Pelayanan kurang optimal	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Melakukan perawatan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	3	3	Telah dilakukan perawatan secara berkala	Closed
98	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Kurangnya tenaga di ILRS	Pekerjaan menumpuk dan beban kerja setiap karyawan tinggi	Stress kerja dan mutu pelayanan menurun	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Diterima	Penambahan tenaga dan membagi setiap beban kerja sesuai standar peraturan	Desember 2023	Ka. ILRS	2	1	2	Pengajuan penambahan tenaga di ILRS	Open
99	Laporan insiden	Inst. Laundry	Terkena tumpahan bahan kimia (oxy/penetral)	Pencampuran detergen dilakukan secara manual dan kepatuhan penggunaan APD kurang	Iritasi pada kulit dan luka ringan	Bahaya Kimia	Keselamatan	2	3	6	96	Diterima	Koordinasi dengan K3RS dan pengadaan dispenser detergen	Desember 2023	Ka. ILRS	2	2	4	Koordinasi dengan logistik untuk pengadaan dispenser detergen	Open
100	Survey/Ronde	Inst. Laundry	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan unit yang mencuci linen	Komunikasi seringkali satu arah	Pencatatan FDL belum dilaksanakan semua unit	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	Melakukan pencatatan yang diketahui dua belah pihak untuk memudahkan komunikasi	Desember 2023	Ka. ILRS	1	2	2	Mencatat setiap penerimaan linen di buku	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
101	Survey	Inst. Laundry	Petugas salah menghitung jumlah linen kotor milik ruangan	Petugas kurang teliti saat menghitung jumlah linen kotor milik ruangan	Komplain dari petugas pemilik linen di ruangan	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	4	4	206	Diterima	Saling percaya dan meningkatkan kerjasama serta komunikasi antar unit terkait	Desember 2023	Ka. ILRS	1	4	4	Memastikan ulang jumlah linen kotor dengan petugas pemilik linen di ruangan	Open
102	Survey	Inst. Laundry	Terhirup bahan kimia	Kurangnya kepatuhan petugas menggunakan APD	Gangguan saluran pernapasan	Bahaya kimia	Kesehatan staf	4	2	8	59	Mitigasi	Meningkatkan kepatuhan staf dalam menggunakan APD	Desember 2023	Ka. ILRS	4	1	4	Menggunakan masker saat bekerja	Open
103	Laporan insiden	Inst. Laundry	Terkena cipratan bahan kimia pada mata saat mencuci	Petugas tidak mematuhi SPO saat bekerja	Iritasi mata dan kebutuhan	Bahaya kimia	Kesehatan staf	4	1	4	206	Mitigasi	Meningkatkan kedisiplinan bekerja sesuai SPO	Desember 2023	Ka. ILRS	4	1	4	Kejadian sudah hampir tidak pernah terjadi	Decreased
104	Laporan insiden	Inst. Laundry	Terkena benda tajam (spuit bekas dan jarumnya di skort parasit petugas ruangan)	Petugas ruangan tidak membuang spuit bekas dan jarum ke safety box	Luka tusuk	Bahaya fisik	Keselamatan	4	4	16	6	Mitigasi	Koordinasi dengan ruang pelayanan untuk memberikan edukasi pada staf agar bekerja sesuai SPO	Desember 2023	KUPP	4	1	4	Koordinasi dengan KUPP terkait	Open
105	Laporan insiden	Inst. Laundry	Alat IKO terbawa di linen kotor	Petugas IKO tidak menghitung ulang alat yang digunakan saat operasi	Kerusakan peralatan pencucian di Laundry	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Mitigasi	Koordinasi dengan IKO untuk memberikan edukasi pada staf agar bekerja sesuai SPO	Desember 2023	KUP IKO	2	4	8	Koordinasi dengan KUPP IKO	Open
106	Survey	Inst. Laundry	Nyeri punggung	Petugas menuang detergen dari jerigen 25 liter	Petugas bekerja tidak maksimal karena merasakan nyeri	Bahaya fisik	Kesehatan staf	4	1	4	206	Mitigasi	Menggunakan dispenser untuk menuang detergen	Desember 2023	Ka. ILRS	4	1	4	Sudah melakukan pengajuan dispenser detergen	Open
107	Survey	Inst. Laundry	Nyeri punggung	Petugas mengangkat linen basah ke penjemuran secara manual	Petugas bekerja tidak maksimal karena merasakan nyeri	Bahaya fisik	Kesehatan staf	4	1	4	206	Mitigasi	Menambahkan jumlah mesin pengering di Laundry	Desember 2023	Ka. ILRS	4	1	4	Sudah masuk dalam program kerja Instalasi Laundry 2023	Open
108	Laporan insiden	Inst. Laundry	Ditemukan peralatan poli pada skort parasit karyawan	Petugas tidak mematuhi SPO saat bekerja	Kerugian rumah sakit karena alat mahal	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Mitigasi	Koordinasi dengan poli untuk memberikan edukasi pada staf agar bekerja sesuai SPO	Desember 2023	KUPP IRJ	2	1	2	Koordinasi dengan KUPP terkait	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
109	Laporan insiden	IPLT	Alat-alat laborat tidak berfungsi	kegagalan listrik utama	Pelayanan terganggu	Pelayanan pasien	Peralatan medis	2	1	2	364	Mitigasi	Genset Harus Otomatis Menyala	Desember 2023	Ka. IPLT	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan pada sistem listrik dan perawatan pada alat laborat	Decreased
110	Laporan insiden	IPLT	AC mati	Kerusakan pada AC dan kegagalan listrik utama	Alat-alat di laboratorium rusak	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	5	10	28	Mitigasi	Genset Harus Otomatis Menyala	Desember 2023	Ka. IPS	2	3	6	Telah dilakukan perbaikan pada AC yang rusak dan pengecekan pada sistem kelistrikan	Open
111	Laporan insiden	IPLT	Kulkas (untuk menyimpan reagen & sampel darah)	Kerusakan pada kulkas dan kegagalan listrik utama	Sampel/reagen rusak	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	1	2	364	Mitigasi	Genset Harus Otomatis Menyala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan pengecekan dan perbaikan pada sistem kelistrikan	Decreased
112	Laporan insiden	IPLT	Centrifuge tidak berfungsi	Kerusakan alat centrifuge	Kegiatan pengujian terganggu	Pelayanan pasien	Peralatan medis	2	2	4	206	Mitigasi	Perawatan berkala, kalibrasi	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan pada alat centrifuge	Open
113	Laporan insiden	IPLT	Micro Pipet tidak dapat digunakan	Kerusakan micropipet	Kegagalan yang tidak menyebabkan penanganan pada pasien dan tidak mempengaruhi keamanan pasien dan operator.	Pelayanan pasien	Peralatan medis	2	2	4	206	Dihindari	Penggantian micropipet secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan penggantian pada micro pipet	Open
114	Laporan insiden	IPLT	Microscope Binokuler tidak berfungsi	Kerusakan microscope binokuler	Hasil pengamatan tidak akurat	Pelayanan pasien	Peralatan medis	2	1	2	364	Dihindari	Perawatan berkala, kalibrasi	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan pada microscope binokuler	Decreased
115	Laporan insiden	IPLT	Sterilisator tidak berfungsi	Kerusakan sterilisator	Kegiatan sterilisasi tidak maksimal	Pelayanan pasien	Peralatan medis	2	2	4	206	Diterima	Perawatan berkala, kalibrasi	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan dan perawatan pada sterilisator	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
116	Laporan insiden	IPLT	Sambungan kabel elektronik gosong dan berasap	Terlalu banyak sambungan atau paralel	Arus listrik terputus dan mati	Bahaya fisik	Proteksi kebakaran	2	1	2	364	Mitigasi	Perapihan dan penempatan kabel yang aman	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan dan penggantian kabel dari alat elektronik	Decreased
117	Laporan insiden	IPLT	Iphone eror	Kegagalan listrik utama	Suara dari airphone tidak jelas dan komunikasi terganggu	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Mitigasi	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan pada airphone yang eror	Open
118	Laporan insiden	IPLT	Kegagalan fungsi safety cabinet	Kegagalan blower dalam bekerja	Udara dengan material mikrobiologi tidak dapat keluar bebas	Bahaya biologi	Peralatan medis	3	1	3	292	Mitigasi	Perawatan blower secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Telah dilakukan perawatan secara berkala pada safety cabinet dan blower	Decreased
119	Laporan insiden	IPLT	Bilik swab tidak berfungsi dengan baik	Kegagalan blower dalam bekerja	Udara dengan material virus tidak dapat keluar bebas	Pelayanan pasien	Peralatan medis	3	3	9	40	Diterima	Perawatan blower secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	3	2	6	Telah dilakukan perawatan blower secara berkala	Open
120	Laporan insiden	IPLT	Petugas laboratorium terkena tumpahan cairan reagen pada anggota tubuh	Petugas kurang berhati-hati saat pemeriksaan sampel darah	Kulit teriritasi	Bahaya fisik	Pengelolaan B3 dan limbah	3	4	12	16	Diterima	Menggunakan APD saat melakukan sampling	Desember 2023	K3RS	3	3	9	Edukasi petugas laboratorium	Open
121	Laporan Insiden	IPLT	Alat Henatology analyser tidak berfungsi	Tegangan listrik tidak stabil	Hasil laboratorium hematologi tidak masuk standart kontrol dan kalibrasi	Pelayanan pasien	Peralatan medis	4	1	4	206	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Melakukan kalibrasi alat	Open
122	Laporan Insiden	IPLT	Alat Kimia Analyser tidak berfungsi maksimal	Kerusakan pada alat	Tingkat akurasi berkurang	Pelayanan pasien	Peralatan medis	4	2	8	59	Diterima	Perawatan dan pemeliharaan alat secara berkala	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Perawatan peralatan	Open
123	Laporan Insiden	IPLT	Alat Urine analyser macet	kertas roll print macet	Hasil tidak bisa di print	Pelayanan pasien	Peralatan medis	1	3	3	292	Diterima	Perawatan dan pemeliharaan alat secara berkala	Desember 2023	Ka. IPLT	1	2	2	Perawatan peralatan	Open
124	Laporan Insiden	IPLT	Rak pengecatan berkarat	Tidak dilakukan perawatan rak	Tidak bisa digunakan untuk proses pengecatan	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Perawatan dan pemeliharaan alat secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	1	1	1	Telah dilakukan perawatan oleh PJ Mikrobiologi	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
125	Laporan insiden	IPLT	Terpapar reagen B3	Kurang rapat saat menutup reagen B3	Reagen B3 tumpah saat dibuka	Bahaya Kimia	Pengelolaan B3 dan limbah	3	1	3	292	Diterima	Sosialisasi SPO penyimpanan reagen B3	Desember 2023	Ka. IPLT	3	1	3	Sudah disosialisasikan pada saat rapat rutin	Decreased
126	Laporan insiden	IPLT	Tertusuk jarum saat sampling pasien	Petugas tidak melakukan tindakan phlebotomi sesuai SPO	Tertular penyakit	Bahaya biologi	Keselamatan	4	1	4	206	Diterima	PenggunaanAPD yang tepat dan benar sesuai standart	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Telah dilakukan monitoring harian	Decreased
127	Laporan insiden	IPLT	Tumpahan darah/cairan tubuh pasien infeksius	Safety box tipis dan bocor	Lantai kotor dan menimbulkan potensi penularan penyakit	Bahaya biologi	Pengelolaan B3 dan limbah	4	1	4	206	Diterima	Pengadaan safety box sesuai standar	Desember 2023	K3RS	4	1	4	Telah dilakukan monitoring harian	Decreased
128	Laporan insiden	IPLT	Alat BGA (Blood Gas Analyser)	cartrid expired date	Kerugian rumah sakit	Pelayanan pasien	Peralatan medis	4	2	8	59	Diterima	Pengadaan cartrid tidak terlalu banyak	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Sudah dibuat telaah staf kepada kabit pelayanan medis	Open
129	Laporan insiden	IPLT	Salah distribusi hasil pada rawat inap	Petugas tidak mengidentifikasi hasil pemeriksaan penunjang dengan benar	Terapi dokter terhambat	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	1	4	206	Diterima	Meningkatkan ketelitian untuk mengidentifikasi hasil pemeriksaan penunjang	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Mengidentifikasi hasil pemeriksaan penunjang dengan teliti	Open
130	Laporan insiden	IPLT	Perawat salah pengantar laborat	Perawat kurang teliti dalam memberikan pengantar pemeriksaan lab	Pasien yang diperiksa salah	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Diterima	Meningkatkan ketelitian dalam pengantar pemeriksaan lab	Desember 2023	Ka. IRNA	2	2	4	Double check sebelum pengantaran pemeriksaan lab	Open
131	Laporan insiden	IPLT	TPP salah menginformasikan kamar rawat inap	Petugas TPP tidak melakukan identifikasi kamar pasien dengan benar	Menghambat kerja	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	1	3	292	Diterima	Meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi kamar pasien	Desember 2023	KUP RM	3		0	Double check dalam pemberian informasi kamar pasien	Open
132	Laporan insiden	IPLT	Pasien datang membawa pengantar kosong	Petugas rawat jalan tidak menulis pengantar lab dengan lengkap	Menghambat kerja	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Double check sebelum memberikan pengantar	Desember 2023	KUPP IRJ	2	1	2	Melakukan double check sebelum pengantar diberikan kepada pasien	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
133	Laporan insiden	IPLT	TPP salah menulis huruf, nama, atau alamat pasien	Petugas TPP kurang teliti dalam penketikan identitas pasien	Kepercayaan pasien menurun	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	Diterima	Double check dalam pengisian identitas pasien	Desember 2023	KUP RM	2	2	4	Melakukan double check pengisian identitas pasien	Open
134	Laporan insiden	IPLT	Biling untuk rawat inap tidak segera dipindahkan oleh IGD atau poli	Adanya double job petugas untuk mengurus administrasi pasien di IGD	Harga ikut rawat jalan sehingga laba RS berkurang	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Diterima	Memberikan tanggung jawab pada petugas untuk mengurus administrasi pasien di IGD dan rawat jalan	Desember 2023	KUP RM	2	2	4	Petugas IRI dan IGD masing-masing bertanggung jawab untuk mengurus administrasi pasien	Open
135	Laporan insiden	IPLT	Komputer tidak menyala	Kerusakan komputer dan kegagalan listrik utama	Tidak bisa menginput data dan mengkases khanza	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan pada komputer yang mati	Open
136	Laporan insiden	IPLT	Petugas terpeleset	Lantai licin karena ada genangan air	Terpeleset dan menimbulkan luka	Bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Diterima	Perbersihan lantai secara terjadwal dan memakai sepatu khusus lab	Desember 2023	Ka. IPLT	2	2	4	Telah dilakukan pembersihan lantai	Open
137	Laporan insiden	IPLT	Peralatan medis Laboratorium mengalami konsleting listrik	Kebocoran atau karena alat menyala 24 jam	Peralatan medis di laboratorium tidak dapat digunakan, stop kontak menyemburkan api beresiko kebakaran	Pelayanan pasien	Proteksi kebakaran	3	2	6	96	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Telah dilakukan perbaikan dan penggantian kabel Alat	Open
138	Laporan insiden	IPLT	AC bocor	Kerusakan pada AC	Air menetes dan menggenang, lantai licin	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	3	2	6	96	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Telah dilakukan perbaikan pada AC	Open
139	Laporan insiden	IPLT	AC tidak dingin	Kerusakan pada AC	Kerusakan reagen di ruangan	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	3	2	6	96	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Telah dilakukan perbaikan pada AC	Open
140	Rapat/brainstroming	IPLT	Salah mengetik identitas pasien pada alat hematologi	Petugas kurang teliti	Nama yang terdapat pada hasil laboratorium salah	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	Double check saat mengetik identitas pasien dan konfirmasi kesesuaian informasi	Desember 2023	Ka. IPLT	1	2	2	Konfirmasi identitas pada pasien	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
141	Rapat/brainstroming	IPLT	Kurir salah mengorder produk darah di PMI	Kurir minim pengetahuan tentang produk darah	Produk darah yang diterima/diorder salah	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	Sosialisasi kepada kurir PMI tentang jenis jenis produk darah	Desember 2023	Ka. IPLT	1	2	2	Telah dilakukan sosialisasi kepada kurir	Open
142	Rapat/brainstroming	IPLT	Petugas lab salah menginformasikan hasil laboratorium by telepon	Petugas lab kurang teliti	Salah terapi obat	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	2	8	59	Diterima	Sosialisasi kepada seluruh staf laboratorium dan penyampaian hasil melalui sarana Whatsapp	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Telah dibuat SPO dan disosialisasikan	Open
143	Laporan insiden	IPLT	Kesalahan pemeriksaan sampel	Petugas tidak menerapkan teknik yang sesuai	Hasil lab tidak sebenarnya/ salah dan kerugian pasien	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	1	4	206	Diterima	Sosialisasi kepada seluruh staf laboratorium terkait teknik pemeriksaan	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Telah dibuat SPO dan disosialisasikan	Decreased
144	Laporan insiden	IPLT	Petugas lab salah mengetik hasil laboratorium	Petugas lab kurang teliti	Hasil lab tidak sebenarnya/ salah	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	2	8	59	Diterima	Menggunakan sarana LIS	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Telah dibuat telaah staf dan sudah disetujui direktur	Open
145	Laporan insiden	IPLT	Petugas igd/ruangan salah menempel label identitas pada sampel laboratorium	Petugas igd/ rawat inap kurang teliti	Hasil lab tidak sebenarnya/ salah	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	2	8	59	Diterima	Sosialisasi kepada seluruh staf IGD terkait penempelan label identitas pasien	Desember 2023	KUPPP IGD	4	1	4	Telah dibuat SPO dan disosialisasikan	Open
146	Rapat/brainstroming	IPLT	Reagen dan bahan habis telah habis	Kekosongan reagen dan bahan habis pakai lab	Pelayanan laboratorium tertunda	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	1	3	292	Diterima	Monitoring stok rutin	Desember 2023	Ka. IPLT	3	1	3	Telah dilaksanakan stok rutin setiap awal minggu (senin)	Decreased
147	Komplain	IPLT	Hasil swab PCR terlambat disampaikan	Petugas lab tidak segera menghubungi pasien ketika hasil pcr sudah keluar	Pasien terlambat jadwal perjalanan	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Diterima	Penetapan penanggungjawab penyerahan hasil swab	Desember 2023	Ka. IPLT	3	1	3	Telah disampaikan semua hasil swab kepada pasien	Open
148	Rapat/brainstroming	IPLT	Keterlambatan kedatangan produk darah	Jumlah kurir terbatas/macet/antri	Pasien tidak segera ditransfusi	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	2	8	59	Diterima	Merencanakan program BDRS	Desember 2023	Ka. IPLT	4	1	4	Sedang proses penyusunan program BDRS	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
149	Komplain	IPLT	Pasien merasa tidak dilayani dengan baik	Petugas pegang HP saat pelayanan	Pasien kurang puas dengan pelayanan	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Diterima	Penegakan aturan dan etika petugas saat bekerja	Desember 2023	Ka. IPLT	1	1	1	Sudah disosialisasikan pada saat rapat rutin	Decreased
150	Laporan insiden	IPLT	Keterlambatan hasil Patologi Anatomi	Petugas tidak segera mengantar bahan PA	Hasil PA terlambat/ molor	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Diterima	Pemantauan dengan menggunakan buku ekspedisi pengiriman PA	Desember 2023	3	3	1	3	Sudah disosialisasikan pada saat rapat rutin	Open
151	Laporan Insiden	IPLT	Kesalahan interpretasi dan pengetikan hasil laboratorium	Petugas kurang teliti	Hasil cetak laboratorium salah	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	dobel check antara petugas admin dan ATLM	Desember 2023	Ka. IPLT	1	1	1	Sudah disosialisasikan pada saat rapat rutin	Open
152	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Tertimpa gip sum yang jatuh	Bangunan yang tidak kokoh	Cidera akibat tertimpa gip sum	Bahaya fisik	Konstruksi dan renovasi	3	2	6	96	Mitigasi	Melakukan uji kelayakan bangunan	Desember 2023	Kepala Bidang Umum	3	1	3	telah dilakukan uji kelayakan bangunan namun tidak ada tindak lanjut	Open
153	Investigasi	Instalasi Logistik	Rak Barang yang kelebihan muatan	Rak kurang kuat dan kelalaian petugas dalam meletakkan barang	Petugas Tertimpa Barang	Bahaya fisik	Keselamatan	4	3	12	16	Mitigasi	1. Mengurangi isi rak barang 2. Pengadaan rak baru	Setiap Bulan	Kepala Instalasi Logistik	4	2	8	Penataan barang menyesuaikan kekuatan rak	Open
154	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Kerusakan tembok bangunan	Bangunan yang tidak kokoh	Cidera akibat tertimpa runtuhn bangunan tembok	Bahaya fisik	Konstruksi dan renovasi	2	2	4	206	Mitigasi	Renovasi bangunan sesuai kerusakan	Juni 2023	Kepala Bidang Umum	2	1	2	Belum dilakukan renovasi	Open
155	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Risiko jatuh akibat ekspedisi barang dari lantai dasar ke lantai 3	Kelelahan	Petugas Cidera	Bahaya ergonomi	Keselamatan	4	3	12	16	Mitigasi	Ruang logistik ditaruh di lantai dasar	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	4	2	8	Instalasi Logistik Masih berada di lantai 3	Open
156	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Terpeleset di lantai	Lantai Basah atau licin	Cidera akibat terpeleset di lantai	Bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	Mencegah lantai basah/licin	Setiap Hari	Petugas Cleaning Service	2	2	4	Cleaning service membersihkan lantai ruangan setiap hari	Open
157	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Terpeleset di tangga	Kelelahan, Lantai basah, Lantai Licin, Kurang Konsentrasi	Cidera akibat terpeleset di tangga	Bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	Mencegah lantai basah/licin	Setiap Hari	Petugas Cleaning Service	2	1	2	Cleaning service membersihkan lantai ruangan setiap hari	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
158	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Terpeleset di kamar mandi	Lantai Basah atau licin	Cidera akibat terpeleset di kamar mandi	Bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	Mencegah lantai basah/licin	Setiap Hari	Petugas Cleaning Service	2	2	4	Cleaning service membersihkan lantai ruangan setiap hari	Open
159	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Tersengat listrik	Konsleting Listrik	Cidera akibat tersengat listrik	Bahaya fisik	Keselamatan dan Proteksi Kebakaran	2	3	6	96	Mitigasi	Mematikan arus listrik tertentu pada saat perbaikan	Juni 2023	Petugas IPSRS	2	1	2	Petugas IPSRS mematikan arus listrik pada saat melaksanakan perbaikan	Open
160	Komplain	Instalasi Logistik	Kerusakan barang dalam perjalanan ekspedisi dari lantai dasar ke lantai 3	Posisi Gudang berada di lantai 3	Barang tidak dapat digunakan	Finansial	Keamanan	2	3	6	96	Mitigasi	Menggunakan sarana yang sesuai dalam melakukan ekspedisi	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	2	1	2	Menggunakan Trolley setiap angkut barang dengan jumlah yang disesuaikan	Open
161	Survey/ronde	Instalasi Logistik	Kehilangan Barang	Tempat Penyimpanan Barang berada di area pasien (umum)	Kerugian secara materil	Finansial	Keamanan	2	3	6	96	Mitigasi	Melaksanakan pengecekan ulang pada saat serah terima barang ke user	Setiap Bulan	Kepala Instalasi Logistik	2	1	2	Telah Melaksanakan Pengecekan ulang saat penerimaan Barang	Open
162	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Pencurian Barang	Tempat Penyimpanan Barang berada di area pasien (umum)	Kerugian secara materil	Finansial	Keamanan	2	3	6	96	Mitigasi	Memastikan ruangan dalam keadaan terkunci pada saat jam pulang	Setiap Hari	Kepala Instalasi Logistik	2	2	4	Selalu melaksanakan pengecekan kembali keamanan ruangan sebelum pulang	Open
163	Komplain	Instalasi Logistik	Dokumen dan barang yang tidak terpakai menumpuk di logistik	1. Instalasi Logistik sebagai Tempat Penyimpanan Barang baik baru maupun bekas 2. Instalasi Logistik memiliki ruang kosong di Lantai 3	1. Tempat penyimpanan Penuh 2. Barang Bekas Tidak Terkoordinir 3. Kehilangan Barang	Operasional	Keamanan	2	3	6	96	Mitigasi	Tersedia Gudang khusus penyimpanan barang tidak terpakai	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	2	1	2	Belum ada gudang khusus penyimpanan barang bekas	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
164	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Penanganan tumpahan B3	Terjadi Tumpahan	Korosif pada kulit	Bahaya kimia	Pengelolaan B3 dan limbah	2	3	6	96	Mitigasi	Pengadaan spill kit di logistik	Juli 2023	Petugas K3RS	2	1	2	Belum ada Spill Kit di Instalasi Logistik	Open
165	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Gempa bumi	Bencana Alam	Terkena runtuhn bangunan	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	4	3	12	16	Mitigasi	Menuju ke titik kumpul	Setiap Terjadi Bencana	Kepala Instalasi Logistik	1	3	3	Harus memahami SPO Penanggulangan bencana	Open
166	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Wabah penyakit	Bencana Alam	Tertular penyakit seperti Covid 19. Karena sebab : 1. Melakukan kontak dengan beberapa ruangan untuk melakukan penyerahan barang sesuai permintaan user 2. Melakukan kontak dengan beberapa suplier untuk melakukan permintaan dan penerimaan barang 3. Terkadang ada penunggu pasien yang salah tempat ke logistik	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	4	2	8	59	Mitigasi	1. Menggunakan masker dan cuci tangan saat berada 2. Melakukan pembatasan kontak dengan beberapa user ruangan	Setiap Terjadi Bencana	Kepala Instalasi Logistik	3	2	6	Harus memahami SPO Penanggulangan bencana	Open
167	Laporan insiden	Instalasi Logistik	Percikan api dari colokan listrik	Arus Listrik Tidak Stabil	Terjadi kebakaran	Bahaya fisik	Proteksi kebakaran	3	1	3	292	Mitigasi	Mematikan arus listrik tertentu	Setiap Terjadi Kebakaran	Petugas Instalasi Logistik	3	1	3	Petugas IPSRS harus memahami SPO Penanggulangan Penanggulangan Kebakaran	Decreased

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
168	Survey/ronde	Instalasi Logistik	Hydrant tidak berfungsi	Tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala	Kebakaran di ruang logistik	Finansial	Proteksi kebakaran	1	3	3	292	Mitigasi	Maintenenace Hydrant secara berkala	Juni 2023	Petugas Instalasi Keamanan	1	2	2	Petugas Instalasi Keamanan belum melaksanakan pengecekan alat pemadam kebakaran secara rutin dan berkala	Open
169	Survey/ronde	Instalasi Logistik	Sprinkle tidak berfungsi	Tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala	Kebakaran tidak dapat segera di padamkan	Finansial	Proteksi kebakaran	1	3	3	292	Mitigasi	Maintenenace Sprinkle secara berkala	Juni 2023	Petugas Instalasi Keamanan	1	2	2	Petugas Instalasi Keamanan belum melaksanakan pengecekan alat pemadam kebakaran secara rutin dan berkala	Open
170	Survey/ronde	Instalasi Logistik	Smoke Detector tidak berfungsi	Tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala	Bahaya kebakaran semakin luas	Finansial	Proteksi kebakaran	1	3	3	292	Mitigasi	Maintenenace Smoke Detector secara berkala	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	1	2	2	Petugas Instalasi Keamanan belum melaksanakan pengecekan alat pemadam kebakaran secara rutin dan berkala	Open
171	Survey/ronde	Instalasi Logistik	Ketidaksesuaian alat medis saat pengadaan	Alat medis baru dalam keadaan rusak saat dikirim	Kerugian finansial	Finansial	Peralatan medis	1	3	3	292	Mitigasi	Melakukan pengecekan alat medis saat penerimaan barang	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	1	2	2	Petugas Instalasi Logistik telah melakukan uji fungsi alat dengan bukti adanya Berita acara uji fungsi alat medis baru	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
172	Survey/ronde	Instalasi Logistik	kesalahan seting pada uji fungsi	Kesalahan Petugas Elektromedik dari pihak ke 3	Alat tidak dapat di gunakan dan harus di seting ulang	Finansial	Peralatan medis	1	3	3	292	Mitigasi	Logistik melakukan uji fungsi dengan teknisi yang sesuai bersama IPSRS yg mengetahui	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	1	2	2	Petugas Instalasi Logistik telah melakukan uji fungsi alat dengan bukti adanya Berita acara uji fungsi alat medis baru	Open
173	Komplain	Instalasi Logistik	Kegiatan Recall alat medis	Adanya Kerusakan pada Alat Medis	Mengurangi jumlah stok alat medis dan harus membeli alat medis baru	Finansial	Peralatan medis	1	3	3	292	Mitigasi	Melakukan prosedur recall alat medis sesuai dengan SPO	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	1	2	2	Petugas logistik belum melaksanakan recall alat medis untuk semua alat medis yang rusak	Open
174	Komplain	Instalasi Logistik	Penanganan garansi pada alat kesehatan yang tidak dapat digunakan (klaim)	Tidak mencantumkan dalam MOU pembelian alat terkait klaim alat	Menggunakan biaya sendiri untuk servis dan ganti sparpert alat	Finansial	Peralatan medis	1	3	3	292	Mitigasi	Memanfaatkan tenaga IPSRS untuk melakukan perbaikan	Juni 2023	Kepala Instalasi IPSRS	1	2	2	Alat medis yang rusak dapat meg(klaim) garansi sesuai perjanjian	Open
175	Komplain	Instalasi Logistik	Kerusakan jaringan telepon	Tidak ada Sinyal/mati lampu	Tidak dapat menggunakan telepon	Operasional	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Mitigasi	Menggunakan HP pribadi	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	1	2	2	Jaringan telfon dapat digunakan dengan baik	Open
176	External requirement	Instalasi Logistik	Pemadaman listrik	Sumber Listrik Utama mati	Tidak dapat menyalakan alat yang menggunakan listrik seperti : komputer, lampu dll	Operasional	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Mitigasi	Menggunaan lampu emergenci untuk penerangan	Juni 2023	Kepala Instalasi Logistik	1	2	2	Genset berfungsi dengan baik setelah terjadi listrik mati	Open

**RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023**

[illegible]

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
184	komplain	IRNA Anyelir	hasil bacaan rongent yang lama sampai pasien pulang	petugas radiologi kurang cepat	keluarga pasien komplain	komplain	Sistem Utilitas	1	4	4	206	Mitigasi	mengurutkan hasil rongent untuk dibacaкан sesuai urutan tanggal foto rongent	Desember 2023	supervisor radiologi	2	2	4	petugas ruangan menghubungi petugas radiologi untuk segera mencetak hasil bacaan rongent	Open
185	Laporan insiden	IRNA Anyelir	keluarga pasien kehilangan HP	penjagaan keamanan yang kurang ketat	kerugian keluarga pasien	finansial	Keamanan	2	1	2	364	Mitigasi	petugas keamanan membuat jadwal patroli terutama malam hari	Desember 2023	supervisor security	1	2	2	petugas ruangan menghubungi security untuk membuka CCTV melihat pelakunya	Decreased
186	survey	IRNA Anyelir	kerusakan TV dikamar pasien	kondisi TV yang sudah lama dan sudah banyak pemakaian	keluarga pasien komplain	komplain	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Mitigasi	dijadwalkan pengecekan tv secara berkala	Desember 2023	supervisor IPS	2	2	4	petugas ruangan menghubungi IPS untuk perbaikan	Open
187	survey	IRNA Anyelir	kerusakan AC bocor di kamar pasien	kondisi AC yang sudah lama dan sudah banyak pemakaian	keluarga pasien komplain	komplain	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Mitigasi	dijadwalkan pengecekan AC secara berkala	Desember 2023	supervisor IPS	2	2	4	petugas ruangan menghubungi IPS untuk perbaikan	Open
188	survey	IRNA Anyelir	obat high allert tidak terlabel	petugas kurang teliti	kesalahan pemberian obat	Hukum, Komplain, Reputasi rumah sakit	keselamatan	1	3	3	292	mitigasi	sosialisasi ulang pelabelan high allert	Dec-23	KUPP IFRS	2	2	1	review pelabelan obat	decreased
189	survey	IRNA Anyelir	kebocoran manometer oksigen	sill manometer yang sering rusak	kepanikan pasien dan keluarga	bahaya kimia	Keselamatan	1	2	2	364	Mitigasi	dijadwalkan pengecekan manometer secara berkala	Desember 2023	supervisor IPS	2	2	4	petugas ruangan menghubungi IPS untuk perbaikan	Open
190	Laporan insiden	instalasi rawat jalan	salah pemberian obat	kurang teliti membaca tulisan pada resep/obat	salah obat ke pasien	bahaya kimia	Keselamatan	2	3	6	96	Transfer	dobel cek sebelum obat diberikan kepada pasien/bila resep tidak jelas konfirmasi ke DPJP/asisten	Februari 2023	KUPP FARMASI	3	2	6	dilakukan penelusuran mulai resep datang siapa yang bertanggung jawab cros cek ulang sebelum obat diberikan kepada pasien	Decreased

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
191	Laporan insiden	Instalasi rawat jalan	kesalahan pemberian label identitas pada resep obat	terdapat dua label identitas yang berbeda dalam satu status berkas RM	salah memberikan label pada resep obat	bahaya kimia	keselamatan	1	3	3	292	Transfer	dobel cek label sebelum didistribusikan ke klinik spesialis	Januari-Mei 2023	KUPP RM	3	1	3	dilakukan konfermasi ke RM(filling) dan koordinasi dengan KUPP RM	Open
192	rapat/brainstroming	instalasi rawat jalan	los pembayaran tindakan bedah/USG	lembar tindakan dijadikan satu bendel dengan resep tetapi dilepas sendiri oleh pasien waktu dikasir	kerugian rumah sakit karena tindakan tidak terbayarkan	finansial	Keamanan	1	2	2	364	diterima	pelayanan adm pasien di IRJ oleh keluarga/tindakan dibayarkan dahulu setelah itu baru ambil resep dan surat kontrol ke klinik lagi	Januari 2023	KUPP IRJ	1	2	2	semua pasien IRJ melakukan pembayaran sesuai alur dan prosedur pembayaran	Open
193	Rapat/brainstroming	instalasi rawat jalan	perubahan jam/hari pelayanan karena terlambatan dokter spesialis mendadak karena ada kepentingan	pemberitahuan dari dokter DPJP yang mendadak	ketidakpuasan pasien karena waktu tunggu yang lama	komplain	Keamanan	1	3	3	292	diterima	setiap hari asisten konfermasi kedatangan min 3 jam sebelum pelayanan	Januari-Juni 2023	KUUP IRJ	1	3	3	konfermasi kedatangan minimal 3 jam sebelum pelayanan	Open
194	rapat/brainstroming	instalasi rawat jalan	berkas status lama tidak disertakan pada status baru	alur pendistribusian di RM (filling)	dokter DPJP tidak mengetahui riwayat penyakit pasien	bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Transfer	koordinasi dengan unit terkait untuk mencari berkas RM yang lama	Januari-Juni 2023	KUPP IRJ dan KUPP RM	1	3	3	asisten koordinasi dengan petugas RM(filling) untuk mencari berkas lama	Open
195	rapat/brainstroming	instalasi rawat jalan	keterlambatan pendistribusian berkas RM ke klinik spesialis	alur pendistribusian di RM filling	ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan	komplain	Keamanan	1	3	3	292	Transfer	koordinasi dengan unit terkait dan KUPP RM alur pendistribusian dan penambahan tenaga tranporter berkas	Januari-Juni 2023	KUPP RM KUPP IRJ	1	3	3	sementara asisten klinik mengambil berkas, koordinasi KUPP membuat alur pendistribusian yang lebih efisien khususnya pasien umum	Open
196	Laporan insiden	CS	Tertusuk jarum saat mengangkut limbah dan benda tajam	Safety box tipis dan tidak taham tusuk	Luka tusuk hingga penanganan medis	Bahaya biologi	Keselamatan	5	3	15	10	Mitigasi	Mengganti safety box sesuai standar anti tusuk dan anti air	Desember 2023	Supervisor CS	5	1	5	Telah dilakukan pengadaan safety box sesuai standar	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
197	Rapat/brainstromi n	CS	Terpeleset saat membersihkan lantai koridor	Lantai koridor licin	Kesleo dan nyeri pada otot	Bahaya fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Memakai sepatu dengan alas sepatu yang kasar	Desember 2023	Supervisor CS	2	1	2	Cleaning service menggunakan sandal kodok dan beberapa menggunakan sepatu boot dengan alas kasar	Open
198	Rapat/brainstromi n	CS	Terpeleset saat membersihkan kamar mandi	Lantai kamar mandi licin	Kesleo dan nyeri pada otot	Bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	Memakai sepatu dengan alas sepatu yang kasar	Desember 2023	Supervisor CS	2	2	4	Cleaning service menggunakan sandal kodok dan beberapa menggunakan sepatu boot dengan alas kasar	Open
197	Rapat/brainstromi n	CS	Tersayat serpihan kaca pada saat membersihkan kaca	Pecahan kaca yang terlalu lembut	Luka pada bagian kulit	Bahaya fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Memakai sarung tangan yang tebal / khusus	Desember 2023	Supervisor CS	2	1	2	Cleaning service menggunakan sarung tangan khusus	Open
198	Rapat/brainstromi n	CS	Ruangan cs bocor saat musim hujan	Atap ruangan cs yang nerembes	Cidera / tenggelam	Komplain	Konstruksi dan Renovasi	1	5	5	192	Mitigasi	Perbaikan dan perawatan bangunan secara bertahap	Desember 2023	Ka.IPS	1	3	3	Perbaikan pada atap	Open
199	Rapat/brainstromi n	CS	Peralatan kebersihan rusak	Penggunaan yang tidak sesuai prosedur	Kegiatan pembersihan terganggu	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	4	4	206	Diterima	Pengadaan peralatan cs yang kualitas terbaik	Desember 2023	Ka.IKL	1	3	3	Menganti peralatan cs yang rusak	Open
200	Survey/Ronde	CS	Sampah non infeksius bercampur dengan sampah infeksius	Kurang fahamnya pengunjung dan petugas tangan pengolahan sampah	Harus dilakukan pemilahan sampah	Bahaya biologi	Pengelolaan B3 dan limbah	2	2	4	206	Mitigasi	Memasang stiker sampah infeksius dan non infeksius	Desember 2023	Ka.IKL	2	1	2	Telah terpasang stiker pada setiap sampah	Open
201	Rapat/brainstromi n	CS	Terjatuh saat bongkaran mengangkat almari dari lantai 3 ke 1	Beratnya beban yang diangkat dan gak ada alat bantu untuk mengangkat melewati tangga	Kesleo dan nyeri pada otot	Bahaya fisik	Keselamatan	2	4	8	59	Mitigasi	Berhati-hati saat melakukan pengangkatan	Desember 2023	Supervisor CS	2	2	4	Pendampingan pada cs agar bekerja sesuai prosedur	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
202	Laporan insiden	IRNA Edelweiss	Adanya perbedaan peresepan obat puyer oleh dr spesialis anak pada pasien yang di rawat dengan keluhan batuk dan pilek.	Perbedaan seni dari 2 DPJP Anak dalam mengobati pasien	1. Puyer dengan komposisi yang lama tetap diberikan ke pasien 2. Waktu kesembuhan pasien memanjang 3. Biaya perawatan bertambah	Bahaya fisik, dan finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	Mitigasi	1. Konfirmasi ke DPJP Anak saat visite dan saat penulisan lembar CPPT. 2. Pengecekan ulang oleh minimal 2 perawat jaga pada lembar obat pasien (LRM 11A), dan pastikan ada tulisan "STOP" pada kolom obat puyer yang di ganti komposisi nya oleh DPJP. 3. Mengeluarkan obat puyer yang di stop dari laci obat pasien dan membuangnya untuk kemudian mengganti dengan puyer obat yang baru.	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	Perawat menuliskan tulisan "STOP" di LRM 11A, kemudian menulis komposisi resep yang baru di kolom yang baru dan membuang sisa puyer yang lama untuk menghindari kemungkinan tertukar dengan obat yang baru	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
203	Laporan insiden	IRNA Edelweiss	Terdapat beberapa jenis obat yang TAP di Instalasi Farmasi	Keterlambatan pembayaran ke PBF yang berimbas terhadap kedatangan pesanan obat	1. Obat tidak bisa diberikan sehingga kondisi pasien memburuk 2. LOS Memanjang 3. beresiko memunculkan komplain dari keluarga pasien	Bahaya fisik, finansial, komplain dan reputasi Rumah Saki	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	Dihindari	1. Konfirmasi perawat ruangan kepada Apoteker terkait ketersediaan obat yang di butuhkan 2. Koordinasi dengan petugas IFRS terkait prosedur tindak lanjut untuk memberikan informasi kepada perawat IRNA Edelweiss apabila ditemukan obat TAP 3. Membubuhkan tanda/tulisan "TAP" di LRM 11A	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	Perawat ruangan berkoordinasi dengan IFRS terkait ketersediaan obat, bila ditemukan obat TAP, maka perawat menuliskan tulisan "TAP" di LRM 11A dan lapor DPJP terkait obat pengganti	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS		EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV						
								Consequence (C)	Likelihood (L)					(CxL)	Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
204	Laporan insiden	IRNA Edelweiss	Keterlambatan pembacaan hasil Rontgen	1. Dokter Spesialis Radiologi tidak setiap hari praktek di RSI Gondanglegi 2. Pengiriman file foto melalui email, sehingga bila terlalu banyak email masuk, maka email tertumpuk dan tidak terbaca oleh spesialis Radiologi	1. penegakan dx medis tertunda 2. Terjadi perburukan kondisi pasien	Bahaya fisik , Finansial, komplain dan reputasi Rumah Sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	Mitigasi	1. Konfirmasi ke petugas Instalasi Radiologi 2. Pengecekan dan mencocokkan tanggal pemeriksaan rontgen di RM pasien dengan kedatangan hasil bacaan Rontgen yang dilakukan oleh perawat Edelweiss	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	Perawat ruangan berkoordinasi secara intens dengan Instalasi Radiologi terkait hasil bacaan Rontgen	Open
205	Komplain	IRNA Edelweiss	Adanya komplain terkait bau dan kebersihan Kamar Mandi pasien	Petugas CS tidak melaksanakan tugas sesuai job disk yang disepakati	1. Ketidakpuasan pasien terhadap fasilitas ruangan 2. Mengurangi kenyamanan pasien saat menggunakan fasilitas ruangan	komplain dan reputasi Rumah Sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	Mitigasi	1. koordinasi dengan PJ Petugas CS agar melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kinerja CS agar sesuai dengan Job Disk yang sudah di tetapkan 2. Koordinasi dengan Petugas CS Ruangan agar melakukan pembersihan kamar mandi minimal 1x dalam 1 Shift jaga	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	perawat Ruangan segera menghubungi CS yang bertugas (shift pagi,sore, malam) agar segera melakukan pembersihan area KM Pasien yang bau/ kotor	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
206	Laporan insiden	IRNA Edelweiss	Ketidakpastian hasil pemeriksaan HDT	Dokter Spesialis Patologi Klinis di RSI Gondanglegi tidak standby setiap hari	1. terapi yang diberikan kepada pasien kurang tepa 2. Waktu kesembuhan pasien memanjang	Bahaya fisik , Finansial, komplain dan reputasi Rumah Sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	Mitigasi	Menghimbau kepada petugas Instalasi Laboratorium agar rutin melakukan pengecekan hasil pemeriksaan secara periodik dan menginformasikan temuan yang didapatkan kepada perawat IRNA Edelweiss	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	Perawat ruangan berkoordinasi secara intens dengan Instalasi Patologi Klinik terkait hasil bacaan HDT	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
207	Komplain	IRNA Edelweiss	Kedatangan obat UDD pasien rawat inap yang terlalu malam (di atas jam 21.00)	1. kekurangan jumlah TTK 2. beban kerja TTK besar 3. jumlah pasien Rawat Inap terlalu banyak	Jadwal injeksi malam memanjang, sehingga obat tidak segera masuk ke pasien.	Bahaya finansial, komplain dan reputasi Rumah Sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	5	10	28	Mitigasi	1. Berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi agar pada kasus kasus tertentu bisa melayani obat dengan lebih cepat 2. Melakukan prosedur peminjaman obat ke Instalasi Farmasi terlebih dahulu apabila obat yg di resepkan harus segera diberikan kepada pasien 3. Mengajukan penambahan stok obat injeksi yang ada di IRNA Edelweiss 4. Meniadakan pemberian obat oral untuk rute Malam jam 22.00 hari diganti dengan rute sore jam 18.00	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	Perawat ruangan berkoordinasi dengan IFRS terkait ketersediaan obat untuk stok sampai 24 jam ke depan, dan apabila ada obat tambahan maka, obat tersebut bisa di siapkan TTK lebih awal dan segera konfirmasi perawat ruangan untuk pengambilan obat yang dimaskud.	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
208	Komplain	IRNA Edelweiss	Menumpuknya sampah di Instalasi Rawat Inap, khususnya shift sore dan malam (baik di kamar pasien maupun di nurse station)	Petugas CS tidak melaksanakan tugas sesuai job disk yang disepakati	1. Ketidakpuasan pasien terhadap fasilitas ruangan 2. Mengurangi kenyamanan pasien saat di rawat.	komplain dan reputasi Rumah Sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	5	15	10	Mitigasi	Koordinasi dengan petugas CS untuk melakukan pengambilan sampah di IRNA Edelweiss minimal 2x dalam 1 shift terutama apabila jumlah pasien Rawat Inap meningkat	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	perawat jaga ruangan segera menghubungi CS yang sedang bertugas saat ditemukan adanya tumpukan sampah di kamar pasien maupun di nurse station	Open
209	Komplain	IRNA Edelweiss	lokasi Nurse Station yang membelakangi kamar pasien	Desain bangunan rumah sakit	1. keluarga pasien tidak mengetahui lokasi nurse station 2. keluarga pasien lapor ke Instalasi/Unit lain.	komplain dan reputasi Rumah Sakit	Konstruksi dan renovasi	2	4	8	59	Mitigasi	1. Memberikan informasi kepada keluarga pasien saat awal masuk terkait lokasi Nurse Station 2. memasang tanda penunjuk arah untuk menemukan lokasi nurse station IRNA Edelweiss 3. Memastikan perawat jaga selalu ada yang stand by di Nurse Station	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	perawat memberikan informasi keberadaan dan lokasi Nurse station kepada pasien/ keluarga pasien saat awal masuk maupun saat melakukan tindakan keperawatan serta memasang penunjuk arah menuju lokasi nurse station.	Open
210	Komplain	IRNA Edelweiss	Adanya Komplain terkait kebisingan yang muncul dampak dari proses pembangunan Lift	proses pembangunan	kenyamanan pasien dan keluarga terganggu	bahaya fisik	Konstruksi dan renovasi	2	4	8	59	Mitigasi	Memberikan informasi kepada keluarga pasien saat awal masuk terkait adanya renovasi bangunan Rumah Sakit dampak pembuatan lift	Desember 2023	KUPP IRNA Edelweiss	1	4	4	perawat memberikan informasi kegiatan renovasi pada saat Assesment awal Rawat Inap di lakukan	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
211	Survey/Ronde	IKL	Sampah medis bercampur dengan sampah non medis	Pengetahuan pengunjung,pasien dan petugas yang kurang tentang pengelolaan sampah	Pencemaran lingkungan dan pelanggaran hukum	Bahaya biologi	Pengelolaan B3 dan limbah	3	3	9	40	Diterima	memasang stiker pada tempat sampah infeksius dan non infeksius di ruangan-ruangan	Desember 2023	Ka IKL	3	2	6	telah memasang stiker pada tempat sampah infeksius dan non infeksius di ruangan-ruangan	Decreased
212	Rapat/brainstroming	IKL	Nyeri punggung	Posisi kerja tidak ergonomi saat membersihkan lantai	Sakit pada punggung bagian belakang	Bahaya ergonomi	Keselamatan	2	2	4	206	Diterima	Pelatihan staf terkait ergonomi kerja	Desember 2023	Ka IKL	2	1	2	Telah dilakukan pelatihan saftr terkait posisi kerja ergonomi	Open
213	Rapat/brainstroming	IKL	Terkena tumpahan cairan desinfektan saat membuka kotak spill kit	Cairan desinfektan di botol bocor	Terpapar bahan B3	Bahaya fisik	Pengelolaan B3 dan limbah	2	2	4	206	Diterima	Memakai APD saat membuka B3 di kotak spill kit	Desember 2023	Ka IKL	2	1	2	Telah memakai APD saat membuka botol desinfeksi	Open
214	Rapat brainstorming	IKL	Terjebur kolam IPAL saat pembersihan	Petugas tidak berhati-hati saat membersihkan IPAL	Cidera/tenggelam	Bahaya fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Mitigasi	PenggunaanAPD yang tepat dan benar sesuai standart	Desember 2023	Ka IKL	2	1	2	Petugas menggunakan APD saat pembersihan	Open
215	Laporan insiden	IKL	Terinfeksi penyakit saat pembersihan sarang tawon IPAL	Petugas tidak menggunakan APD	cidera/luka/kehilangan kesadaran/kematian	Bahaya fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Mitigasi	PenggunaanAPD yang tepat dan benar sesuai standart	Desember 2023	Ka IKL	3	1	3	Petugas menggunakan APD saat pembersihan	Open
216	Laporan insiden	IKL	Hasil parameter orthopohospat air limbah tidak memenuhi syarat	Penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dengan standar	Pencemaran sumber air bersih di sekitar RS	Bahaya Kimia	Pengelolaan B3 dan limbah	4	2	8	59	Mitigasi	Pemberian tanaman melati air di bak IPAL dan memakai deterjen ramah lingkungan	Desember 2023	Ka IKL	3	1	3	Telah dilakukan penanaman melati IPAL di bak IPAL dan penggantian deterjen ramah lingkungan di Instalasi Laundry	Open
217	Laporan insiden	IKL	Hasil swab lantai dan dinding ruang rawat inap tidak memenuhi syarat baku mutu	Adanya kelembapan ruangan	Resiko infeksi meningkat	Bahaya biologi	Kesehatan staf	4	3	12	16	Mitigasi	Monitoring lingkungan secara terjadwal	Desember 2023	Ka IKL	2	1	2	Telah dilakukan monitoring lingkungan	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
218	Rapat brainstorming	IKL	Telinga terganggu saat mengukur kebisingan di area pembangunan gedung RS/area renovasi ruangan RS	Adanya pembongkaran beton tembok / mesin diesel dinyalakan	Resiko telinga mengalami gangguan pendengaran	Bahaya fisik	Keselamatan	3	3	9	40	Mitigasi	Memakai ear plug saat mengukur kebisingan di area pembangunan gedung /renovasi gedung	Desember 2023	Ka IKL	2	2	4	Telah memakai ear plug saat mengukur kebisingan di area pembangunan gedung/renovasi gedung	Open
219	Rapat brainstorming	IKL	Alat uji lingkungan tidak bisa digunakan	Alat sering digunakan sehingga mengalami error	Tidak dapat mengukur suhu, kelembaban, pencahayaan, kebisingan di ruangan	Komplain	Sistem Utilitas	2	1	2	364	Mitigasi	Melakukan penggantian batrei dan melakukan kalibrasi alat	Desember 2023	Ka IKL	1	1	1	Telah melakukan penggantian batrei dan kalibrasi alat	Open
220	Laporan insiden	IKL	Hasil swab AC parameter mikrobiologi melebihi baku mutu	Hasil pemeriksaan mikrobiologi swab AC di OK 1 dan OK 2 melebihi baku mutu	Pertukaran udara di ruang kamar operasi tidak bersih dan berakibat hasil uji udara mikrobiologi OK melebihi baku mutu	Bahaya biologi	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Berkoordinasi dengan IPS untuk menjadwalkan pembersihan AC secara rutin	Desember 2023	KUPP Instalasi Kamar Operasi	2	1	2	Telah melakukan pembersihan dan desinfeksi AC di OK 1 dan OK 2	Open
221	Laporan insiden	IKL	Hasil uji mikrobiologi udara ruang melebihi baku mutu	Hasil pemeriksaan mikrobiologi udara ruang di OK 1 melebihi baku mutu	kualitas udara di ruang kamar operasi tidak bersih	Bahaya biologi	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Berkoordinasi dengan IPS untuk menjadwalkan pembersihan AC secara rutin dan mengganti filter hepafilter di kamar operasi	Desember 2023	KUPP Instalasi Kamar Operasi	2	1	2	Telah melakukan pembersihan dan desinfeksi AC di OK 1 dan OK 2 serta mengganti filter hepafilter	Open
222	Laporan insiden	IKL	Hasil uji mikrobiologi swab alat kesehatan melbihi baku mutu	Hasil pemeriksaan mikrobiologi swab alat gunting di Insatasi Sterilisasi Sentral	kualitas alat kesehatan yang mengandung kuman tidak layak untuk dipakai saat operasi	Bahaya biologi	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Melakukakn sterilisasi alat kesehatan sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan IPS apabila alat sterilisator tidak berfungsi optimal	Desember 2023	Ka ISS	2	1	2	Telah melakukan sterilisasi alat kesehatan sesuai dengan prosedur dan berkoordinasi dengan IPS untuk pemeliharaan alat sterilisator	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL) Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
223	Rapat brainstorming	IKL	Kantor IKL mengalami keretakan saat gempa	Gempa besar menyebabkan tembok kantor retak dan asbes runtuh	Cedera anggota tubuh tertimpa atap saat gempa	Bahaya fisik	Konstruksi dan Renovasi	2	1	2	364	Mitigasi	Melakukan penggantian material bangunan yang tahan gempa dan membuat arah evakuasi bencana yang aman	Desember 2023	Ketua Tim Penanggulangan Bencana, Ka IPS	1	1	1	Telah melakukan penggantian material bangunan yang tahan gempa dan membuat arah evakuasi bencana yang aman	Open
224	Laporan Insiden	Instalasi Diklit	Peserta didik melakukan tindakan diluar kompetensinya	Supervisi CI/pembimbing lahan tidak berjalan	Adanya insiden keselamatan pasien (IKP)	Bahaya fisik	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	1	4	206	Mitigasi	Sosialisasi Panduan Supervisi Peserta Didik dan berkoordinasi dengan sub pendidikan tim kordik dalam memastikan CI melakukan supervisi pada peserta didik	Agustus 2023	Kainst. Diklit	2	1	2	Review regulasi supervisi peserta didik	Open
225	Survey/ronde	Instalasi Diklit	Penurunan kualitas pelatihan	Metode pengajaran yang tidak efektif	Tujuan pelatihan tidak tercapai maksimal	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Mitigasi	Pelatihan TOT (Training Of Trainer)	November 2023	Kainst. Diklit	1	1	1	Penggunaan metode yang beragam	Open
226	Survey/ronde	Instalasi Diklit	Cedera fisik peserta pelatihan	Tempat pelatihan (aula) di lantai 3 dengan satu pintu untuk keluar masuk dan tangga yang sempit	Kesulitan dalam proses evakuasi jika terjadi bencana	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	4	1	4	206	Diterima	Pengawasan dan pemeriksaan rutin akses ke tempat pelatihan	Setiap Bulan	IPS	3	1	3	Safety breafing sebelum acara pelatihan dan penyediaan APAR di aula	Open
227	Komplain	Instalasi Diklit	Ketidakmampuan mengatasi masalah teknologi selama pelaksanaan diklat	Pemahaman yang kurang dari staf diklit tentang TI	Diklat tidak berjalan lancar	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Mitigasi	Pastikan staf diklit memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi	Agustus 2023	Kainst. Diklit	1	1	1	Kolaborasi dengan staf ITI	Decreased
228	Survey/ronde	Instalasi Diklit	Ketimpangan perwakilan dalam menghadiri diklat	Kesempatan peserta dalam menghadiri diklat disesuaikan dengan jadwal dinas	Jam diklat tidak merata	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	4	8	59	Mitigasi	Pemberian penghargaan bagi karyawan yang aktif mengikuti diklat	Agustus 2023	Kainst. Diklit	1	2	2	Pendampingan karyawan dengan jam diklat kurang	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
229	Survey/ronde	Instalasi Diklit	Diklat eksternal tertunda	Anggaran yang tidak memadai	Program kerja tidak terlaksana	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	Memprioritaskan kebutuhan diklat dan kolaborasi dengan mitra (mencari sponsor)	Agustus 2023	Kainst. Diklit	1	2	2	Mengganti pelatihan sejenis yang lebih ekonomis	Open
230	Rapat/brainstorming	Instalasi Diklit	Kurangnya fasilitas diklat (meja kursi, mikrofon, LCD)	Fasilitas yang ada sudah lama dan perlu perbaikan	Pelaksanaan diklat dengan jumlah peserta banyak tidak maksimal	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Koordinasi dengan IPP dalam pemanfaatan dan perbaikan fasilitas	Agustus 2023	Kainst. Diklit	1	1	1	Pelaksanaan diklat berbasis online	Decreased
231	Survey/ronde	Instalasi Diklit	Penyelewengan data dalam penelitian	Peneliti tidak memahami prosedur yang jelas tentang pengumpulan data penelitian	Data rumah sakit bocor tanpa ijin	Reputasi RS	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Mitigasi	Terapkan kebijakan dan prosedur yang jelas tentang penelitian	Agustus 2023	Kainst. Diklit	1	1	1	Penapisan administrasi penelitian	Open
232	Laporan insiden	Irna Cendana	ketidaksesuaian advis dokter untuk pemeriksaan laborat pasien baru dari IGD	Permintaan pemeriksaan laborat yang dicentang tidak sesuai advis dokter	Tertundanya hasil pemeriksaan yang diminta	finansial	keselamatan	1	2	2	364	Mitigasi	konfirmasi ke perawat IGD. Pengulangan permintaan pemeriksaan laborat. KIE pasien untuk pengambilan sample ulang.	Desember 2023	KUP IGD dan KUPP Irna Cendana	1	1	1	crosecq ulang pemeriksaan laborat saat serah terima pasien baru	Open
233	komplain	Irna Cendana	suara bising dampak pembangunan	suara bising	pasien terganggu	Bahaya psikososial	Keselamatan	1	4	4	206	Diterima	meminimalkan suara bising dan pengturan jam saat pekerjaan dilakukan pagi hari	Desember 2023	KUPP Cendana KABAG UMUM	1	2	2	memberikan edukasi terkait dampak pembangunan	Open
234	komplain	Irna Cendana	ketidaksesuaian jadwal pelayanan USG	jadwal USG yang tidak pasti	memanjangnya lama hari rawat	finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Mitigasi	kie ulang dan menghubungi radiologi untuk kepastian jam pelayanan usg	Desember 2023	KUPP DAN KUP Inst Radiologi	1	2	2	koordinasi dengan radiologi update waktu pelayanana usg	Open
235	laporan insiden	Irna Cendana	petugas terpeleset	lantai licin	nyeri punggung	bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	lantai dibersihkan secara berkala dan terjadwal serta mencegah lantai basah	Desember 2023	supervisor CS	2	2	4	CS membersihkan lantai ruangan setiap hari	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
236	komplain	Irna Cendana	menunggu obat pulang yang lama	waktu selesai obat pulang lebih dari 3 jam	pasien dan keluarga marah marah	bahaya psikososial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Mitigasi	membuat buku expedisi tanggal dan jam penyerahan resep obat pulang	Desember 2023	KUP IFRS	1	1	1	menghubungi farmasi 1 jam kemudian untuk konfirmasi setelah penyerahan resep	Open
237	Rapat / brainstorming	Irna cendana	ketidakefektifan tranfusi darah berdasarkan lamanya waktu pemberian	tranfusi (masuknya darah lewat slang infus) macet	komponen darah rusak	bahaya biologi	Keselamatan	4	5	20	4	Mitigasi	segera lakukan penghangatan kantong darah, jika perlu gunakan blood warmer	Desember 2023	KUPP Irna Cendana dan PJ Shift	1	1	1	lihat SPO pemberian tranfusi darah	Decreased
238	Laporan insiden	Irna Cendana	tidak adekuat tekanan oksigen sentral	kurangnya tekanan Oksigen sentral (> 10 mmhg)	saat penggunaan NRBM dan nebulizer tekanan oksigen tidak bisa mencapai 10 mmhg	bahaya biologi	Peralatan medis	1	2	2	364	Mitigasi	memakai alat nebulizer dan memakai tabung oksigen kecil	Desember 2023	KUP Security PJ Shift	1	1	1	menghubungi security untuk cek tekanan O2 sentral	Open
239	Rapat / brainstorming	Irna Cendana	kesalahan cara memasukan obat	sediaan obat yang sama bentuk ampul	kejadian yang tidak diharapkan (sesak, syok, meninggal)	bahaya fisik	Keselamatan	1	1	1	440	Mitigasi	dobel cek cara pemberian obat sesuai dengan label	Desember 2023	KUPP, PJ shift, perawat pelaksanaan cendana	1	1	1	refres pembacaan SPO saat rapat rutin bulanan	Decreased
240	komplain	Irna Cendana	kamar mandi kotor	kurang bersih / tidak tiap hari membersihkan kamar mandi	kamar mandi bau dan kotor	komplain	Keselamatan	1	2	2	364	Mitigasi	kamar mandi dibersihkan secara berkala	Desember 2023	Superfisior CS	1	1	1	CS membersihkan kamar mandi setiap hari	Open
241	Rapat / brainstorming	Irna Cendana	tertukar printout biling tagihan dengan pasien lain	kurang konsentrasi saat melihat nama pasien di printout tagihan saat memasukan di biling pasien	membengkok tagihan pasien yang printoutnya tertukar	finansial	Keselamatan	1	2	2	364	Mitigasi	cek printout tagihan biling pasien setiap hari	Desember 2023	KUPP, PJ shift, perawat pelaksanaan cendana	1	1	1	segera menghubungi kasir untuk untuk perbaikan tagihan	Open
242	Laporan insiden	Instalasi Rekem Medik	Salah Identifikasi pasien	Tidak dilakukan identifikasi dengan benar	kesulitan dalam biling pasien	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Mitigasi	proses pendaftaran pasien sesuai dengan SPO	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	2	2	4	Tidak ada kesalahan Identifikasi pasien	Open
243	Laporan insiden	Instalasi Rekem Medik	Dalam 1map pasien ada 2identitas pasien	tidak dilakukan identifikasi dengan benar	kesalahan penemepelan labelidentitas	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Mitigasi	kooordinasi dengan ruang perawatan	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	1	2	2	Tidak ada kesalahan Identifikasi pasien	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
244	Laporan insiden	Instalasi Rekam Medik	Pasien memalsukan identitas	tidak membawa identitas	data tidak valid	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Mitigasi	pelayanan pasien sesuai dengan data pasien	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	1	2	2	Tidak ada kesalahan Identifikasi pasien	Closed	
245	Laporan insiden	Instalasi Rekam Medik	perekaman sidik jari dilakukan oleh orang lain	permintaan dari keluarga pasien	menghambat proses v klaim	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Mitigasi	Koordinasi dengan BPJS untuk membatalkan data awal	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	2	1	2	Tidak ada kesalahan Identifikasi pasien	Closed	
246	Laporan insiden	Instalasi Rekem Medik	Nomor ganda	data dari SIMRS lama ke SIMRS baru tidak lengkap	rekam medis pasien tidak terrecord dengan baik	finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	5	10	28	Mitigasi	melakukan pemusnahan berkas secara berkala	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	1	2	2	Tidak ada nomor rekamedis ganda	Open	
247	Laporan insiden	Instalasi Rekem Medik	salah urutan berkas di rak filling	keterbatasan tempat	menghambat proses pelayanan	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Mitigasi	Mengelompokkan berkas sesuai kategorinya	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	1	2	2	berkas sesuai urutan	Open	
248	Laporan insiden	Instalasi Rekem Medik	Kerusakan AC diruang penyimpanan berkas	tidak dilakukan perawatan teratur	terdapat genangan air di ruang penyipanan berkas	Pelayanan	Sistem Utilitas	1	5	5	192	Mitigasi	Koordinasi dengan IPS Untuk perbaikan	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	1	4	4	perbaikan segera di jadwalkan	Open	
249	Laporan insiden	Instalasi Rekem Medik	Rekam medis tidak ditemukan ketika pasien kontrol	1. rekam medis yang kembali dari rawat inap belum lengkap sehingga perlu dikembalikan ke unit terkait 2. rekam medis ada di ruang casemix	menghambat proses pelayanan	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	5	5	192	Mitigasi	Melakukan double check dan memberikan batas waktu rekam medis pasien harus kembali ke rak filling	Desember 2023	Ka.Instalasi Rekam Medik	1	2	2	Perbaikan sistem pengembalian berkas rekam medis	Open	
250	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Komputer mati	Kerusakan komputer atau kegagalan listrik utama	Pekerjaan terhambat	Pelayanan	Sistem Utilitas	2	3	6	96	Mitigasi	menyimpan data pada google drive	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	2	2	4	pemindahan file pada google drive	Decreased	
251	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Stres kerja	Beban kerja tinggi	Mempengaruhi kesehatan pegawai	Bahaya psikososial	Kesehatan staf	3	2	6	96	Mitigasi	Pengaturan beban kerja	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	3	1	3	membuat skala prioritas	Decreased	
252	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Turn over karyawan tinggi	Karyawan mendapatkan pekerjaan lain	Sering melakukan proses rekrutmen	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Mitigasi	meningkatkan kesejahteraan karyawan	Desember 2023	Direktur	3	1	3	menambah THP karyawan	Decreased	

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
253	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Salah input penggajian dan kompensasi lain (insentif, THR, SHU)	pengolahan data scr hybrid (sistem informasi dan manual)	Gaji karyawan kelebihan/kurang	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Diterima	Double check saat penginputan gaji	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	3	3	9	memo/catatan gaji yang mengalami perubahan	Open
254	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Salah hitung sisa cuti	pengolahan data scr hybrid (sistem informasi dan manual)	Terpotong gaji jika melebihi cuti	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Diterima	menggunakan sistem informasi sepenuhnya	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	3	1	3	crosec dg data di ruangan	Decreased
255	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Salah hitung periode kontrak karyawan	Terlalu banyak jumlah karyawan yang masih berstatus kontrak	Kontrak kerja karyawan melebihi masa berlaku,Pengangkatan sebagai karyawan tetap menjadi tertunda	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	1	3	292	Diterima	Monitoring secara berkala terkait data karyawan kontrak	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	3	1	3	dobel cek masa kontrak di akhir bulan	Decreased
256	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Salah rekap data presensi	pengolahan data scr hybrid (sistem informasi dan manual)	Terpotong gaji/cuti	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Diterima	menggunakan sistem informasi sepenuhnya	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	3	1	3	pembuatan aplikasi sistem informasi presensi	Closed
257	Rapat/brainstroming	Seksi Personalia	Nakes tidak patuh perijinan	Menganggap biasa hal-hal yang dilakukannya	Mempengaruhi kinerja RS	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Transfer	meningkatkan koordinasi dg Tim Validator Perizinan Nakes	Desember 2023	Tim Validator Perizinan Nakes	2	2	4	membentuk Tim Validator Perizinan Nakes	Decreased
258	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Regulasi SDM belum ada ketika ada kasus baru	Kasus tidak ada sebelumnya	Tidak dapat menentukan prosedur yang harus dijalankan	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Membuat kebijakan untuk kondisi darurat dengan selalu berkomunikasi dengan atasan	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	2	1	2	konsultasi dengan atasan	Open
259	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Nyeri punggung	Terlalu lama duduk saat bekerja	Pegal-pegal pada sendi	Bahaya ergonomi	Keselamatan	2	4	8	59	Mitigasi	Peregangan secara terjadwal di tengah-tengah bekerja	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	2	3	6	pemasangan poster	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL) Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
260	Survey/Ronde	Seksi Personalia	Mata lelah	Terlalu lama menatap layar komputer	kehilangan data	Bahaya fisik	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	Terapkan aturan 20 20 20 (jauhkan pandangan Anda dari layar monitor setiap 20 menit. Lihatlah objek lain yang berjarak 20 kaki dari Anda untuk mengistirahatkan mata selama 20 detik)	Desember 2023	Ka. Seksi Personalia	2	2	4	memakai kacamata	Decreased
261	Survey/ronde	IFRS	Pasien tidak memahami fungsi /cara pemakaian obat	Pendidikan pasien yang rendah	Kesalahan pemakaian obat	Bahaya Kimia	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	1	3	292	Diterima	Menekankan penjelasan melalui KIE dan etiket	Desember 2023	Ka. IFRS	2	1	2	Tidak ada kesalahan penggunaan obat	Decreased
262	Investigasi	IFRS	Duplikasi obat atau penulisan obat yang sama antar dokter	Tidak adanya kroscek pengobatan pasien di klinik/dokter lain	Pasien meminum obat yang sama di satu waktu	Bahaya Kimia	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	2	8	59	Diterima	Konfirmasi terhadap dokter terkait/penulis resep	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Tidakada duplikasi obat	Open
263	Laporan insiden	IFRS	Resep atau instruksi dokter tidak terbaca	Tulisan dokter yang tidak jelas	Kesalahan pemberian obat (salah baca resep)	Bahaya Kimia	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	3	12	16	Diterima	Konfirmasi terhadap dokter terkait/penulis resep	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Tidak ada kesalahan pemberian obat	Open
264	Laporan insiden	IFRS	Salah tempel identitas/tidak terdapat label identitas pasien pada resep	Penulisan resep yang tidak sesuai SPO (identifikasi)	Kesalahan pemberian obat (salah pasien)	Bahaya Kimia	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	4	16	6	Diterima	Konfirmasi pada pasien/keluarga pasien dan perawat poli/ruangan	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Tidak ada kesalahan pemberian obat	Open
265	Survey/ronde	IFRS	Waktu tunggu obat melebihi standar pelayanan minimal	Overloadnya pekerjaan IFRS	Pasien menunggu resep dalam waktu yang lama	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	5	5	192	Diterima	Menerapkan nomer antrian, membedakan keranjang racikan dan keranjang non racikan, melaksanakan layanan antar obat	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Menurunnya/tidak adanya komplainan terhadap lama waktu tunggu resep	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
266	Investigasi	IFRS	Obat kadaluarsa pada ruangan, gudang farmasi, dan apotek	Penggunaan obat yang tidak menentu dari dokter, adanya stock ruangan yang tidak terkendali dan adanya kendala retur ke distributor	Terjadinya kerugian karena obat kadaluarsa	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Diterima	Melakukan monitoring stock obat berdasarkan fast dan slow moving	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Tidak ada obat kadaluarsa	Open
267	Investigasi	IFRS	Total billing obat pasien pada farmasi dengan kasir berbeda	salah peginputan data billing	Terjadi kerugian	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Diterima	Koordinasi dengan kasir untuk mencocokkan nota dengan billing	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Biling pasien sesuai	Open
268	Investigasi	IFRS	Billing perbekalan farmasi pasien BPJS rawat jalan melebihi plafon yang ditentukan	Konfirmasi DPJP dan pelayanan pasien serta terapi di sesuaikan dengan advis DPJP	Terjadi kerugian	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	5	5	192	Diterima	Koordinasi dengan DPJP untuk memotong obat <i>adjuvant</i>	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Tidak ada billing yang melebihi plafon	Open
269	Laporan insiden	IFRS	Salah pemberian obat pada pasien	Tidak dilakukan identifikasi dengan benar	Kondisi pasien memburuk/terjadi efek samping pada pasien	Bahaya Kimia	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	1	4	206	Diterima	Melakukan double check sesuai alur pelayanan resep	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Tidak ada kesalahan pemberian obat	Open
270	Rapat/brainstorming	IFRS	Obat, resep dan berkas pasien BPJS hilang	Tempat penyimpanan yang terbatas dan step pelayanan yang banyak menyebabkan penyimpanan menjadi tidak maksimal	Pasien harus menunggu lagi dalam pencarian obat serta resiko dalam klaim ketika berkas tidak ketemu	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	Membuat wadah penyimpanan per poli dan memproses berkas obat kronis segera	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Kemudahan dalam mencari obat dan berkas	Open
271	Laporan insiden	IFRS	Kekosongan obat pada instalasi farmasi	Keterlambatan pembayaran tagihan ke PBF	Pasien tidak mendapatkan obat yang seharusnya dengan tepat	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	4	16	6	Diterima	Melakukan pembelian pada Apotek atau RS rekanan untuk menutupi kebutuhan darurat serta menjangkani pada pasien yang tidak darurat	Desember 2023	Ka. IFRS	2	4	8	Obat untuk pasien darurat bisa dipenuhi	Increase

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
272	Investigasi	IFRS	Penyimpanan obat di apotek tidak berdasarkan FIFO (First In First Out)	Keterbatasan tempat penyimpanan terutama di gudang transit	Resiko obat ed dekat keluar belakang	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Melakukan stock opname secara berkala 3 bulan 1x agar resiko obat ED berkurang	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Tidak ada obat kadaluarsa	Open
273	Investigasi	IFRS	Pencatatan stock obat pada kartu stock tidak dilakukan secara keseluruhan	Keterbatasan waktu dalam pelayanan dituntut untuk cepat, akhirnya penulisan kartu stock hanya dilakukan untuk narkotik dan psikotropik saja	Resiko adanya perbedaan stock real dengan komputer	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	5	5	192	Diterima	Melakukan stock opname secara berkala 3 bulan 1x agar stock yang berbeda bisa segera teratasi	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Kartu stock tertulis sesuai stock real dan komputer	Open
274	Rapat/brainstorming	IFRS	Tempat penyiapan obat/dispensing obat belum memadai	Tidak adanya ruang dispensing steril atau clean room di IFRS	Adanya resiko kontaminan yang terjadi pada obat yang disiapkan	Bahaya fisik dan bahaya kimia	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	4	16	6	Diterima	Menyiapkan ruang dispensing steril obat sesuai standar	Desember 2023	Ka. IFRS	2	1	2	Obat disiapkan di ruang steril	Open
275	Laporan insiden	IFRS	Salah penempelan label pada sediaan (LASA, HA, dan Infusan)	Identifikasi yang kurang tepat	Resiko tertukar dengan obat lainnya	Bahaya Kimia	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Diterima	Melakukan double check saat penempelan label serta didokumentasikan pada buku monitoring High Alert	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Obat LASA, HA dan Infusan sudah terlabel dengan tepat	Open
276	Laporan insiden	IFRS	Pasien PROLANIS kontrol dan mengambil obat di waktu yang belum 30 hari	Pasien sudah ada keluhan baru sebelum 30 hari dan tetap di kasih obat kronis rutinnya juga	Tidak terklaimnya obat pasien karena beririsan dengan obat sebelumnya	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Diterima	Melakukan double check di sistem antara khanza dan aplkasi apotek online BPJS, melakukan konfirmasi ke Poli dan TPP	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Tidak ada berkas yang beririsan	Open
277	Laporan insiden	IFRS	AC Bocor	Perbaikan yang tidak maksimal	Suhu ruangan menjadi meningkat	Bahaya Fisik	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Diterima	Koordinasi dengan IPS untuk perbaikan	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Tidak terjadi kebocoran AC	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
278	Laporan insiden	IFRS	Suhu kulkas tidak sesuai dengan standar	Kulkas yang sering di buka tutup dan tidak ada pengatur suhu	Obat menjadi rusak karena suhu terlalu dingin datau terlalu tinggi	Bahaya Fisik	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Diterima	Koordinasi dengan IPS untuk perbaikan	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Suhu kulkas sesuai standar	Decreased
279	Rapat/brainstorming	IFRS	Petugas gudang farmasi terkena tumpahan cairan B3 saat proses pemindahan ke botol kecil	Petugas kurang berhati-hati saat pemindahan cairan B3	Terjadinya iritasi pada kulit	Bahaya Fisik	Pengelolaan B3 dan limbah	3	2	6	96	Diterima	Menggunakan APD yang sesuai saat memindahkan cairan B3	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Tidak ada kejadian tumpahan B3	Open
280	Laporan insiden	IFRS	Masuknya hewan-hewan kecil kedalam IFRS seperti tikus, kecoa dan ular	Adanya lubang-lubang kecil yang belum tertutup	Rusaknya perbekaaan farmasi dan membahayakan petugas	Bahaya Fisik	Konstruksi dan Renovasi	4	2	8	59	Transfer	Koordinasi dengan IPS untuk perbaikan	Desember 2023	Ka. IFRS	1	1	1	Tidak ada hewan kecil yang masuk	Decreased
281	Laporan insiden	IFRS	Ditemukan obat-obat yang masih layak pakai di tempat sampah	Obat-obat dari kresek retur yang tidak di cek lagi ternyata amsh tertinggal di kresek dan terbuang, adanya miss dengan CS terkait kardus/kresek yang perlu/tidaknya di buang terangkut oleh CS yang membersihkan, serta saat pelayanan ramai ada obat yang kesenggol/terjatuh dari meja pelayanan	Obat terbuang di tempat sampah	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	5	20	4	Diterima	Mengecek ulang sebelum membuang sampah/kresek sisa retur serta koorinasi dengan cs setiap akan membuang kardus/kresek yang ada isinya	Desember 2023	Ka. IFRS	1	2	2	Tidak ada obat yang terbuang di tempat sampah	Open
282	Laporan insiden	IGD	Pasien pulang dengan tidak membayar di kasir	Pasien tidak mampu	Kerugian rumah sakit	Finansial	Keamanan	1	3	3	292	diterima	Pelayanan administrasi pasien IGD oleh keluarga , Pasien tetap berada di IGD dengan pengawasan perawat IGD	Januari 2023	KUPP IGD	1	2	2	Edukasi petugas CS dan petugas IGD terkait penggunaan spill kit	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
283	Laporan insiden	IGD	Darah pasien kecelakaan tercecer di lantai	Proses penerimaan pasien tidak di dekontaminasi dengan baik	Meningkatkan risiko infeksi	Bahaya Biologi	Pengelolaan B3 dan limbah	3	3	9	40	Mitigasi	Pembersihan tumpahan darah dengan spill kit	Januari 2023	K3RS	2	2	4	Bekerja sesuai SPO dan menggunakan APD	Open
284	Laporan insiden	IGD	Petugas terkena wabah penyakit Covid-19	Adanya kontak erat dengan pasien Covid-19	Petugas harus isolasi mandiri dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya	Bahaya biologi	Penanganan kedaruratan dan bencana	4	3	12	16	Diterima	Penggunaan APD saat bekerja	Januari 2023	KUPP IGD	4	2	8	Penerapan Upaya risiko jatuh perlu di tingkatkan	Open
285	Laporan insiden	IGD	Pasien hampir terjatuh dari brangkat ambulance Desa	Petugas ambulance desa kurang memahami pengoperasian brangkar	Tidak ada dampak cedera	Pelayanan pasien	Keselamatan	3	1	3	292	Diterima	Segera memberikan pertolongan dengan membantu mengangkat brangkat	Februari 2023	KUPP IGD	3	1	3	Segera melakukan anamnase ulang	Decreased
286	Laporan insiden	IGD	Anamnase kurang tajam	Terburu-buru dalam menegakkan diagnosa tanpa menunggu hasil pemeriksaan penunjang	Salah diagnosa pasien	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	2	8	59	Diterima	Penegakan diagnosa disertai dengan penunjang yang sesuai	Februari 2023	KUPP IGD	2	1	2	Pasien IGD segera di pindah di ruang perawatan jika kondisi pasien sudah stabil	Open
287	Rapat/brainstroming	IGD	Proses pilih kamar untuk pasien Rawat Inap lama	Berbaregan dengan pasien klinik rawat jalan yang perlu MRS	Pasien IGD komplain karena tidak segera di pindahkan di ruang perawatan	Compliance	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Diterima	IGD melakukan pemesanan kamar dulu jika bersamaan dengan kunjungan klinik rawat jalan yang ramai	Maret 2023	KUPP IGD	2	2	4	Telah dilakukan pemasangan stop kontak sesuai standar	Closed
288	Survey/Ronde	IGD	Stop kontak lepas	Perekat stop kontak tidak ada	Penempatan stop kontak tidak sesuai standar dan mengganggu mobilitas	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Maret 2023	Ka. IPS	2	1	2	Perbaikan AC	Closed
289	Laporan insiden	IGD	AC kurang dingin	kegagalan listrik utama	Ketidaknyamanan pasien dan petugas IGD	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	2	3	6	96	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Maret 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan penggantian karet lantai	Closed
290	Laporan insiden	IGD	Karet lantai halus	Karet lantai telah lama digunakan	Lantai licin dan risiko jatuh	Bahaya fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Mitigasi	Pengantian secara berkala	Mei 2023	Ka IPS	2	1	2	Penerapan Upaya risiko jatuh perlu di tingkatkan	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
291	Laporan insiden	IGD	Pasien hampir terjatuh dari bangkai ambulance Desa	Petugas ambulance desa kurang memahami pengoperasian bangkar	Tidak ada dampak cedera	Pelayanan pasien	Keselamatan	3	1	3	292	Diterima	Tidak membiarkan pasien dengan risiko jatuh tinggi sendirian,memasang pengaman,pasang tanda risiko jatuh	Mei 2023	KUPP IGD	3	1	3	Telah dilakukan perbaikan pada wastafel yang bocor	Closed
292	Laporan insiden	IGD	Wastafel bocor	Kerusakan pada sifon wastafel	Lantai dibawah wastafel banyak air yang menggenang, lantai licin	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Mitigasi	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Juni 2023	Ka. IPS	1	1	1	Telah dilakukan perbaikan wastafel	Open
293	Investigasi	Irna Intensif	Pelayanan perawatan/ kegawatan kurang maksimal	Tenaga terlatih dan bersertifikat ICU/PICU/HCU masih kurang	pelayanan tidak bisa maksimal	Bahaya fisik dan komplain	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	Memasukan di RKA dan berkoordinasi dengan diklit untuk diklat internal	Desember 2023	Ka Instalasi	2	2	4	Rencana 1 orang perawat akan berangkat pelatihan di RSSA Malang di bulan Juli 2023	Open
294	Laporan Insiden	Irna Intensif	pasien kekurangan oksigen	Alarm oksigen tidak berfungsi	Pasien kehabisan oksigen dan terjadi hypoxia	Bahaya fisik dan komplain	sistem utilitas	4	2	8	59	mitigasi	monitoring oksigen/alarm oksigen oleh petugas keamanan	Desember 2023	KUP Keamanan	4	1	4	perbaikan sudah dilakukan di bulan Februari 2023	Open
295	Brain storming	Irna Intensif	pasien tidak segera tertangani dengan baik	DPJP sulit di hubungi	Pasien tidak segera mendapatkan terapi dengan baik	Bahaya fisik dan komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	3	12	16	mitigasi	Melaporkan ke dokter jaga	Desember 2023	Ka Instalasi	4	2	8	Penanganan pasien sesuai standar	Open
296	Laporan Insiden	Irna Intensif	petugas tidak mengetahui kondisi pasien secara jelas	pemindahan pasien dari IKO tidak dengan berkas rekam medis	Pasien tidak segera tertangani dengan baik	Bahaya fisik dan komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	4	2	8	59	mitigasi	memantau kondisi pasien dan melaporkan ke DPJP		KUPP Irna Intensif dan IKO	4	1	4	Meningkatkan komunikasi antar petugas	Open
297	Investigasi	Irna Intensif	kesalahan identifikasi	petugas tidak melakukan identifikasi dengan benar	salah identitas pasien/ salah pasien	Bahaya fisik dan komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	mitigasi	melakukan sosialisasi identifikasi dengan benar	Desember 2023	KUPP Irna Intensif	1	1	1	belum ada IKP terkait identifikasi	Open
298	Brain storming	Irna Intensif	ketidak tepatan pemberian terapi ke pasien	tidak tersedianya alat seperti infus pump	obat yang di berikan ke pasien tidak tepat	Bahaya fisik dan komplain	Peralatan medis	1	4	4	206	mitigasi	dengan meminjam alat dari unit lain	Desember 2023	KUPP Irna Intensif	1	2	2	sudah masuk di RKA	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
299	Laporan Insiden	Irna Intensif	terpeleset baik petugas maupun pengunjung	lantai licin	nyeri punggung/ cidera	Bahaya fisik dan komplain	Keselamatan	1	4	4	206	mitigasi	koordinasi dengan IPS untuk perbaikan dan mencegah tergenangnya air akibat kebocoran	Desember 2023	supervisor CS dan KUP IPS RS	1	2	2	sudah dilakukan perbaikan	Open
300	Rapat/brainstroming	Inst. Pemeliharaan Sarana	Air tandon keruh	Tandon kotor	Air yang keluar keruh dan tidak layak digunakan	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	3	3	9	40	Diterima	Pemasangan penyaring air dan Pembersihan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	3	2	6	Pembersihan secara berkala	Open
301	Laporan insiden	Inst. Pemeliharaan Sarana	Iphone ruangan mati	kegagalan listrik utama	Komunikasi antar ruangan terganggu	Pelayanan	Sistem Utilitas	2	5	10	28	Diterima	Perawatan dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	3	6	Telah dilakukan perawatan secara berkala	Open
302	Investigasi	Inst. Pemeliharaan Sarana	Pembuatan jalur listrik baru	Kegagalan listrik utama	Dapat tersengat arus listrik	Bahaya fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Diterima	PenggunaanAPD yang tepat dan benar sesuai standart	Desember 2023	Ka. IPS	4	1	4	Penambahan jalur listrik telah dilakukan dengan aman	Open
303	Laporan insiden	Inst. Pemeliharaan Sarana	Kaca meja pecah	Tekanan dan benturan yang keras pada kaca hingga pecah	Dapat menyebabkan luka akibat pecahan kaca	Bahaya Fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Diterima	Menghindari tekanan yang terlalu keras pada meja saat digunakan	Desember 2022	Ka. IPS	2	1	2	Meja kaca telah diganti	Closed
304	Survey/Ronde	Inst. Pemeliharaan Sarana	Skalar lampu tidak berfungsi	Kerusakan pada saklar lampu	Lampu tidak menyala, ruangan kekurangan pencahayaan	Bahaya Fisik	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Pemasangan jalur lampu sesuai standar dan pengecekan secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan pada saklar lampu	Open
305	Survey/Ronde	Inst. Pemeliharaan Sarana	Sensor panel pompa tandon tidak berfungsi	Kerusakan pada sensor panel pompa tandon	Sensor tidak dapat mendeteksi dengan baik	Pelayanan pasien	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Pengecekan dan peralatan secara berkala dan terjadwal	Desember 2022	Ka. IPS	1	1	1	Telah dilakukan penggantian sensor panel	Closed
306	Survey/Ronde	Inst. Pemeliharaan Sarana	Pencopotan umbul-umbul dari tempat tinggi	Pemasangan umbul-umbul di tempat yang tinggi	Dapat jatuh dari ketinggian dan luka-luka	Bahaya Fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Mitigasi	Pemberian ijin kerja aman dan Penggunaan body hardness untuk bekerja di ketinggian	Desember 2023	K3RS	4	1	4	Menggunakan scaffolding yang aman	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
307	Rapat/brainstroming	Inst. Pemeliharaan Sarana	Siku jendela tidak berfungsi	Kerusakan pada siku jendela	Jendela tidak dapat dibuka	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Pemasangan kipas angin dalam ruangan	Desember 2022	Ka. IPS	2	1	2	Penggunaan kipas angin di ruangan	Closed
308	Survey/Ronde	Inst. Pemeliharaan Sarana	Pemasangan karet lantai	Tidak ada karet lantai sebelumnya	Lantai yang tidak dipasang karet licin dan dapat terpeleset	Bahaya fisik	Keselamatan	2	2	4	206	Diterima	Pemantauan secara berkala terkait karet lantai	Desember 2022	Ka. IPS	2	1	2	Pemasangan karet lantai	Closed
309	Survey/Ronde	Inst. Pemeliharaan Sarana	Risiko jatuh dari ketinggian saat perbaikan instalasi listrik ataupun perbaikan atap	Tidak menggunakan APD	Dapat jatuh dari ketinggian dan luka-luka	Bahaya Fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Mitigasi	Pemberian ijin kerja aman dan Penggunaan body hardness untuk bekerja di ketinggian	Desember 2023	K3RS	4	1	4	Menggunakan scaffolding yang aman	Open
310	Rapat/brainstroming	Inst. Pemeliharaan Sarana	Terjebur IPAL saat perbaikan	Tidak menggunakan APD	Kerugian pada petugas (tenggelam dan terluka)	Bahaya fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Mitigasi	Penggunaan APD saat bekerja	Desember 2022	Ka. IKL	4	1	4	PenggunaanAPD lengkap dan sesuai standar	Closed
311	Laporan insiden	Inst. Pemeliharaan Sarana	Terinfeksi penyakit saat pembersihan sarang tawon IPAL	Tidak menggunakan APD	Kerugian pada petugas	Bahaya biologi	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Penggunaan APD saat bekerja	Desember 2023	Ka. IKL	3	1	3	PenggunaanAPD lengkap dan sesuai standar	Open
312	Laporan insiden	Inst. Pemeliharaan Sarana	Tangan terluka pada saat menggerinda	Tidak menggunakan APD	Kerugian pada petugas (cacat atau mati)	Bahaya fisik	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Penggunaan APD saat bekerja	Desember 2023	K3RS	3	1	3	PenggunaanAPD lengkap dan sesuai standar	Open
313	Laporan insiden	Inst. Pemeliharaan Sarana	Mata terkena cipratan bunga api saat memotong besi	Tidak menggunakan APD	Gangguan fungsi mata	Bahaya fisik	Keselamatan	3	2	6	96	Mitigasi	Penggunaan APD saat bekerja	Desember 2023	K3RS	3	1	3	PenggunaanAPD lengkap dan sesuai standar	Open
314	Inspeksi	Inst. Pemeliharaan Sarana	CCTV tidak berfungsi	Tidak ada aliran listrik pada CCTV	Tidak dapat merekam kejadian yang terjadi	Pelayanan	Sistem Utilitas	2	1	2	364	Mitigasi	Penyambungan alternatif jalur listrik apabila listrik utama padam	Desember 2022	Ka. IPS	2	1	2	Pemantauan CCTV secara berkala	Closed
315	Inspeksi	Inst. Pemeliharaan Sarana	Pengecatan tembok	Warna tembok tidak rata	Mengganggu kenyamanan pasien	Pelayanan pasien	Konstruksi dan Renovasi	1	1	1	440	Diterima	Perawatan bangunan secara berkala	Desember 2022	Ka. IPS	1	1	1	Pengecatan ulang tembok	Closed
316	Laporan insiden	Inst. Pemeliharaan Sarana	Terjebur di tandon air bersih	Petugas terpleset karena licin	Tenggelam dan mati	Bahaya fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Mitigasi	Meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan APD yang sesuai	Desember 2022	Ka. IPS	4	1	4	PenggunaanAPD lengkap dan sesuai standar	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C)Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
317	Survey/Ronde	Inst. Pemeliharaan Sarana	Tabung Gas Meledak	Petugas terkena ledakan Gas pada saat melakukan penggantian tabung gas dan beresiko terbakar	Kerugian pada petugas (cacat atau mati)	Bahaya fisik	Keselamatan	5	1	5	192	Mitigasi	Meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan APD yang sesuai	Juli 2023	Ka. IPS	5	1	5	PenggunaanAPD lengkap dan sesuai standar	Closed
318	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Database server down	Banyak pengguna dan ketidakstabilan jaringan	Pelayanan Terganggu	Pelayanan pasien	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	1	3	292	Diterima	Menggunakan server cadangan	Desember 2023	Ka. ITI	3	1	3	Menyimpan data dengan server cadangan	Decreased
319	Rapat/brainstromi ng	Inst. Teknologi Informasi	Human error	Petugas kurang teliti saat menggunakan hardware dan software	Hardware dan Software Trouble	Compliance	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Diterima	Pelatihan Eksternal	Desember 2023	Ka. ITI	1	1	1	Sosialisasi SPO Instalasi Teknologi Informasi	Open
320	Rapat/brainstromi ng	Inst. Teknologi Informasi	Backup failure	Kegagalan proses penyimpanan	Backup Database Hilang	Pelayanan	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Diterima	Pencadangan Ulang	Desember 2023	Ka. ITI	1	2	2	Telah dilakukan pencadangan ulang pada data	Closed
321	Rapat/brainstromi ng	Inst. Teknologi Informasi	Gagal update	Kegagalan proses dan gangguan jaringan	Pelayanan Terganggu	Pelayanan	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Diterima	Update Ulang data backup sebelum update	Desember 2023	Ka. ITI	1	1	1	Data telah di update	Closed
322	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Kurang baiknya kualitas jaringan	Gangguan jaringan secara menyeluruh	Pelayanan Terganggu	Pelayanan	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Diterima	Penggantian PC beserta LAN CARD yang support 1000Mbps	Desember 2023	Ka. ITI	3	2	6	Penambahan kecepatan jaringan	Open
323	Rapat/brainstromi ng	Inst. Teknologi Informasi	Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang	Data mudah diakses	Informasi Bocor	Operasional	Keamanan	3	4	12	16	Mitigasi	Password semua dokument penting	Desember 2023	Ka. ITI	3	3	9	Mengatur hak akses setiap informasi	Open
324	Rapat/brainstromi ng	Inst. Teknologi Informasi	Risiko kehilangan baik pada data maupun pada perangkat keras	Pencurian orang tidak bertanggung jawab	Hilang Hardware dan Software	Operasional	Keamanan	3	1	3	292	Mitigasi	selalu backup data dan kunci pintu biar aman	Desember 2023	Ka. ITI	3	1	3	Selalu mengunci pintu saat keluar ruangan	Decreased
325	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Risiko kerusakan akibat masalah catu daya / tegangan listrik	Tegangan listrik tidak stabil	Rusaknya Hardware.	Finansial	Sistem Utilitas	5	3	15	10	Mitigasi	Pengadaan UPS se Rumah sakit	Desember 2023	Ka. ITI	5	2	10	Pengadaan UPS se Rumah sakit	Open
326	Survey/Ronde	Inst. Teknologi Informasi	Risiko kerusakan akibat bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, petir dll	Bencana	Rusaknya Hardware dan Software	Operasional	Penanganan kedaruratan dan bencana	5	1	5	192	Mitigasi	Mitigasi bencana	Desember 2023	Ka. ITI	5	1	5	Penanganan kedaruratan dan bencana	Decreased

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
327	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Pencurian perangkat	Pencurian orang tidak bertanggung jawab	Hilang Hardware	Finansial	Keamanan	2	1	2	364	Mitigasi	Perbanyak CCTV pada titik rawan	Desember 2022	Ka. Instalasi Keamanan	2	1	2	Penempatan CCTV pada area rawan	Decreased
328	Survey/Ronde	Inst. Teknologi Informasi	Overheat	Kerusakan pada kipas pc	Rusaknya Hardware.	Finansial	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Penggantian kipas atau pembersihan pc	Desember 2023	Ka. ITI	1	2	2	Penggantian kipas PC baru	Open
329	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Kegagalan / kerusakan hardware	Rusaknya Hardware.	Hardware tidak dapat digunakan	Operasional	Sistem Utilitas	1	4	4	206	Diterima	Perawatan secara berkala	Desember 2023	Ka. ITI	1	3	3	Perbaikan pada hardware yang rusak	Open
330	Rapat/brainstroming	Inst. Teknologi Informasi	Mantan user / karyawan masih memiliki akses informasi	Data mudah diakses	Informasi Bocor atau bisa di salah gunakan	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Diterima	Penghapusan hak akses oleh tim simrs	Desember 2022	Ka. ITI	1	1	1	Pengaturan ulang hak akses mantan karyawan	Closed
331	Rapat/brainstroming	Inst. Teknologi Informasi	SVN down / XAMPP error	Database crash	Pelayanan Terganggu	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Diterima	Backup data secara berkala	Desember 2023	Ka. ITI	1	1	1	Telah dilakukan backup data	Closed
332	Rapat/brainstroming	Inst. Teknologi Informasi	Penyimpanan penuh / Overload / Overcapacity	Banyak data yang disimpan	Data tidak tersimpan	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	5	5	192	Mitigasi	Pembelian hardisk dengan penyimpanan besar	Desember 2022	Ka. ITI	1	3	3	Pengadaan hardisk	Open
333	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Baterai UPS lemah atau mati	Belum dilakukan penggantian baterai	Rusaknya Hardware.	Finansial	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Mitigasi	Perawatan baterai secara berkala	Desember 2022	Ka. ITI	1	2	2	Pembelian batery ups atau beli ups baru	Open
334	Survey/Ronde	Inst. Teknologi Informasi	Penyalahgunaan hak akses / user ID	User ID diketahui banyak orang	Informasi Bocor atau bisa di salah gunakan	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	4	4	206	Mitigasi	Edukasi pada user untuk menggunakan hak akses secara bijak	Desember 2023	Ka. ITI	1	3	3	Reminder pada user terkait ID user	Open
335	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Load balancer down / internet cadangan mati	Kegagalan jaringan	Pelayanan Terganggu	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Diterima	Menggunakan paket data hp masing2	Desember 2023	Ka. ITI	1	1	1	Petugas menggunakan paket data masing-masing	Open
336	Laporan insiden	Inst. Teknologi Informasi	Jaringan terputus	Kegagalan jaringan	Pelayanan Terganggu	Operasional	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Penggantian HUB atau kabel LAN	Desember 2023	Ka. ITI	1	1	1	Mengganti kabel LAN yang sering terputus	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
337	Rapat/brainstroming	Inst. Teknologi Informasi	Risiko kerusakan akibat ulah manusia seperti cybercrime, terorisme, pembajakan dan vandalisme	Kondisi lingkungan dan kecanggihan teknologi	Penyalahgunaan data	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	5	1	5	192	Diterima	Pelatihan Eksternal terkait cybercrime dll	Desember 2023	Ka. ITI	5	1	5	Edukasi terkait cybercrime, dll	Decreased
338	Survey	Seksi TU dan Hukum	Masa kontrak perjanjian telah habis	Masa berlaku perjanjian telah berakhir	Tidak dapat membeli produk di rekanan	Hukum dan Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Mitigasi	1. Menyusun indikator mutu kontrak berbasis risiko; 2. Berkoordinasi dengan unit terkait tentang masa kontrak yang akan habis; 3. Menyusun daftar kontrak	Desember 2023	Ka. Seksi TUH	3	1	3	1. Pendampingan kepada unit yang melakukan kontrak kerjasama; 2. Mengupdate data kontrak setiap 6 bulan sekali.	Open
339	Survey	Seksi TU dan Hukum	Keterlambatan review regulasi	Belum adanya daftar regulasi	Regulasi tidak terupdate	Hukum	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Mitigasi	Menyusun daftar regulasi yang berlaku di RSI Gondanglegi	Desember 2023	Ka. Seksi TUH	1	1	1	Mengupdate regulasi setiap 3 bulan	Decreased
340	Survey	Seksi TU dan Hukum	Dokumen hilang	Penyimpanan arsip secara manual	Kesulitan dalam pelacakan	Hukum dan Komplain	Keamanan	3	2	6	96	Mitigasi	Menyusun panduan penyimpanan arsip	Desember 2023	Ka. Seksi TUH	3	1	3	Panduan penyimpanan arsip telah disahkan dan disosialisasikan	Open
341	Survey	Seksi TU dan Hukum	Masa jabatan pejabat struktural dan fungsional yang telah habis	Masa berlaku pejabat telah berakhir	kekosongan pejabat struktural dan fungsional	Operasional	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	2	6	96	Mitigasi	1. Membuat memo kepada atasan terkait; 2. Membagikan lembar monitoring dan evaluasi pejabat struktural dan fungsional; 3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi.	Desember 2023	Ka. Seksi TUH	3	1	3	Mengupdate masa jabatan pejabat struktural dan fungsional	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
342	Laporan insiden	IPJ	Jenazah jatuh dari tempat tidur	Tidak adanya alat untuk memindahkan jenazah dari tempat tidur ke keranda	Komplain dari keluarga jenazah	Komplain	Keselamatan	1	1	1	440	Mitigasi	Membuat telaah staf pengadaan alat untuk memindahkan jenazah dari tempat tidur ke keranda	Desember 2023	Kepala ruang IPJ	1	1	1	Sudah membuat telaah staf (ACC) akan tetapi masih dipending di bagian keuangan	Open
343	Laporan insiden	IPJ	Petugas pemulasaran jenazah berpotensi terpapar penyakit dari jenazah	Kontak langsung dengan jenazah	Terpapar penyakit dari jenazah	Bahaya fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Diterima	01. Memakai APD sesuai diagnosa pasien ketika meninggal dunia. 02. Meratakan air yang dicampur dengan disinfektan ke tubuh jenazah dan mendiamkan selama 15 - 30 menit	Juli 2023	Kepala ruang IPJ	1	1	1	Mewajibkan KRU IPJ memandikan jenazah sesuai SOP	Open
344	Komplain	IPJ	Keluarga jenazah menunggu mobil ambulance terlalu lama	Tidak tersedianya mobil khusus jenazah	Komplain dari keluarga jenazah	Komplain dan Reputasi Rumah sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Mitigasi	Menghimbau agar tidak menggunakan mobil jenazah untuk kepentingan lain	Juli 2023	Kepala ruang IPJ	1	1	1	Sudah lapor secara lisan ke kepala seksi penunjang medik	Open
345	Survey/Ronde	Inst. Radiologi	Hasil foto pemeriksaan tidak terbaca	Kerusakan X ray film viewer	Kerugian pada pasien	Finansial	Peralatan medis	3	1	3	292	Mitigasi	Perawatan dan kalibrasi alat secara berkala dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Telah dilakukan monitoring dan kalibrasi peralatan	Decreased
346	Survey/Ronde	Inst. Radiologi	Pesawat radiologi tidak berfungsi	Kerusakan pada pesawat radiologi	Pelayanan tidak dapat berjalan	Finansial	Peralatan medis	3	1	3	292	Mitigasi	Perawatan dan kalibrasi alat secara berkala dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	3	1	3	Telah dilakukan monitoring dan kalibrasi peralatan	Decreased
347	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Roda bed pemeriksaan rusak	Tidak dilakukan pengecekan dan perawatan roda bed secara berkala	Bed pemeriksaan pasien tidak dapat dipindahkan	Bahaya ergonomi	Peralatan medis	2	2	4	206	Diterima	Pengecekan dan peralatan secara berkala dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan monitoring peralatan medis	Open
348	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Bedside cabinet tidak dapat dibuka	Pintu bedside cabinet rusak dan tidak dapat dibuka	Bedside cabinet tidak dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan	Bahaya ergonomi	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Pengecekan dan peralatan secara berkala dan terjadwal	Desember 2022	Ka. IPS	1	1	1	Telah dilakukan penggantian bedside cabinet yang tidak dapat diperbaiki	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
349	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Konsleting arus listrik alat x-ray film viewer	Arus pendek listrik alat x-ray film viewer	Memicu terjadinya kebakaran	Bahaya fisik	Proteksi kebakaran	2	2	4	206	Mitigasi	Perapihan dan penempatan kabel yang aman	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan penggantian kabel yang terbuka	Open
350	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Salah input data pasien	Identifikasi yang tidak tepat	Kerugian pada RS dan pasien	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	5	5	25	1	Diterima	Selalu konfirmasi data pasien	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Melakukan identifikasi dengan benar	Decreased
351	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Kesalahan pengetikan identitas lembar baca	Identifikasi yang tidak tepat	Kerugian pada pasien	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	1	2	364	Diterima	Meningkatkan konsentrasi saat pengetikan hasil	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Melakukan pengetikan hasil sesuai SPO	Decreased
352	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Salah menempatkan marker	Identifikasi yang tidak tepat	Kerugian pada pasien	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	1	2	364	Diterima	Double check saat penempatan marker	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Menempatkan marker sesuai tempatnya	Decreased
353	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Salah teknik pemeriksaan foto (pengulangan foto)	Kurang memahami SPO	Kerugian pada pasien	Reputasi	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Sosialisasi SPO teknik pemeriksaan foto	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Tidak ada kesalahan dalam pengambilan foto selama periode tahun 2022	Closed
354	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Salah input billing pasien	Identifikasi yang tidak tepat	Kerugian bagi RS/pasien	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	1	2	364	Diterima	Konfirmasi pihak kasir untuk penyelesaian administrasi	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Tidak ada kesalahan identifikasi selama periode tahun 2022	Closed
355	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Salah dalam penyerahan hasil	Terlalu banyak berkas hasil pemeriksaan yang menumpuk dan nama pasien yang sama	Tertundanya pemberian terapi dan kerugian pasien	Reputasi	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	1	2	364	Diterima	Selalu konfirmasi saat memberikan hasil pemeriksaan	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan selama periode tahun 2022	Closed
356	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Salah cetak radiograf	Identifikasi yang tidak tepat	Kerugian bagi RS	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	1	2	364	Diterima	Cetak radiograf sesuai dengan SPO	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Tidak ada kesalahan cetak radiograf selama periode tahun 2022	Closed
357	Survey/Ronde	Inst. Radiologi	Mobile X-Ray error	Perawatan tidak sesuai jadwal	Kerugian pada RS dan mempengaruhi gambaran Radiograf yang dihasilkan	Operasional	Peralatan medis	2	3	6	96	Diterima	Monitoring peralatan medis secara menyeluruh dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Koordinasi dengan unit IPS untuk tindakan perbaikan	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
358	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Printer (motor stepper) error	Perawatan tidak sesuai jadwal	Kerugian pada RS	Operasional	Peralatan medis	2	3	6	96	Diterima	Monitoring peralatan medis secara menyeluruh dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Koordinasi dengan unit IPS untuk tindakan perbaikan	Open
359	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Computed Radiography (Roller) dan/atau carriage assembly error	Perawatan tidak sesuai jadwal	Kerugian pada RS dan pasien	Operasional	Peralatan medis	2	3	6	96	Diterima	Monitoring peralatan medis secara menyeluruh dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Koordinasi dengan unit IPS untuk tindakan perbaikan	Open
360	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Kontras hasil gambaran radiograf kurang baik	Posisi saat pengambilan gambar yang kurang tepat	Kerugian pada pasien dan RS karena pemeriksaan dilakukan 2x	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	3	6	96	Diterima	Monitoring peralatan medis secara menyeluruh dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	2	2	4	Koordinasi dengan unit IPS untuk tindakan perbaikan	Open
361	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Salah pencetakan administrasi foto & USG	Petugas Radiologi tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar	Ketidaksesuaian laporan dan kerugian bagi pasien	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Diterima	Selalu melakukan double check administrasi hasil foto agar tidak terjadi kesalahan	Desember 2023	Ka. IRRS	3	2	6	Double check administrasi hasil foto	Closed
362	Laporan insiden	Inst. Radiologi	AC mati	Kerusakan pada AC dan kegagalan listrik utama	Alat Radiologi Rusak karena suhu tinggi	Finansial	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah dilakukan perbaikan pada AC yang mati	Closed
363	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Listrik padam	Kegagalan listrik utama	Peralatan yang membutuhkan listrik tidak dapat digunakan	Operasional	Sistem Utilitas	2	2	4	206	Diterima	Genset Harus Otomatis Menyala	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Telah tersedian genset yang otomatis menyala	Closed
364	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Komputer mati	Kerusakan komputer dan kegagalan listrik utama	Tidak bisa menginput data	Operasional	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Monitoring sistem utilitas secara menyeluruh	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Telah dilakukan perbaikan pada komputer yang mati	Closed
365	Laporan insiden	Inst. Radiologi	AC ruangan bocor	Adanya kotoran, debu, dan benda lainnya yang menyumbat saluran pembuangan	Lantai licin dan banyak air dibawah AC	Keselamatan	Keselamatan	2	5	10	28	Diterima	Perawatan AC secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	2	4	8	Telah dilakukan perawatan AC oleh teknisi	Open
366	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Hasil pemeriksaan hilang	Banyak dokumen hasil pemeriksaan yang menumpuk	Kerugian pada pasien dan rumah sakit karena harus foto ulang	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Memastikan setiap hasil pemeriksaan diletakkan pada tempat khusus	Desember 2023	Ka. IRRS	2	1	2	Hasil pemeriksaan diletakkan di loket radiologi	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
367	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Alat USG error	Perawatan tidak sesuai jadwal	Pelayanan USG terganggu karena alat tidak dapat digunakan	Operasional	Sistem Utilitas	4	2	8	59	Diterima	Monitoring peralatan medis secara menyeluruh dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	4	1	4	Telah dilakukan kalibrasi alat USG	Open
368	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Kamar mandi bau	Ventilasi kecil dan kurang	Mengganggu kenyamanan petugas karena bau yang timbul	Bahaya Biologi	Sistem Utilitas	2	5	10	28	Mitigasi	Pemasangan blower di area kamar mandi	Desember 2023	Ka. IPS	2	4	8	Pengajuan pengadaan blower	Open
369	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Alat USG error	Perawatan tidak sesuai jadwal	Pelayanan USG terganggu karena alat tidak dapat digunakan	Oprasional	Sistem Utilitas	4	2	8	59	Diterima	Monitoring peralatan medis secara menyeluruh dan terjadwal	Desember 2023	Ka. IPS	4	1	4	Telah dilakukan kalibrasi alat USG	Open
370	Laporan insiden	Inst. Radiologi	Sengatan listrik pada pintu pemeriksaan	Grounding	Terkena sengatan listrik	Bahaya fisik	Keselamatan	2	5	10	28	Diterima	Berkoordinasi dengan IPS	Desember 2023	Ka. IPS	2	4	8	Telah dilakukan perbaikan	Open
371	Eksternal Requirement	Irna Camelia	Risiko terjadi penculikan bayi	Belum ada finger log	Kejadian KTD	Hukum	Keamanan	1	1	1	440	Mitigasi	Pemasangan finger log	Desember 2023	Bidang Umum	1	1	1	Pengadaan fasilitas finger log di pintu R. Perinatologi dimasukkan pada RKA Camelia 2024	Open
372	Komplain	Irna Camelia	Pengalihan rujukan dan rujuk pasien yang seharusnya bisa dikerjakan di RS	Belum tersedia dr. Sp OG yang bisa melakukan tindakan	Reputasi RS/kerugian/tidak bisa melakukan pelayanan maternal	Reputasi RS	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Diterima	Ketersediaan dr. Sp OG diusahakan seoptimal mungkin	Desember 2023	Kabid Yanmed	1	1	1	Bersinergi dengan Tim PONEK terkait usulan Perekrutan dr. Sp OG	Open
373	Rapat/Brainstorming	Irna Camelia	Penempatan pasien non obgyn risiko perburukan	Fasilitas Ruang kelas 3 umum penuh	Peningkatan kewaspadaan jaga e.c risiko perburukan kondisi pasien yang melewati kompetensi petugas	Bahaya psikososial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Mitigasi	Penempatan pasien kasus non Obgyn yang tidak risiko	April 2023	Kabid Yanmed dan Kabid Keperawatan	1	1	1	Penempatan pasien kasus non Obgyn mempertimbangkan kompetensi petugas	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
374	Komplain	Irna Camelia	Bel pasien di C3-C4 tidak bisa difungsikan, sehingga keluarga pasien harus lapor ke Nurse Station	Bel pasien rusak belum dilakukan perbaikan oleh petugas	Munculnya keluhan fasilitas dari keluarga pasien	komplain	Sistem Utilitas	1	4	4	206	Transfer	Berkoordinasi dengan IPS untuk penggantian panel bel	Juni 2023	Ka IPS	1	1	1	Petugas IPS konsisten dalam perbaikan Sarpras yang rusak	Closed
375	Komplain	Irna Camelia	Terdapat kecoa di ruang perawatan pasien	Ada sumber kecoa yang belum terbasmi	Munculnya keluhan fasilitas dari keluarga pasien	komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	3	3	292	Mitigasi	Berkoordinasi dengan IKL, terkait metode penghilangan kecoa	Desember 2023	Ka IKL	1	1	1	Petugas CS melakukan pembasmian kecoa sampai ke sumbernya sesuai arahan dari Ka IKL	Open
376	Investigasi	Irna Camelia	Baterai alkalin di charger , dikira sama dengan baterai charger → Isi baterai alkalin meleleh dan menimbulkan suara letupan kecil	Petugas menyangka baterai alkalin sama dengan baterai charger	Terdapat letupan asap dari tempat baterai yang sedang di charger	Bahaya kimia	Pengelolaan B3 dan limbah	1	1	1	440	Diterima	Berkoordinasi dengan IPS untuk pengambilan baterai dari stop kontak	Maret 2023	KUPP Irna Camelia	1	1	1	Petugas Camelia memberikan info terkait kreteria baterai charger/bukan	Closed
377	Laporan insiden	Irna Camelia	Pasien mengalami gatal2 dan bentol2 setelah masuk 1 labu tranfusi PRC	Reaksi tranfusi	Adanya keluhan dari pasien	Bahaya fisik	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	2	2	4	206	Diterima	Observasi dan lapor dr. Jaga	Mei 2023	KUP Instalasi Lab Terpadu	1	1	1	Petugas Camelia memberikan info terkait kreteria baterai charger/bukan	Closed
378	Laporan insiden	Irna Camelia	Kesalahan pengambilan sampel darah pada pasien	Proses identifikasi pada pasien kurang tepat	Pengambilan sampel darah pada pasien yang seharusnya	Regulasi (SPO)	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Mitigasi	Berkoordinasi dengan KUP ILPT)	Mei 2023	KUP Instalasi Lab Terpadu	1	1	1	Petugas Lab konsisten melakukan identifikasi px pre pengambilan sampel darah	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
379	Investigasi	Irna Camelia	Oksigen Sentral VIP 1 tidak mengalir saat dibutuhkan	Petugas tidak membuka kembali panel O2 sentral yang dimatikan karena renovasi Backhead	Pemberian Tx O2 pada pasien tertunda, karena menunggu pengambilan O2 transport di R. Perina	Bahaya fisik	Sistem Utilitas	1	1	1	440	Mitigasi	Berkoordinasi dengan KUP Instalasi Keamanan	Februari 2023	KUP Instalasi Keamanan	1	1	1	Petugas keamanan memastikan O2 sentral selalu tersedia	Closed
380	Brainstorming	Irna Camelia	Atap ruang B3-B4 bocor, berjamur dan lantai di sekitar bed kadang-kadang tergenang air → 6/7/2023 atap jatuh, saat ruangan B4 ditempati pasien	Kamar mandi Ruang Isolasi R. Anyelir bocor, sehingga berefek ke ruang di bawahnya	Ruang C4 tidak digunakan untuk sementara sampai dengan menunggu perbaikan → tgl 5 Juli ruangan B4 terpaksa di isi karena ruangan lain penuh	Finansial	Konstruksi dan Renovasi	1	4	4	206	Dihindari	Berkoordinasi dengan Bidang Umum	Juni 2023	KUP IPS	1	1	1	Petugas IPS konsisten dalam melaksanakan perbaikan Sarpras sesuai skala prioritas masalah	Open
381	Brainstorming	Irna Camelia	Kamar mandi petugas rusak	Atap KM nyaris jatuh, ec lembab dan selalu meneteskan air kebocoran dari lantai dua.	Kamar mandi tidak bisa di fungsikan secara baik	Finansial	Konstruksi dan Renovasi	1	4	4	206	Diterima	Berkoordinasi dengan IPS	Juni 2023	KUP IPS	1	1	1	Petugas IPS konsisten dalam perbaikan Sarpras yang rusak	Closed
382	Komplain	Irna Camelia	Px C2 mengeluh biaya RS mahal, px merasa tidak dijelaskan oleh petugas terkait diperlukannya pemeriksaan laborat dan Rontgen (px merasa langsung diantar ke Radiologi	Komunikasi antara petugas ke pasien/keluarga kurang optimal	Keluhan pelayanan (px membandingkan dengan RS lain)	Bahaya psikososial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Mitigasi	Berkoordinasi dengan KUP IGD dan Keuangan	Mei 2023	KUP IGD	1	1	1	Petugas Kesehatan konsisten melakukan komunikasi yang efektif setiap berinteraksi dengan pasien dan keluarga	Closed

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
383	Brainstorming	Irna Camelia	Beberapa kali kejadian pengunjung usia tua kesulitan naik tangga, dan pengunjung anak2 tergelincir dari tangga.	Pegangan tngga naik ke lantai dua rusak dan dan sisi samping tangga tidak ada pegangannya	Pengunjung usia tua dan anak2 berisiko tergelincir dari tangga	Bahaya fisik	Konstruksi dan Renovasi	1	2	2	364	Mitigasi	Berkoordinasi dengan Kabid Keperawatan	April 2023	Bidang Umum	1	1	1	Petugas IPS konsisten dalam perbaikan Sarpras yang rusak	Closed
384	Brainstorming	Irna Camelia	Kelambu ruang perawatan kelas 1,2 dan3 panjangnya hanya ± 1 cm dari lantai, standar 30 cm dari lantai	Pembuatan kelambu awal belum memperhatikan persyaratan standar fasilitas	Kelambu mudah kotor, risiko mudah terkontaminasi dengan paparan	Bahaya fisik	Keamanan	1	2	2	364	Mitigasi	Berkoordinasi dengan Instalasi Laundry perlunya pemendekan kelambu menyesuaikan standar	Juni 2023	KUPP Irna Camelia	1	1	1	Kelambu di pendekkan menyesuaikan standar	Open
385	Brainstorming	Irna Camelia	Kadang tercium bau dari area spoelhook dan ruang B3-4	Saluran air di area pembangunan ruangan yang kurang lancar	Harus mengidupkan blower ÷ 2-3 jam untuk menghilangkan bau yang datang	Bahaya fisik	Keamanan	1	1	1	440	Diterima	Berkoordinasi denga Ka. IPS	Juni 2023	Ka. IPS	1	1	1	Perbaikan saluran air	Open
386	Survey/ronde	Keamanan	Risiko Kebocoran di Pos Depan bagian Selatan	Konstruksi bangunan	1. Lantai Licin 2. Alat Rusak	Bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Renovasi Pos Depan bagian Selatan	Desember 2023	Ka. IPS	1	1	1	Perbaikan atap pos satpam	Open
387	Survey/ronde	Keamanan	Terjadi kejadian kekerasan fisik, verbal dan non verbal	Keluarga pasien tidak menerima kondisi yang dialami pasien	1. Psikologis Pasien dan petugas 2. Dampak Fisik penganiayaan/kekerasan hingga cedera	Bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Petugas standby untuk menghindari terjadinya hal-hal diluar kendali	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Peleraian dan komunikasi	Open
388	Survey/ronde	Keamanan	Terpeleset di lantai	Lantai licin	cidera/luka/kehilangan kesadaran/kematian	Bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Mencegah lantai basah/licin	Desember 2023	K3RS	1	1	1	Pembersihan lantai oleh CS	Open
389	Survey/ronde	Keamanan	Terpeleset di tangga	Tangga licin	cidera/luka/kehilangan kesadaran/kematian	Bahaya fisik	Keselamatan	1	2	2	364	Diterima	Mencegah lantai basah/licin	Desember 2023	K3RS	1	1	1	Pembersihan lantai oleh CS	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
390	Survey/ronde	Keamanan	Tersengat listrik	Adanya hubungan pendek arus listrik	Tersertrum/ cidera/luka/kehilangan kesadaran/kematian	Bahaya fisik	Keselamatan	1	1	1	440	Diterima	Mematikan arus listrik tertentu pada saat perbaikan	Desember 2023	K3RS	1	1	1	Perapihan kabel listrik oleh IPS	Decreased
391	Survey/ronde	Keamanan	Kelalaian pemberian kartu identitas kepada penunggu, pengunjung, tamu, vendor, pekerja kontrak, peserta didik dan tenant	Jumlah pengunjung rumah sakit yang meningkat	1. Kesalahan mengidentifikasi penunggu, pengunjung, tamu, vendor, pekerja kontrak, peserta didik dan tenant 2. Terjadi ancaman tindak kriminal	Hukum	Keamanan	1	2	2	364	Diterima	1. Segera melakukan penggantian sesuai dengan kartu identitas yang benar 2. Melakukan evaluasi agar tidak terjadi kesalahan berulang	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Pemberian identitas tidak dilakukan setelah masa endemi	Closed
392	Survey/ronde	Keamanan	Terjadi kerusakan atau pengrusakan barang milik individu atau milik Rumah Sakit Islam Gondanglegi oleh pasien/pengunjung/tamu	Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan keluarga pasien	Kerugian materil dan finansial baik individu maupun rumah sakit	Komplain	Keamanan	1	2	2	364	Diterima	Mengamankan pelaku kerusakan atau pengrusakan dan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat hingga penggantian barang	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Pemantauan lingkungan secara berkala	Open
393	Survey/ronde	Keamanan	Terjadi kehilangan barang milik individu atau milik Rumah Sakit Islam Gondanglegi	Adanya pencurian	Kerugian materil dan finansial baik individu maupun rumah sakit	Komplain	Keamanan	1	2	2	364	Diterima	1. Meminta keterangan lebih lanjut 2. Mengidentifikasi kehilangan melalui CCTV	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Pemantauan lingkungan secara berkala	Open
394	Survey/ronde	Keamanan	Terjadi pencurian barang milik individu atau milik Rumah Sakit Islam Gondanglegi oleh pasien/pengunjung/tamu	Penjagaan area risiko tinggi pencurian kurang	Kerugian materil dan finansial baik individu maupun rumah sakit	Komplain	Keamanan	1	2	2	364	Diterima	Mengamankan pelaku pencurian dan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat hingga barang kembali	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Pemantauan lingkungan secara berkala	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
395	Survey/ronde	Keamanan	Gempa bumi	Lokasi rumah sakit yang rawat terjadi gempa bumi	Terkena runtuhn bangunan	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	2	6	96	Diterima	Menuju ke titik kumpul	Desember 2023	Tim Penanggula ngran Bencana	3	1	3	Simulasi kondisi darurat gempa bumi	Open
396	Survey/ronde	Keamanan	Wabah penyakit	Keadaan lingkungan yang tidak menentu	Tertular penyakit menular dari pasien	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	2	6	96	Diterima	1. Menggunakan masker dan cuci tangan saat berada 2. Melakukan pembatasan kontak dengan beberapa user ruangan	Desember 2023	Tim Penanggula ngran Bencana	3	1	3	Penggunaan APD saat memberikan pelayanan	Open
397	Survey/ronde	Keamanan	Konsleting kendaraan bermotor di tempat parkir	Kebocoran tangki BBM kendaraan bermotor	Terjadi kebakaran di tempat parkir	Bahaya fisik	Proteksi kebakaran	1	2	2	364	Diterima	Tersedia APAR	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Tidak terjadi konsleting kendaraan bermotor	Open
398	Survey/ronde	Keamanan	Putung rokok yang dibuang ke tempat sampah	Adanya pengunjung yang merokok	Terjadi kebakaran akibat putung rokok	Hukum	Proteksi kebakaran	3	2	6	96	Diterima	Membuat aturan larangan merokok di area rumah sakit	Desember 2023	Satpam	3	1	3	Peringatan kepada pengunjung yang merokok diarea rumah sakit	Open
399	Survey/ronde	Keamanan	APAR tidak berfungsi	Kurangnya monitoring APAR	Tidak dapat digunakan untuk memadamkan api	Komplain	Proteksi kebakaran	1	2	2	364	Diterima	Melaksanakan maintenance rutin	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Perawatan APAR secara berkala	Open
400	Survey/ronde	Keamanan	Hydrant tidak berfungsi	Belum di operasionalkan penggunaan hydrant	Tidak dapat digunakan untuk memadamkan api	Komplain	Proteksi kebakaran	1	2	2	364	Diterima	Melaksanakan maintenance rutin	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Mencari sumber air hydrant agar dapat digunakan	Open
401	Survey/ronde	Keamanan	Sprinkle tidak berfungsi	Belum di operasionalkan penggunaan sprinkle	Tidak dapat digunakan untuk memadamkan api	Komplain	Proteksi kebakaran	1	2	2	364	Diterima	Melaksanakan maintenance rutin	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Perawatan sprinkle secara berkala	Open
402	Survey/ronde	Keamanan	Smoke Detector tidak berfungsi	Belum di operasionalkan penggunaan smoke detector	Tidak dapat digunakan untuk memadamkan api	Komplain	Proteksi kebakaran	1	2	2	364	Diterima	Melaksanakan maintenance rutin	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Perawatan smoke detector secara berkala	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
403	Survey/ronde	Keamanan	Tabung gas oksigen terguling	Tidak ada pengaman pada tabung oksigen	1. menciderai petugas 2. Tabung gas oksigen dapat meledak	Komplain	Peralatan medis	3	2	6	96	Diterima	Memasang rantai pengaman pada tempat pengimanan tabung gas oksigen	Desember 2023	Satpam	3	1	3	Pemberian pengaman sesuai prosedur	Open
404	Survey/ronde	Keamanan	Pengaman tabung gas oksigen rusak	Penggunaan yang tidak sesuai prosedur	1. Kebisingan 2. Terjadi ledakan dan berpotensi cidera fisik	Bahaya fisik	Peralatan medis	3	2	6	96	Diterima	Melaksanakan pengecekan rutin sebelum pengiriman tabung gas	Desember 2023	Satpam	3	1	3	Penggantian pengaman tabung gas	Open
405	Survey/ronde	Keamanan	Selang Flexible pada instalasi oksigen sentral patah	Penggunaan yang tidak sesuai prosedur	1. Kebisingan 2. Terjadi ledakan dan berpotensi cidera fisik	Bahaya fisik	Peralatan medis	3	2	6	96	Diterima	Segera melakukan penggantian pada selang yang terlihat rusak	Desember 2023	Satpam	3	1	3	Monitoring setiap peralatan secara berkala	Open
406	Survey/ronde	Keamanan	Hydrant tidak tersedia di ruangan yang membutuhkan	Keterbatasan jumlah hydrant	Tidak dapat menanggulangi kebakaran	Komplain	Peralatan medis	1	1	1	440	Diterima	Pengadaan pada ruang yang tidak memiliki hydrant	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Penganggaran hydrant	Decreased
407	Survey/ronde	Keamanan	Sprinkle tidak tersedia di ruangan yang membutuhkan	Keterbatasan jumlah Sprinkle	Tidak dapat menanggulangi kebakaran	Komplain	Peralatan medis	1	1	1	440	Diterima	Pengadaan pada ruang yang tidak memiliki Sprinkle	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Penganggaran sprinkle	Decreased
408	Survey/ronde	Keamanan	Smoke Detector tidak tersedia di ruangan yang membutuhkan	Keterbatasan jumlah smoke detector	Tidak dapat menanggulangi kebakaran	Komplain	Peralatan medis	1	1	1	440	Diterima	Pengadaan pada ruang yang tidak memiliki Smoke Detector	Desember 2023	Satpam	1	1	1	Penganggaran smoke detector	Decreased
409	Survey/ronde	Keamanan	Kerusakan jaringan telepon	Keterbatasan jumlah pribadi	Tidak dapat menggunakan telepon	Komplain	Sistem Utilitas	1	2	2	364	Diterima	Menggunakan HP pribadi	Desember 2023	Ka. IPS	1	1	1	Perbaikan jaringan listrik	Open
410	Survey/ronde	Keamanan	Pemadaman listrik	Gangguan sistem listrik oleh PLN	Tidak dapat menyalakan alat yang menggunakan listrik seperti : komputer, lampu dll	Komplain	Sistem Utilitas	1	3	3	292	Diterima	Menggunakan lampu emergensi untuk penerangan	Desember 2023	Ka. IPS	1	2	2	Penggunaan genset	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
411	Survey/ronde	Keamanan	Tidak tersedia komputer	Belum pengadaan komputer	Tidak dapat menggunakan komputer sebagai penunjang kegiatan komputer	Operasional	Sistem Utilitas	3	2	6	96	Diterima	Merencanakan pembelian komputer di tahun 2023	Desember 2023	Ka. Logistik	3	1	3	Telaah staf pengadaan komputer	Open
412	Survey/ronde	Keamanan	CCTV Tidak tersedia di beberapa ruang yang membutuhkan pengawasan	Keterbatasan jumlah CCTV	Tidak dapat melakukan pengawasan melalui CCTV di area yang membutuhkan	Komplain	Sistem Utilitas	3	2	6	96	Diterima	Merencanakan pembelian CCTV di area yang membutuhkan pengawasan di tahun 2023	Desember 2023	Satpam	3	1	3	Penganggaran CCTV	Open
413	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulangan Bencana	Gempa bumi	Lokasi rumah sakit yang rawat terjadi gempa bumi	Kerusakan bangunan dan kerugian rumah sakit	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	4	12	16	Mitigasi	Simulasi kondisi darurat gempa bumi	Desember 2023	Tim Penanggulangan Bencana	3	3	9	Berkumpul menuju titik kumpul	Open
414	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulangan Bencana	Kebakaran	Adanya penggunaan peralatan yang menimbulkan api	Kerusakan bangunan dan kerugian rumah sakit	Operasional	Proteksi kebakaran	3	3	9	40	Mitigasi	Pembuatan sistem kompartemensasi sesuai standar, dan pemasangan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif	Desember 2023	Tim Penanggulangan Bencana	3	2	6	Pemasangan sistem kebakaran aktif dan pasir	Open
415	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulangan Bencana	Banjir eskternal	Adanya hujan lebat dengan instensitas sangat tinggi	Munculnya penyakit menular dan kerugian harta benda	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	2	6	96	Mitigasi	Pembuatan kerangka struktural dan nonstruktural dalam menghadapi bencana banjir eskternal	Desember 2023	Tim Penanggulangan Bencana	3	1	3	Persiapan struktural pengiriman bantuan ke area bencana	Open
416	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulangan Bencana	Hujan badai lebat	Adanya perubahan iklim	Terjadinya banjir dan bencana lainnya	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	2	6	96	Mitigasi	Pembuatan kerangka struktural dan nonstruktural dalam menghadapi bencana baniiir eskternal	Desember 2023	Tim Penanggulangan Bencana	3	1	3	Persiapan struktural pengiriman bantuan ke area bencana	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
417	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Gunung berapi	Lokasi rumah sakit yang berdekatan dengan gunung berapi	terjadinya letusan gunung berapi	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	2	4	206	Mitigasi	Simulasi kondisi darurat bencana	Desember 2023	Tim Penanggula ngan Bencana	2	1	2	Simulasi kondisi darurat bencana	Open
418	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Kerusakan saluran pembuangan	Konstruksi bangunan dan sistem pembuangan yang tidak sesuai standar	Penyumbatan saluran pembuangan	Bahaya biologi	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	5	15	10	Mitigasi	Monitoring bangunan dan saluran yang ada secara berkala	Desember 2023	Ka. IPS	3	4	12	Perbaikan sistem saluran pembuangan	Open
419	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Kerusakan struktural	Adanya kejadian tidak diinginkan	Terjadi gangguan dalam pelayanan rumah sakit	Operasional	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	3	9	40	Mitigasi	Meningkatkan pengawasan dan komunikasi seluruh unit	Desember 2023	Direksi	3	2	6	Penyusunan struktural dan non struktural	Open
420	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Kebakaran internal	Hubungan pendek arus listrik	Menimbulkan korban dan kerugian rumah sakit	Operasional	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	2	4	206	Mitigasi	Penyediaan sistem proteksi kebakaran	Desember 2023	Tim Penanggula ngan Bencana	2	1	2	Menyediakan APAR di beberapa sudut	Open
421	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Kerusakan uap	tidak pernah melakukan monitoring pada Perlatan yang digunakan	Gangguan pelayanan	Operasional	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	3	6	96	Mitigasi	Monitoring peralatan secara berkala	Desember 2023	Satpam	2	1	2	Pengecekan sistem oksigen	Open
422	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Kegagalan transportasi	Tidak adanya pemantauan pada transportasi	gangguan terhadap jalannya pelayanan	Operasional	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	2	4	206	Mitigasi	Perawatan sistem transportasi secara berkala	Desember 2023	Sopir	2	1	2	Perawatan kendaraan berkala	Open
423	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Kerusakan air	Saluran tandon air bermasalah	Kekurangan air untuk pelayanan	Operasional	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	2	4	206	Mitigasi	Monitoring sistem air di rumah sakit	Desember 2023	Ka. IPS	2	1	2	Pemantauan kecukupan air di rumah sakit	Open
424	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Gangguan sipil	Adanyan konflik	gangguan lingkungan	Strategis	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	3	6	96	Mitigasi	meningkatkan keamanan lingkungan rumah sakit	Desember 2023	Satpam	2	2	4	Patroli keliling di area rumah sakit	Open
425	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Insiden korban massal (truma)	Adanya kerusuhan dan konflik di luar rumah sakit	Korban jiwa	Pelayanan pasien	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	2	4	206	Mitigasi	Membuat rencana kesiapan menghadapi kondisi darurat	Desember 2023	Ka. IGD	2	1	2	membuat SPO penanganan korban massal	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
426	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Paparan radiologis internal	Adanya penggunaan alat radiologi yang memancarkan paparan radiologis	kerusakan sel tubuh	Bahaya fisik	Penanganan kedaruratan dan bencana	3	3	9	40	Mitigasi	Pengaturan jam kerja dan penggunaan APD, serta bekerja sesuai standar	Desember 2023	Ka. Radiologi	3	2	6	Adanya sistem shift kerja	Open
427	Rapat/brainstroming	Tim Penanggulanga n Bencana	Tumpahan internal berukuran kecil-menengah	Petugas kurang berhati-hati saat membawa cairan tubuh/B3	Penyakit menular Korosif pada kulit	Bahaya kimia Bahaya biologi	Penanganan kedaruratan dan bencana	2	2	4	206	Mitigasi	Bekerja hati-hati dan sesuai SPO serta menggunakan APD lengkap	Desember 2023	Ka. IKL	2	1	2	Telah ada SPO pembersihan menggunakan spill kit	Open
428	Survey	IPP	Dokumen hilang	Penyimpanan arsip secara manual	Kesulitan dalam pelacakan	Hukum dan Komplain	Keamanan	3	2	6	96	Mitigasi	Menyusun panduan penyimpanan arsip	Desember 2023	Ka. IPP	3	1	3	Panduan penyimpanan arsip telah disahkan dan disosialisasikan	Open
429	Survey	IPP	Keterlambatan ekspedisi surat	Scan dokumen masih menumpang di IRM	Ketidaktepatan dalam pengiriman dokumen	Komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	3	9	40	Mitigasi	1. Memprioritaskan dokumen yang penting; 2. Pengadaan mesin scan	Desember 2023	Ka. IPP	3	1	3	1. Dokumen segera diproses dan diekspedisikan kepada unit terkait; 2. Koordinasi dengan ITI	Open
430	Survey	IPP	Kepalsuan tanda tangan dan paraf pejabat struktural dan fungsional	Perbedaan paraf di dokumen satu dan yang lain oleh satu pejabat yang sama	Dokumen tidak dapat diproses lebih lanjut	Hukum	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	3	1	3	292	Mitigasi	Pembuatan regulasi pengabsahan tanda tangan dan paraf pejabat struktural dan fungsional	Desember 2023	Ka. IPP	3	1	3	Memverifikasi tanda tangan dan paraf para pejabat struktural dan fungsional di dokumen yang masuk ke IPP	Open
431	Laporan insiden	Unit kendaraan	Unit nyrempet kendaraan lain	Parkiran penuh	Mobil baret	Komplain	Keamanan	2	1	2	364	Mitigasi	Pemindahan lahan parkir khusus unit ambulance	Desember 2023	Satpam	2	1	2	Telah disediakan parkiran khusus ambulance	Decreased
432	Laporan insiden	Unit kendaraan	Pengantaran kedinasan	unit operasional kurang	Pelayanan terganggu	Operasional	Keselamatan	2	3	6	96	Mitigasi	Penambahan unit kendaraan dan sopir	Desember 2023	Koordinator Sopir	2	2	4	Telah dilakukan penambahan sopir	Decreased
433	Laporan insiden	Unit kendaraan	pengantaran pasien rujuk	seragam driver sama dng perawat	pelayanan kurang maksimal	operasional	Keselamatan	2	1	2	364	Mitigasi	seragam harus dibedakan	Desember 2023	Koordinator Sopir	3	1	3	Pengadaan seragam yang berbeda	Open
434	Laporan insiden	Unit kendaraan	pengantaran jenasah	ban mobil sobek	pelayanan kurang maksimal	operasional	Keselamatan	2	1	2	364	Mitigasi	beli ban baru	Desember 2023	Koordinator Sopir	3	1	3	Pembelian ban mobil baru	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
435	Survey	Unit kendaraan	Kecelakaan di jalan raya	Petugas mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi	Korban jiwa	Bahaya fisik	Keselamatan	4	2	8	59	Mitigasi	Bekerja sesuai SPO dan mentaati peraturan lalu lintas	Desember 2023	Koordinator Sopir	4	1	4	bekerja sesuai SPO	Open
436	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Kesalahan dalam pemberian informasi jadwal praktik dokter spesialis	Perubahan jadwal yang mendadak	Pasien datang terlambat dan pasien tidak mendapatkan layanan sesuai yang diharapkan	Komplain, reputasi rumah sakit	Bukan Elemen MFK	1	1	1	440	Mitigasi	Dilakukan verifikasi ulang dengan bidang yanmed sebelum informasi jadwal diberikan ke pasien	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	1	1	1	Melakukan verifikasi ulang dengan bidang yanmed mengenai perubahan jadwal	Decreased
437	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Kesalahan operator telepon dalam menyambungkan telepon	Kurangnya ketelitian pada saat mencatat nomor telepon	Informasi tidak tersampaikan dari penelepon dan penerima telepon	Komplain, reputasi rumah sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Mitigasi	1. Dilakukan verifikasi ulang pada buku catatan telepon atau permintaan sambungan telepon. 2. Dilakukan pencatatan terhadap sambungan nomor telepon yang telah dilakukan	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	1	1	1	Melakukan verifikasi ulang mengenai pencatatan nomor telepon	Decreased
438	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Kesalahan dalam membantu proses pendaftaran pasien	Kesalahan dalam pemilihan jenis layanan	Pemborosan kertas pendaftaran (kertas nomor antrian)	Finansial	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Mitigasi	Dilakukan verifikasi ulang kepada peserta pendaftaran	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	1	1	1	Melakukan verifikasi ulang kepada pasien mengenai jenis layanan yang akan digunakan sebelum pengambilan nomor antrian di mesin antrian	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
439	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Kesalahan dalam pemberian informasi tarif pelayanan di brosur rumah sakit	1. Kurangnya mengupdate tarif terbaru 2. Adanya tindakan baru yang belum masuk kedalam daftar tarif	Pasien kemungkinan gagal bayar	Finansial, komplain	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Mitigasi	1. Dilakukan verifikasi ulang sebelum informasi diberikan. 2. Koordinasi dengan bagian terkait sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan mengenai pembaruan tarif	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	1	1	1	Melakukan verifikasi update tarif terbaru	Decreased
440	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Kesalahan dalam transfer honor rekanan perujuk	Kesalahan identifikasi data perujuk, seperti : Nama perujuk, nomor rekening, nama bank	1. Honor rekanan tidak tersampaikan 2. Honor rekanan terlambat tersampaikan	Komplain, reputasi rumah sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Mitigasi	1. Dilakukan verifikasi data penerima honor sebelum dilakukan transfer 2. Dilakukan konfirmasi dan verifikasi kepada penerima honor setelah dilakukan proses transfer 3. Dilakukan pencatatan terhadap honor yang telah ditransfer 4. Dilakukan pengarsipan buku transfer	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	1	1	1	1. Melakukan verifikasi identitas data penerima honor sebelum dilakukan transfer 2. Melakukan konfirmasi kepada penerima honor bahwa telah dilakukan proses transfer 3. Melakukan pencatatan terhadap honor yang telah ditransfer 4. Melakukan pengarsipan buku transfer	Decreased

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS				EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV				
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)	Ranking					Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
441	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Kesalahan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan di Ruang Layanan Pengaduan ditinjau dari sisi keselamatan petugas di masa pandemi	Kurangnya pemenuhan level APD sesuai kebutuhan	Petugas terpapar penyakit covid-19	Bahaya fisik	Kesehatan staf	3	1	3	292	Mitigasi	1. Dibuatkan petunjuk teknis tatalaksana penerimaan tamu/pelayanan di ruang pelayanan pengaduan pada masa pandemi 2. Dipenuhi fasilitas standar umum keselamatan petugas 3. Dibuatkan daftar pengecekan pemenuhan standar umum pelayanan di Ruang Layanan Pengaduan	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	3	1	3	Membuat petunjuk teknis tatalaksana penerimaan tamu/pelayanan di ruang layanan pengaduan beserta fasilitas yang dibutuhkan	Closed
442	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Komplain yang tidak dapat diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditentukan	Lamanya proses penyelesaian komplain dengan unit terkait	Tindak lanjut komplain tidak sesuai dengan target	Komplain, reputasi rumah sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	2	2	364	Mitigasi	Dilakukan tindak lanjut oleh unit terkait dengan tenggang waktu yang telah ditentukan	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	1	1	1	Melakukan tindak lanjut komplain kepada unit terkait sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan	Open
443	Survey	Instalasi Humas dan PKRS	Indeks kepuasan pasien menurun	Adanya layanan yang tidak sesuai standar sehingga keluhan pelayanan meningkat	Citra rumah sakit menurun	Reputasi rumah sakit	Bukan elemen MFK (Risiko Mutu)	1	1	1	440	Mitigasi	Dilakukan peningkatan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar yang telah ditentukan	Desember 2023	Ka. Instalasi Humas & PKRS	1	1	1	Melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan	Decreased

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
444	Rapat	Keuangan	Kerugian rumah sakit (Laba Rumah Sakit Menurun)	jumlah kunjungan pasien yang menurun	Kegiatan operasional terganggu	Finansial	bukan elemen MFK	4	3	12	16	Mitigasi	Koordinasi dengan unit lain terkait meningkatkan jumlah kunjungan yang secara tidak langsung menaikkan pendapatan rumah sakit	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	4	2	8	Koordinasi dengan unit lain terkait meningkatkan jumlah kunjungan yang secara tidak langsung menaikkan pendapatan rumah sakit	Open
445	Survey / ronde	Keuangan	Piutang tidak tertagih	Pasien tidak mampu, tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung BPJS	Kerugian rumah sakit	Finansial	bukan elemen MFK	1	3	3	292	Mitigasi	dilakukan koordinasi dengan MPP, Tim KMKB, keperawatan dan membuat regulasi terkait	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	2	2	dilakukan koordinasi dengan MPP, Tim KMKB, keperawatan dan membuat regulasi terkait	Open
446	Survey / ronde	Keuangan	Los pembayaran pasien	Pasien langsung piulang setelah dilakukan tindakan, tanpa melakukan pembayaran	Kerugian rumah sakit	Finansial	bukan elemen MFK	1	3	3	292	Mitigasi	1. Koordinasi dengan petugas klinik dan IGD untuk pasien rawat jalan serta petugas rawat inap 2. Koordinasi dengan IT dan TIM SIMRS terkait program jika ada lost bayar dari pasien	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	2	2	1. Koordinasi dengan petugas klinik dan IGD untuk pasien rawat jalan serta petugas rawat inap 2. Koordinasi dengan IT dan TIM SIMRS terkait program jika ada lost bayar dari pasien	Open
447	Rapat	keuangan	Selisih minus klaim BPJS	Tarif Rumah Sakit lebih besar dari tarif INA-CBgs	Kerugian rumah sakit	Finansial	bukan elemen MFK	1	2	2	364	Mitigasi	1. Membuat clinical costing sesuai dengan clinical pathway 2. Koordinasi dengan TIM KMKB serta petugas MPP	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	1	1	1. Membuat clinical costing sesuai dengan clinical pathway 2. Koordinasi dengan TIM KMKB serta petugas MPP	Open

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(C x L)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
448	Survey / ronde	keuangan	Realisasi yang melebihi anggaran	harga barang atau jasa mengalami kenaikan	Rumah sakit mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari biaya pengajuan secara tidak langsung mengurangi pendapatan rumah sakit	Finansial	bukan elemen MFK	2	3	6	96	Diterima	perbaikan pada program kerja pada sub pembiayaan dan anggaran disesuaikan dengan harga / biaya sesungguhnya setidaknya biaya tidak di samakan dengan tahun yang lalu	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	2	2	4	perbaikan pada program kerja pada sub pembiayaan dan anggaran disesuaikan dengan harga / biaya sesungguhnya setidaknya biaya tidak di samakan dengan tahun yang lalu	Open
449	Survey / ronde	keuangan	Salah potong gaji	Data yang masuk dari unit lain salah	Merugikan rumah sakit, administrasi, petugas dan karyawan	Finansial	bukan elemen MFK	1	2	2	364	Mitigasi	Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	1	1	Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada	Open
450	Rapat	keuangan	Mengganti uang	Pengeluaran uang untuk pembayaran kurang teliti merugikan petugas	Merugikan rumah sakit dan petugas	Finansial	bukan elemen MFK	1	2	2	364	Diterima	Tindakan perbaikan	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	1	1	Tindakan perbaikan	Open
451	Survey / ronde	keuangan	Hasil laporan tidak valid	Laporan dan bukti kurang teliti (salah angka, salah jumlah dll)	Laporan tidak akurat	Finansial	bukan elemen MFK	1	2	2	364	Mitigasi	Tindakan perbaikan	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	1	1	Tindakan perbaikan	Open
452	Rapat	keuangan (kasir)	Salah identitas	Memanggil pasien tidak lengkap dengan identitasnya (salah orang yang membayar)	Kerugian pasien dan rumah sakit (degradasi kepercayaan pasien)	Finansial	bukan elemen MFK	1	1	1	440	Mitigasi	1. Tindakan penanganan dan perbaikan dengan prosedur yang ada 2 Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM untuk teliti	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	1	1	1. Tindakan penanganan dan perbaikan dengan prosedur yang ada 2 Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM untuk teliti	Decrease

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
453	Rapat	keuangan	Pelayanan tertunda atau lama	• Resep obat terselip di blanko tindakan • Blanko tindakan tertinggal di farmasi dan belum masuk billing • Ketidak sesuaian antara billing dengan nota (salah onput) • Penggantian obat (obat kosong) • Billing error • Printer error	1 Kerugian ke pasien 2. waktu tunggu memanjang berkaitan dengan SPM 3. pasien komplain	Finansial	bukan elemen MFK	1	5	5	192	Mitigasi	Dilakukan perbaikan dengan meningkatkan koordinasi dengan unit lain	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	4	4	Dilakukan perbaikan dengan meningkatkan koordinasi dengan unit lain	Open
454	Rapat	keuangan	Piutang pasien tidak terdeteksi	Adanya tindakan yang tidak masuk ke kasir atau ter input pada sistem	kerugian bagi rumah sakit	Finansial	bukan elemen MFK	1	1	1	440	Mitigasi	Tindakan penanganan dan perbaikan dengan prosedur yang ada (regulasi)	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	1	1	Tindakan penanganan dan perbaikan dengan prosedur yang ada (regulasi)	Open
455	Rapat	keuangan	Komplain pasien BPJS naik kelas	· Biaya naik kelas yang belum pasti (menunggu verifikasi BPJS) · Ruangun penuh terpaksa naik kelas	Kerugian pasien dan rumah sakit (degradasi kepercayaan pasien)	Finansial	bukan elemen MFK	1	1	1	440	Diterima	Tindakan penanganan dan perbaikan dengan prosedur yang ada	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	1	1	1	Tindakan penanganan dan perbaikan dengan prosedur yang ada	Open
456	Survey / ronde	keuangan	Ketidak sesuai transfer	Identifikasi yang tidak tepat	Mengurangi pendapatan rumah sakit	Finansial	bukan elemen MFK	4	1	4	206	Diterima	Melakukan konvirmasi sebelum dan sesudah transfer	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	4	1	4	Melakukan konvirmasi sebelum dan sesudah transfer	Open
457	Survey / ronde	keuangan	Ketidaksesuaian faktur tagihan	Identifikasi yang tidak tepat	1. Mempengaruhi laporan keuangan 2. Memperlambat proses pabayaran tagihan	Finansial	bukan elemen MFK	2	1	2	364	Diterima	Koordinasi dengan IFRS sebelum membayar tagihan obat	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	2	1	2	Koordinasi dengan IFRS sebelum membayar tagihan obat	Decrease

RISK REGISTER
RUMAH SAKIT ISLAM GONDANGLEGI
TAHUN 2023

No	Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement	Unit	Risiko potensial atau risiko aktual	Analisis Penyebab (akar masalah)	Dampak	Kategori risiko (sesuai akar masalah) 1. Bahaya fisik 2. Bahaya biologi 3. Bahaya kimia 4. Bahaya ergonomi 5. Bahaya psikososial 6. Finansial 7. Hukum atau regulasi 8. Komplain 9. Operasional 10. Strategis 11. Reputasi rumah sakit	A. Elemen MFK 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Pengelolaan B3 4. Proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas 7. Penanganan kedaruratan dan bencana 8. Konstruksi dan renovasi B. Bukan Elemen MFK (Risiko Mutu) C. Kesehatan Staf	RATING ANALISIS			EVALUASI RISIKO 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari	ALTERNATIF SOLUSI	DUE DATE (Batas Waktu)	PIC (risk owner)	PROGRESS/ LAPORAN MONEV					
								Consequence (C)	Likelihood (L)	(CxL)					Ranking	Consequence (C) Sisa	Likelihood (L) Sisa	Skor Risiko Sisa	Laporan Singkat	Status 1. Open 2. Increased 3. Decreased 4. Closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
458	Survey / ronde	keuangan	Proses klaim terlambat	Kelengkapan berkas klaim yang terlambat	1 Mempengaruhi pendapatan rumah sakit 2. Cash flow / arus kas menurun	Finansial	bukan elemen MFK	3	2	6	96	Diterima	Melakukan kelengkapan klaim tepat waktu	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	3	1	3	Melakukan kelengkapan klaim tepat waktu	Open
459	Rapat	keuangan	Ketidak tepatan laporan keuangan	Laporan dari tiap unit yang terlambat	Tindakanjnt tidak tepat waktu	Finansial	bukan elemen MFK	5	1	5	192	Diterima	Koordinasi dengan unit terkait untuk melaporkan tepat waktu	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	5	1	5	Koordinasi dengan unit terkait untuk melaporkan tepat waktu	Open
460	Rapat	keuangan	Ketidak sesuaian pencairan anggaran program	Keterbatasan dana rumah sakit	Program tidak terlaksana	Finansial	bukan elemen MFK	4	1	4	206	Diterima	Koordinasi dengan pimpinan Rumah sakit untuk memprioritaskan kebutuhan rumah sakit	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	4	1	4	Koordinasi dengan pimpinan Rumah sakit untuk memprioritaskan kebutuhan rumah	Open
461	Rapat	keuangan	Pelayanan yang tidak tertagihkan	Billing pasien yang tidak segera di input	Mengurangi pendapatan rumah sakit	Finansial	bukan elemen MFK	3	3	9	40	Diterima	Koordinasi dengan unit kasir dalam tagihan billing pasien	Desember 2023	Ka.Bid Keuangan	3	2	6	Koordinasi dengan unit kasir dalam tagihan billing pasien	Open