



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	CMAC-PIURA S.A.C
Teléfono	—
Vehículo	Honda XR190L
Placa	6847-BP
Año	2018
Kilometraje	62474
Fecha de ingreso	2026-03-30 08:03
Estado actual	ARCHIVADO

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	El vehículo ingresa por su respectivo mantenimiento preventivo más cambio de aceite, cambio de zapatas.
Técnico asignado	Milton Sandoval
Kilometraje	62474

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	—
Códigos OBD	—
Pruebas realizadas	—
Severidad	—
Tiempo estimado	—

Hallazgos / diagnóstico:

Se encontro desgaste de zapatas por el mismo uso, menos viscosidad del aceite, desviación en el timón
■ 4 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

PRESUPUESTO

Descripción	Tipo	Cant.	P. Unit.	Total
Aceite 10w40	General	1	S/ 35.00	S/ 35.00
JG. ZAPATA CHICA RESORTE CORDO MR & AB	Repuesto	1	S/ 15.00	S/ 15.00
Pistas Timon Bross 200 Kigcol	Repuesto	1	S/ 90.00	S/ 90.00
guaradapolvo de barras telescopicas	Repuestos	1	S/ 25.00	S/ 25.00
Mano de obra — Mantenimiento preventivo a motocicleta honda xr190l (limpieza de inyector en tina ultrasonica, obturador, bujía, filtro de aire, cambio de aceite, lavado, regulación de cadena y embrague	Mano de obra	1	S/ 55.00	S/ 55.00

Mano de obra — Cambio de rodajes de timón y zapatas de freno posterior

Mano de obra

1

S/ 80.00

S/ 80.00

APROBACIÓN

Estado

PENDIENTE

Fecha decisión

—

■ Cotización pendiente de aprobación.

REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

Fotos de la fase (8):



■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

CONTROL CALIDAD

Sin checklist de control de calidad registrado.

ENTREGA

Notas al cliente

—

Próximo mantenimiento

—

RESUMEN FINANCIERO

Total

S/ 300.00

Cobrado

S/ 300.00

Saldo pendiente

S/ 0.00

Técnico responsable
Milton Sandoval

Cliente conforme
CMAC-PIURA S.A.C

