



## DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cliente          | TEST_E2E Juan Pérez Simulación |
| Teléfono         | 999111222                      |
| Vehículo         | Toyota Hilux                   |
| Placa            | TST-844                        |
| Año              | 2022                           |
| Kilometraje      | 50000                          |
| Fecha de ingreso | 2026-04-25                     |
| Estado actual    | LISTO PARA ENTREGA             |

## RECEPCIÓN

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Motivo de ingreso | TEST_E2E Mantenimiento programado — simulación E2E |
| Técnico asignado  | Sandoval Test                                      |
| Kilometraje       | 50000                                              |

Inspección al ingreso — 4 ✓ · 1 ■

- ✓ Carrocería
- ✓ Interior
- **Llantas** — Desgaste irregular
- ✓ Luces
- ✓ Combustible

### Observaciones de ingreso

TEST\_E2E Vehículo recibido en buen estado general; llantas con desgaste.

## DIAGNÓSTICO

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Sistema afectado   | Suspensión                       |
| Códigos OBD        | C1234, P0420                     |
| Pruebas realizadas | Inspección visual + scanner OBD  |
| Severidad          | Media - Requiere atención pronta |
| Tiempo estimado    | 4 horas                          |

### Hallazgos / diagnóstico:

TEST\_E2E Amortiguadores delanteros con fuga de aceite. Catalizador con baja eficiencia.

### Solución propuesta:

Cambio de amortiguadores delanteros + limpieza del sistema de escape.

## PRESUPUESTO

Sin ítems registrados en presupuesto.

## APROBACIÓN

Estado PENDIENTE

Fecha decisión —

■ Cotización pendiente de aprobación.

## REPARACIÓN

| Actividad                           | Estado       | Hora  |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| Desmontar amortiguadores delanteros | ✓ Completado | 10:00 |
| Instalar amortiguadores nuevos      | ✓ Completado | 11:30 |
| Limpieza del catalizador            | ✓ Completado | 13:00 |
| Prueba en carretera                 | ✓ Completado | 14:00 |

## CONTROL CALIDAD

- ✓ Reparación completada
- ✓ Repuestos instalados correctamente
- ✓ Sin fugas
- ✓ Motor arranca y funciona bien
- ✓ Frenos probados

## ENTREGA

Notas al cliente —

Próximo mantenimiento —

## RESUMEN FINANCIERO

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Total           | S/ 0.00 |
| Cobrado         | S/ 0.00 |
| Saldo pendiente | S/ 0.00 |

Técnico responsable  
Sandoval Test

Cliente conforme  
TEST\_E2E Juan Pérez Simulación