



MEMORÁNDUM

Memorándum No. LEE 02/2023
Atlixco, Pue., a 14 de septiembre de 2023

De: Mtro. Amado M. Andrade Galicia
Encargado del Laboratorio de Eléctrica y Electrónica.

Para: Mtra. Marisela Herrera Méndez. Subdirectora de Servicios Administrativos.

Asunto: Atenta solicitud para atender reparaciones o subsanar deficiencias en el Laboratorio de Eléctrica y Electrónica.

En seguimiento a la revisión de las instalaciones del Laboratorio de Eléctrica y Electrónica, por parte de la Comisión Auxiliar de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, realizada el 28 de agosto del presente año, de la manera más atenta, le pido su valioso apoyo, para que sean reparadas o corregidas las siguientes condiciones inseguras, conforme a lo indicado en el Oficio con Folio No. CASHMAT/012/2023:

1. Hay 3 losetas despegadas y 4 losetas rotas, en el Laboratorio mencionado, por lo que se solicita la reposición de las losetas rotas y colocar bien, las losetas despegadas.

Además, hace falta corregir lo siguiente:

1. Revocar en la parte que hace falta de la columna que está junto a las ventanas centrales del Laboratorio, en columna junto al cubo de los Encargados del Laboratorio de Eléctrica y Electrónica y en la pared trasera del mismo, ya que se está cayendo el revocado. Además, se requiere repintar las paredes y techo del Laboratorio mencionado. Se anexan las fotografías respectivas.

Agradezco su atención y valioso apoyo y sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"Educación Tecnológica y Humanística para el Desarrollo Regional"

Mtro. Amado M. Andrade Galicia
Encargado del Laboratorio de Eléctrica y Electrónica

- Ccp. -
- Mtra. Areli Camarillo Zuñiga – Subdirectora Académica. P.s.c.
 - Ing. Miguel Ortega Hernández - Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica. P.s.c.
 - Mtra. Norma Angélica Luna González - Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. P.s.c.
 - C.P. Oscar Sánchez De La Luz - Encargado del Departamento de Mantenimiento. P.s.c.
 - Ing. Francisco Martínez Rosas - Encargado del Laboratorio de Eléctrica y Electrónica. P.s.c.
 - Archivo.

AAG



18 SEP 2023

SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



18/SEP/2023
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

0000017



FOTOS DE CONDICIONES INSEGURAS O DEFICIENCIAS A SUBSANAR EN EL LABORATORIO DE
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA – 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

