




Das „Schaufenster“-Bilderquiz

Eine neue Runde wird eingeläutet im „Schaufenster“-Bilderquiz. Wo mag wohl dieses kleine Häuschen stehen? Aufmerksame Autofahrer werden es vielleicht schon entdeckt haben. Allerdings, an einer Bundesstraße durch den Landkreis Holzminden steht es nicht. Dafür kann man von dort einen Blick auf Wasser werfen. Na, ist der Groschen gefallen? Wer die Lösung, weiß, sollte eine Postkarte — aber nur eine Postkarte — zur Hand nehmen, die richtige Antwort darauf vermerken und an die Redaktion des „Schaufensters“, Böntalstraße 26 in 3450 Holzminden senden. Einsendeschluß ist Montag, 25. März. Zu gewinnen gibt es wieder einen 20-Mark-Schein und viele Bücher

Die Note „gut“ für die Kreismülldeponie „Beim Kapenberg“

Die Bewertungsnote „gut“ — also eine zwei — bekam die Mülldeponie des Landkreises Holzminden „Beim Kapenberg“ von einem Wissenschaftlerteam, das im Auftrage einer Zeitschrift eine bisher einmalige Untersuchung aller 335 Hausmülldeponien in der Bundesrepublik durchführte. Nur einmal wurde die Note eins vergeben und nahezu 40 von 100 Deponien erfüllen nicht den Mindeststandard (Note drei).

In Niedersachsen wurden von dem Chemiker Dr. Uwe Lahl vom Freiburger Öko-Institut und seinen Mitarbeitern 75 Mülldeponien kritisch unter die Lupe genommen. Geprüft und bewertet wurden Einzäunung, qualifizierte Eingangskontrolle, Abfallkomprimierung, Sickerwasserfassung und -reinigung, Gaserfassung und -nutzung sowie die Abdichtung.

Der Landkreis Holzminden hat dieses Ergebnis mit Genugtuung aufgenommen. Die schon bei dem Betrieb der 1979 geschlossenen Deponie in Städtoldendorf an den Tag gelegte Sorgfalt wurde konsequent bei der jetzigen Deponie „Beim Kapenberg“ fortgesetzt.

Deponieleiter Konrad Metzner mit seinen Mitarbeitern Horst Mädel und Otto Stichweh führen auf der Deponie ein strenges Regiment und achten genauestens darauf, daß die Deponie entsprechend dem Planfeststellungsbeschluß und nach dem neuesten Stand der Technik betrieben wird und daß vor allem nur die zugelassenen Abfallstoffe angeliefert werden.

Das Resultat daraus ist sicherlich auch die Tatsache, daß bisher von den Fach- und Aufsichtsbehörden keinerlei Beanstandungen erhoben wurden.

Vom Wasserwirtschaftsamt Hildesheim wird in regelmäßigen Abständen der Betrieb der Deponie kontrolliert; das Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft in Hildesheim überprüft mehrmals im Jahr die drei Brunnen, die bei der Errichtung der Deponie niedergebracht worden sind. Der Deponiegrund und die Grubenwände werden mit Ton abgedichtet, das Sickerwasser wird durch Dränleitungen einem Sickerwassersammelschacht zugeleitet und von dort auf den Deponiekörper verregnet.

Von Zeit zu Zeit überprüft das staatliche Medizinaluntersuchungsamt Stade die Deponie auf Schädlingsbefall und führt gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der tierärztlichen Hochschule Hannover — Institut für Tierhygiene — entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen durch. Aktueller Anlaß hat hierzu jedoch bisher nicht bestanden. Dadurch, daß der Müll verdichtet wird, ist eine Ansiedlung von Ungeziefer sowieso kaum möglich.

Insgesamt kann also in der Tat davon ausgegangen werden, daß die Mülldeponie im Landkreis Holzminden sach- und fachgerecht betrieben wird und kein Grund zum Ärgernis für die Kreisbevölkerung besteht.



Heft Nr. 10 im 38. Jahr
28. Februar bis
6. März 1985
Heftumfang 240 Seiten

Was die Noten bedeuten

1

Deponie sehr gut gesichert, Eingangs-
kontrolle, Schadstoffverdächtiges
aussortiert, Sickerwasser-Kreislauf und
-reinigung, Energiegewinnung aus
Faulgas. Basis perfekt abgedichtet

2

Einzäunung, qualifizierte Eingangs-
kontrolle, Abfallkomprimierung, Sicker-
wassererfassung und -reinigung,
Gaserfassung und -nutzung,
einfache Abdichtung

3

Mindeststandard einer Deponie:
Einzäunung, Eingangskontrolle,
Abfallkomprimierung, Sicker-
wassererfassung und -reinigung,
einfache Abdichtung

4


Deponie ist unzulänglich
umzäunt oder nur unzureichend
abgedichtet. Sickerwasser
wird nicht vollständig erfaßt
und nur grob gereinigt

5

Deponie ist ungenügend oder nicht
abgedichtet, Sickerwasser wird
nicht oder nur teilweise erfaßt.
Faulgase strömen aus, oder vermut-
lich gelangen Gifte ins Grundwasser

6

Deponie enthält Sondermüll oder
hat keine Basisabdichtung oder
Sickerwassererfassung; oder liegt
im Wasserschutzgebiet. Grund-
wasser vermutlich belastet



NIEDERSACHSEN

Standort (Kreis/Stadt)	Deponie	Note
1 Ammerland	Westerstede-Mansie	4
2 Aurich	Hage	2
3 Aurich	Baltrum	5
4 Braunschweig	Watenbüttel-Rieselfelder	2
5 Celle	Wietze	4
6 Celle	Offen	4
7 Celle	Kieblitzsee	5
8 Cloppenburg	Stapelfeld	2
9 Cloppenburg	Sedelsberg	4
10 Cuxhaven	Hemmoor-Heeßel	5 ²
11 Cuxhaven	Altenwalde	3
12 Diepholz	Kuppendorf	5
13 Diepholz	Bassum-Wedehorn	2
14 Diepholz	Aschen	5
15 Emsland	Haren-Wesuwe	5 ²
16 Emsland	Flechum	3 ²
17 Emsland	Dörpen	5 ²
18 Emsland	Venneberg	2 ²
19 Friesland	Varel-Hohenberge	5
20 Friesland	Klein-Scheep (Wiefels)	3
21 Friesland	Wangerooze	6
22 Gifhorn	Wesendorf	2
23 Göttingen	Friedland-Deiderode	2

24 Goslar	Morgenstern	2
25 Goslar	Seesen-Bornhausen	2 ¹
26 Grafschaft Bentheim	Wilsun	5
27 Hannover	Burgdorf-Steinwedel	4
28 Hannover	Altwarmbüchener Moor	2
29 Harburg	Dibbersen	?
30 Harburg	Drage	?
31 Harburg	Neu-Wulmstorf	?
32 Harburg	Seevetal-Ohlendorf	?
33 Harburg	Tostedt	?
34 Helmstedt	Süplingen	2
35 Hildesheim	Heinde	2
36 Hildesheim	Doersheif	5
37 Holzminden	Am Kapenberg	2
38 Leer	Breinermoor	2
39 Leer	Borkum	5
40 Lüchow-Dannenberg	Woltersdorf	6
41 Lüchow-Dannenberg	Hitzacker	6
42 Lüchow-Dannenberg	Lüchow-Grabow	6
43 Lüneburg	Tellmer-Glüsingen	5
44 Lüneburg	Gifkendorf	5
45 Lüneburg	Goeddingen-Nindorf	5
46 Lüneburg	Bardowick	5

¹ Widersprüchliche Angaben. ² Schriftliche Bestätigung verweigert. ³ Note unter Vorbehalt, da Auskunft verweigert. ? Keine Daten erhalten