ARAÇ HASAR TESPİT RAPORU

Yapay Zekâ Destekli Otomatik Ekspertiz Sistemi

Belge No	HT-20261013-231207	**Düzenleme Tarihi**	13.10.2026 23:12
Poliçe No	POL-2026-004521	**Rapor Türü**	Otomatik Ön Tespit

1. ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34 ABC 123	**Marka**	BMW
Model	5 Series	**Model Yılı**	2016
Şasi No	WBA5A7C50FD000000	**Renk**	White

2. TESPİT EDİLEN HASARLAR

#	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Kaput	Göçük	14.75	65.3	Olası
2	Ön Far	Kırık	1.43	29.2	Şüpheli

Özet: Toplam 2 hasar tespit edildi. Etkilenen parçalar: Kaput, Ön Far. Hasar tipleri: Göçük, Kırık. Toplam hasarlı alan: %16.19.

3. GÖRSEL ANALİZ



Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

4. SİSTEM BİLGİSİ

Parça Tespit Modeli	YOLOv11m-seg (Carparts-Seg)

Hasar Tespit Modeli	YOLOv11l-seg (v6, fp32)
Hasar Modeli mAP50	0.7238
İşlem Süresi	~9 ms/görsel
Görüntü Çözünürlüğü	640 x 640 px

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Bu rapor yapay zekâ tabanlı görüntü analiz sistemi tarafından otomatik olarak üretilmiştir ve ön değerlendirme niteliğindedir. Nihai hasar tespiti, onarım kapsamı ve tazminat tutarı yetkili eksper incelemesi sonucunda belirlenir. Sistem çıktıları yalnızca eksper iş akışını hızlandırmak amacıyla referans olarak kullanılmalıdır. Görüntü kalitesi, çekim açısı ve ışık koşulları tespit doğruluğunu etkileyebilir.