

INSPECCIÓN Nro. 27341 Emisión

Datos de la inspección		
Sucursal: CARACAS	Inspección: 27341	Fecha de la Inspección: 12/07/2016 09:31:22 a.m.
Cliente: V-11000686	Productor: ESTAR SEGUROS, S.A.	Ramo póliza: 29
Producto: 291001	Perito: perito int1	Estatus: PROCEDENTE
Deducible: Falta Info	Restricción: Falta Info	
Motivo: Limpieza de Daños		Tipo de inspección: INTERNA
Observaciones: Pertaje creado directamente desde la integración, sin dirección previamente establecida		

Características del vehículo:

Datos	Código	Descripción
Placa	AA005BB	
Serial carroceria	12345678910111217	
Sucursal	12	CARACAS
Tipo		
Marca	89	CHEVROLET
Modelo	127	AVEO
Versión del vehiculo	12229	LT - Automatico
Derivado (Marca/Modelo/Transmisión)	0890127012229	CHEVROLET AVEO LT - Automatico
Transmisión		AUTOMATICA
Año:	2014	2014
Color principal		
Serial del motor		
Kilometraje:	25000	
Número de puestos:		
Tipo de vehiculo:		
Capacidad de carga (Toneladas):		

ESTADO GENERAL:

Pregunta	Respuesta
Techo	Fuerte
Parrilla	N/A
Puerta trasera derecha	N/A
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrio Puerta delantera derecha	N/A
Vidrio Puerta trasera derecha	N/A
Vidrio Puerta trasera izquierda	N/A
Vidrio Puerta delantera izquierda	N/A
Guardafango delantero izquierdo	N/A
Parachoque Delantero	N/A
Spoilers	N/A
Stop derecho	N/A
Stop Izquierdo	N/A

Claxon	N/A
Rejilla torpedo superior de capot	N/A
Capot	N/A
Puerta Delantera derecha	N/A
Puerta trasera Izquierda	N/A
Parabrisas trasero	N/A
Estribos originales	N/A
Guardafango trasero derecho	N/A
Parachoque trasero	N/A
Emblemas	N/A
Cocuyo Izquierdo	N/A
Cocuyo Derecho	N/A
Cauchos	N/A
Consolas y tableros	N/A
Retrovisor derecho	N/A
Retrovisor izquierdo	N/A
Retrovisor Central	N/A
Otras Piezas o Partes	N/A
Tapa Maleta	N/A
Puerta delantera izquierda	N/A
Limpiaparabrisas delantero	N/A
Limpiaparabrisas trasero	N/A
Guardafango delantero derecho	N/A
Guardafango trasero izquierdo	N/A
Antenas	N/A
Faro Izquierdo	N/A
Faro Derecho	N/A
Platina puerta trasera izquierda	N/A
Platina puerta delantera izquierda	N/A
Platina puerta trasera derecha	N/A
Platina puerta delantera derecha	N/A
Airbag	N/A
Volante	N/A
Asientos delanteros	N/A
Asientos Traseros	N/A
Piso Maleta	N/A

ACCESORIOS:

Pregunta	Respuesta
Caucho de Repuesto	N/A
Radio Reproductor con CD y MP3	N/A
Radio	N/A
Rines	N/A
Tasas	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Cornetas	N/A
TV	N/A
Centro de Rin	N/A
DVD	N/A
Porta equipaje de techo	N/A
Sensor de retroceso	N/A
Kits cromado	N/A
Faros Antiniebla	N/A
Pantalla de TV Apoya Cabeza	N/A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Pregunta	Respuesta
Serial Adulterado	SI
Serial no visible	NO
Vehículo con reparación defectuosa	NO
Vehículo modificado externo e interno	NO
Vehículo posible perdida total de otra compañía	NO
Vehículo con defectos mecanicos	NO
Chapa o remaches removidos	NO
Motor en mal funcionamiento	NO
Caja en mal funcionamiento	NO
Dirección y tracción en mal funcionamiento	NO
Odómetro en mal funcionamiento	NO
Vehículo excesivamente sucio intera o externa	NO
Botellas de licor en maleto u otro lugar	NO
Modificaciones internas de sonido y video	NO
Anuncio de Taxi	NO
Mayor desgaste tapicería de asientos	NO
Rines sobremedida	NO
Modificación de la suspensión	NO

SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS:

Pregunta	Respuesta
Alarmas	SI
Corta Corriente	NO
Llave Codificada	NO
Alarma contracorriente	NO

SISTEMAS DE SEGURIDAD MECÁNICOS:

Pregunta	Respuesta
Boveda	SI
Tranca Palanca	NO
Tranca Pedal	NO
Grabado de Vidrios	NO
Tranca pedales	NO

LEVANTAMIENTO DEL SERIAL:

Serial

OPINIÓN DEL RIESGO:

Observaciones prueba
